

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1	Strada ACADEMIEI	1	Sector 3	1905	S+P+2E	0	1.385	1993	Ion VARSA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
2	Strada ACADEMIEI	15	Sector 1	1890	S+P+3E	10	1.240	1995	Mircea IEREMIA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
3	Strada ACADEMIEI (Hotelul MUNTENIA)	19+21 (corp A+B)	Sector 1	1935	S+P+Mz+5E S+P+4E	0	1.074	2005	Ion NEGESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2005	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
4	Strada ACADEMIEI (imobil cu destinatia de birouri PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI)	3+5	Sector 3	1906	2S+P+3E	0	7.162	2012	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
5	Strada ALEXANDRU BELDIMAN	1	Sector 5	1935-1947	S+P+9E	82	9.320	2018	Dumitru POPESCU	Reexpertizat tehnic in anul 2018	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
6	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	9	Sector 1	1929	S+P+2E+Ma	6	915.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
7	Piata ALEXANDRU LAHOVARI	5A	Sector 1	1935	P+7E	18	2.955	1997	Stelian PICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
8	Strada ALEXANDRU XENOPOL	3	Sector 1	1940	S+P+8E	37	4.259	1994	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
9	Strada ARCULUI	4	Sector 2	1932	S+P+7E	26	929.0	2000	Niculae NEER		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
10	Strada ARMENEASCA 17A		Sector 2	1932	S+P+3E+Ma	11	1.438	1995	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
11	Strada ARMENEASCA 28		Sector 2	1935	P+5E+Ma	20	3.945	1999	Mariana STOENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
12	Strada ARMENEASCA 28A		Sector 2	1935	P+5E	20	3.945	1999	Dinu CIOBOTARIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
13	Strada AUREL VLAICU	55	Sector 2	1940	S+P+4E	11	990.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
14	Strada BACANI	3+5	Sector 3	1883	S+P+Mz+2E+Ma	28	3.005	1993	Stelian PICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
15	Strada BAIA DE FIER	1	Sector 3	1885	S+P+1E+Ma	3	448.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
16	Strada BAIA DE FIER	1A	Sector 3	1883	S+P+1E+Ma	4	547.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
17	Strada BAIA DE FIER	4	Sector 3	1922	S+P+2E	3	156.0	1995	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
18	Strada BAIA DE FIER	6	Sector 3	1930	S+P+2E+Pod	11	971.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
19	Strada BAIA DE FIER	5	Sector 3	inainte de 1880	S PARTIAL+P+1E		1.550	2019	Catalin STEFAN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
20	Strada BALTAGULUI	17	Sector 5	1960	P+2E	12	915.0	2018	Bogdan GULEAC	Reincadrare in Rsl in anul 2018 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Dan POPOESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
21	Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	1	Sector 3	1935	S+P+5E+Ma	10	1.908	2014	Niculae TEODOR	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
22	Strada BARATIEI	29	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	3	154.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
23	Strada BARATIEI	37	Sector 3	1900	S+P+1E+Ma	5	2.322	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
24	Strada BARATIEI	41	Sector 3	1885	S+P+1E	3	666.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
25	Strada BARATIEI	42B	Sector 3	1920	S+P+2E+Pod	1	266.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
26	Strada BARATIEI	44	Sector 3	1935	S+P+Mz+2E+Ma	7	596.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
27	Strada BARATIEI	50	Sector 3	1824	S+P+1E	-	360.0	2019	Ionel BELGUN	Incadrat in clasa I de risc seismic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
28	Strada BATISTE	5	Sector 2	1933	2S+P+10E	26	3.065	1993	Emilian TITARU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
29	Strada BATISTE (Sediul ARCUB ; Restaurantul BUREBISTA)	14	Sector 2	1932+1934	2S+Ds+P+3E+Pod	0	3.526	2015	Tudor ANDRITOIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
30	Strada BIBESCU VODA	24 (corp A)	Sector 4	1929	S+P+2E+Ma	4	1.470	1994	Traian VINTILA. Liviu POPP		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
31	Strada BISERICA AMZEI	8	Sector 1	1935	P+4E+Ma	20	2.081	1997	Iorgu NICULA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
32	Strada BISERICA ENEI	14	Sector 1	1936	S+P+5E	26	2.849	1993	Eugeniu IORDACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
33	Strada BLANARI	2	Sector 3	1865	S+P+2E+Ma	0	758.0	2012	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
34	Strada BLANARI	8	Sector 3	1884	S+P+2E+Ma	0	338.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
35	Strada BLANARI	10	Sector 3	1875	S+P+2E	1	764.0	2012	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
36	Strada BLANARI	11	Sector 3	1947	S+P+8E	14	2.380	1994	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
37	Strada BLANARI	13	Sector 3	1900	S+P+2E+Pod	2	528.0	2015	Anatolie CAZACLIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
38	Strada BLANARI (CLUB A ; GODOT CAFÉ TEATRU)	14 (3 corpuri principale + 1 corp secundar)	Sector 3	1934+1937	S=P++4E+1E retars S+P=1E	40	2.645	2018	Ioan Mihai PAUL	Reincadrare in clasa de risc seismic in anul 2018 (Initial imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic	1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
39	Strada BLANARI (colt cu Strada BACANI)	3 (3)	Sector 3	1883	S+P+Mz+2E+Ma	28	3.005	1993	Stelian PICULESCU	atestat M.D.R.A.P. Mircea CONDRUT; ulterior a fost reincadrat in anul 2016 pentru o perioada de 2 ani de expertul tehnic dl. Ing. I	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
40	Strada BOCSA	3	Sector 2	1932	P+5E	25	2.875	1995	Marin TEODOR		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
41	Strada BOTEANU	3A+3B	Sector 1	1935 1936	S+P+8E+Ma S+P+7E	90	10.593	1995	Alexandrina PRETORIAN Dan GHIOCEL. Iorgu NICULA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
42	Strada BRAZILIA	56	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	5	810.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
43	Strada BUZESTI	32A	Sector 1	1930	S+P+3E	1	434.0	1994	Horia DUGAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
44	Strada BUZESTI	48	Sector 1		S+P+2E	3	896.0	2007	Vladimir AMBROZIE	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2007	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
45	Strada C. A. ROSETTI	27	Sector 2	1900	S+P+2E	4	735.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
46	Strada C. A. ROSETTI	42	Sector 2	1927	S+P+3E	8	780.0	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
47	Strada C. A. ROSETTI	43	Sector 2	1933	S+P+5E+Ma	8	780.0	2007	Dragos BADEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
48	Strada C. A. ROSETTI	43A	Sector 2	1933	S+P+4E	11	790.0	1994	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
49	Strada CADEREA BASTILIEI	5	Sector 1	1938	S+P+7E	41	3.457	1994	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
50	Strada CADEREA BASTILIEI	16	Sector 1	1937	S+P+3E+Ma	7	1.377	1995	Vladimir AMBROZIE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
51	Strada CAIMATEI	18	Sector 2	1936	P+5E	13	2.073	1998	Rodica VASILESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
52	Calea CALARASILOR	99 (corp A)	Sector 3	1922	S+P	3	124.0	1993	Adina SIMION	Imobil propus pentru demolare	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
53	Strada CALUSEI	4	Sector 2	1937	S+P+3E+Ma	6	1.20	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
54	Strada CAMELIEI	3	Sector 1	1900	S+P+1E	4	145.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
55	Strada CAMELIEI	4	Sector 1	1900	S+P+1E	4	114.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
56	Strada CAMELIEI	7	Sector 1	1900	S+P+1E+Ma	5	242.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
57	Strada CAMELIEI	30	Sector 1	1925	S+P+1E	7	466.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
58	Strada CAMELIEI	35	Sector 1	1920-1935	S+P+2E+Ma	12	1.792	2016	Niculescu TEODOR	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016. Propunerea expertului tehnic: demolarea cladirii.	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
59	Bulevardul CAROL I	27	Sector 2	1910	S+P+2E+Ma	3	755.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
60	Bulevardul CAROL I	47	Sector 2	1934	P+8E	23	2.784	1993	Niculescu TUDOSE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
61	Bulevardul CAROL I	51	Sector 2	1929	S+Ds+P+7E	30	5.105	2001	Grigore ARSENIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
62	Bulevardul CAROL I	63	Sector 2	1937	S+P+5E+Ma	18	1.769	1993	Niculescu TUDOSE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
63	Bulevardul CAROL I	76	Sector 2	1939	P+8E	18	3.230	1994	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
64	Bulevardul CAROL I	40+42 (sc. A+B+C+D)	Sector 2	1890	S+P+2E+Ma	0	693.0	2015	Octavian MANOIU	Sentinta civila nr.1677/2017 (Judecatoria Sectorului 2); Decizia definitiva nr.2947A/2017 (Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a Civila)	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
65	Soseaua CHITILEI	73	Sector 1	1935	S+P+1E	2	275.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
66	Strada COLTEI	14	Sector 3	1900	S+P+3E	5	908.0	1995	Leonid NEAGOE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
67	Strada COLTEI	52	Sector 3	1913	S+P+2E+Pod	3	896.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
68	Strada CONSTANTIN BALACESCU	12	Sector 1	1890	S+P+1E+Ma	6	879.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
69	Strada CONSTANTIN BALACESCU	28	Sector 1	1918	S+P+2E+Ma	4	361.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
71	Strada CONSTANTINTIN SILVESTRI (fosta Strada SFINTII APOSTOLI)	1 (84)	Sector 4	1930	S+P+2E+Ma	20	1.386	1994	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
72	Bulevardul CORNELIU COPOSU	39A	Sector 3	4/1/1930	Ds+P+6E		3.012	2019	Catalin STEFAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
73	Strada COSTACHE NEGRI	10	Sector 5	1932	Ds+P+1E	3	429.0	2015	Ionel BELGUN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2015	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
74	Strada D. I. MENDELEEV	26 (corp A)	Sector 1	1864	S+P	2	542.0	1996	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
75	Strada D. I. MENDELEEV (colt cu Strada PIATA AMZEI)	17 (15)	Sector 1	1935	S+P+6E	44	4.579	1993	Emilian TITARU	CONSOLIDAT PARTIAL ! Obiectiv de investitii preluat de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor	1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
76	Bulevardul DACIA	43 (fost 1)	Sector 1	1930	S+P+5E+Ma	6	1.344	1997	Valentin GEORGESCU	cu Risc Seismic de la Directia Generala Investitii (P.M.B.) pentru finalizarea executiei lucrarilor de consolidare.	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
77	Bulevardul DACIA	53 (fost 9)	Sector 1	1938	S+P+8E	17	1.435	1997	Helmuth KOBER		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
78	Bulevardul DACIA	102	Sector 2	1936	S+P+4E+Ma	26	2.261	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
79	Bulevardul DACIA (colt cu Strada STANISLAV CIHOVSCHI)	37 (1)	Sector 1	1930	S-P-2E-Ma	0	1.896	2013	Niculae TEODOR	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
80	Strada DIANEI	2	Sector 2	4/1/1930	S+P+5E+Ma		1.955	2019	Ionel BELGUN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
81	Strada DIANEI	5	Sector 2	1940	S+P+4E	9	1.509	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
82	Strada DIMITRIE BOLINTINEANU	5	Sector 3	1936	P+6E	44	5.239	1994	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
83	Strada DIMITRIE ONCIUL	29	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	4	716.0	1993	Traian POPP. Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
84	Strada DIMITRIE SALMEN	28	Sector 2	1933	S+P+3E+Ma	12	1.104	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
85	Strada DIONISIE LUPU	53	Sector 1	1937	P+7E	13	2.461	1994	Leonid NEAGOE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
86	Strada DIONISIE LUPU	55	Sector 1	1936	P+5E+Ma	13	1.222	1993	Eugeniu IORDACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
87	Strada DOAMNEI	3 (corp A+B)	Sector 3	1890	P+3E+Ma; P+4E	26	4.040	1993	Voicu DORDEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
88	Strada DOAMNEI	5	Sector 3	1934	P+10E+Ma	25	3.930	1993	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
89	Strada DOINA	30 (corp 1+2)	Sector 5	inainte de 1930	S+P		38.0	2019	Catalin STEFAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
90	Strada DOMNITA ANASTASIA	5	Sector 5	1890	S+P+2E	5	1.530	1996	Vladimir AMBROZIE	Imobil propus pentru demolare	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
91	Calea DOROBANTILOR (colt cu Bulevardul IANCU DE HUNEDOARA; Studio "MARTIN")	99 (37A; corp A+B)	Sector 1	1935	S+P+6E; S+P+6E	24	2.602	2008	Gabriel SERBAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
92	Strada DROBETA	3+5	Sector 2	1946	S+P+5E+Ma	5	2.485	2002	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
93	Strada EFORIEI	8	Sector 5	1940	S+P+8E+Ma	58	5.917	1996	Constantin TARHON		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
94	Strada ELENA CUZA	10 (corp A+B+C)	Sector 4	1910	S+P; S+P+Mz; S+P	3	333.0	1993	Alexandru BRANZEI		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
95	Strada Emanoil Bacaloglu	2 (Corp C3)	Sector 2	1936	P+1E	C3- magazine dezafectata	-	2018	Mihai Voiculescu		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
96	Strada EPISCOPIEI	2+4	Sector 1	1929	S+P+5E+Ma	36	2.730	2022	Dragos Andrei Marcu	Imobil expertizat 1998 incadrat RSII ing. Silvia Caraman; Expertizat 2019 Expertiza tehnica actualizata in 2022 - incadrat RSI ing. Dragos Andrei Marcu;	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
97	Strada EPISCOPUL CHESARIE	18	Sector 4	1890	S+P+2E+Ma	11	1.125	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
98	Strada EUGENIU CARADA (imobil cu destinatia de birouri INSTITUTIA AVOCATUL POPORULUI)	3	Sector 3	1912	S-P-2E+Ma	0	692.0	2017	Rodica VASILESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2017	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
99	Strada FELICIA RACOVITA	5	Sector 5	1900; 1939	S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma	8	1.179	1995	Mircea IEREMIA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
100	Bulevardul FERDINAND I	87	Sector 2	1933	S+P+3E	8	708.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
101	Calea FLOREASCA	145	Sector 1	1936	S+P+2E+Ma	5	1.039	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
102	Strada FLUIERULUI	17+17B	Sector 2	1934	S+P+2E	16	1.649	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
103	Strada FRANCEZA	6 (corp A+B)	Sector 3	1869	S+P+2E+Ma S+P+Mz+2E	4	970.0	1993	Voicu DORDEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
104	Strada FRANCEZA	8	Sector 3	1870	P+2E	5	1.134	1993	Voicu DORDEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
105	Strada FRANCEZA	9 (corp A+B)	Sector 3	1910	S+P+6E	45	4.356	1993	Nicolae ALEMAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
106	Strada FRANCEZA	14	Sector 3	1869	S+P+3E	3	488.0	2013	Mircea MIRONESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
107	Strada FRANCEZA	20 (corp A+B)	Sector 3	1880	S+P+1E;S+P+2E+Ma	6	747.0	1993	Emil COROIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
108	Strada FRANCEZA	30	Sector 3	1870	S+P+2E+Ma	23	2.622	1993	Nicolae MIHAILESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
109	Strada FRANCEZA	32	Sector 3	aprox. 1875	S+P+1E		450.0	2019	Catalin STEFAN	Reincadrat in clasa I de risc seismic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
110	Strada FRANCEZA	36	Sector 3	1875	S+P+2E; S+P+3E	5	663.0	1993	Voicu DORDEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
111	Strada FRANCEZA	5	Sector 3	4/1/1940	S+P+1E		247.0	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
112	Strada FRANCEZA / Strada HALELOR	52 / 1	Sector Sector	1932-1934	S+P+5E+Ma	37	6.877	2018	Dumitru POPESCU	Reexpertizate tehnic in anul 2018	1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
113	Strada GABROVENI	22	Sector 3	1870	S+P+1E	10	1.290	2019	Catalin STEFAN	Reincadrat in clasa I de risc seismic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
114	Strada GABROVENI	59	Sector 3	1924	S+P+2E+Ma	1	160.0	1993	Alexandru PROGRESEANU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
115	Strada GABROVENI	18	Sector 3	1885	S+P+1E	0	1.164	2019	Catalin STEFAN	Incadrat in clasa I de risc seismic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
116	Strada GABROVENI (colt cu Strada COVACI)	12 (7)	Sector 3	1924	S+P+4E	12	5.734	1993	Ioan VARSA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
117	Strada GARII DE NORD	6+8 (bloc A; corp principal; sc.2+3+4+5+6)	Sector 1	1959	S+P+9E	351	10.750	2001	Emilian TITARU	Rsl; Corpul anexa este incadrat in clasa de risc seismic RslII; scara 1 este incadrata in clasa de risc seismic RslII	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
118	Strada GEORGE ENESCU	5 (corp B+C)	Sector 1	1910	P+2E	3	800.0	2007/2010	Barbu VIERESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anii 2007 / 2010; corpurile B si C propuse pentru demolare	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
119	Strada GEORGE ENESCU	21	Sector 1	1932	S+P+5E+Ma	12	1.331	1999	Marin TEODOR		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
120	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	22	Sector 1	1936	S+P+6E+Ma	28	3.625	1995	Valentin GEORGESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
121	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Cinematograful STUDIO)	29	Sector 1	1945	S1+S2+P+Mz+7E+Ma	24	6.344	1994	Ion NEGESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
122	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Libraria PAPIRUS)	27	Sector 1	1935	S+P+Mz+7E		7.363	2018	Dumitru POPESCU	Reexpertizat tehnic in anul 2018	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
123	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Cinematograful PATRIA)	12+14	Sector 1	1929 1931	S+P+7E S+P+9E	54	14.665	1993	Mihai NAVODARIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
124	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Garaj CICLOP)	6+8	Sector 1	1928	S+P+6E	0	4.437	2016	Gabriel NICULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
1612	B-dul Vasile Milea	13, bl. C, sc. A-E	Sector 6	1950-1960	S+P+3E	64	7800,0	2021	Gavril Pop		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
125	Strada GINA PATRICHI (fosta Strada ORLANDO)	5	Sector 1	1906	S+P+1E+Ma	4	430.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
126	Strada GINA PATRICHI (fosta Strada ORLANDO)	6A	Sector 1	1922	S+P+2E	8	794.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
127	Soseaua GIURGIULUI	38 (corp A+B)	Sector 4	1937	S+P+2E	8	756.0	1993	Cristian BALAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
128	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	70	Sector 1	1931	S+P+1E; S+P+4E	9	1.395	1994	Dan CAPATANA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
129	Strada GRIGORE COBALCESCU	6	Sector 1	1903	S+P+3E	11	2.283	1994	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
130	Strada GRIGORE COBALCESCU	16	Sector 1	1895	S+P+1E+Ma	2	659.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
131	Strada GRIGORE COBALCESCU	27	Sector 1	1905	S+P+2E	7	739.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
132	Strada GRIGORE COBALCESCU	30	Sector 1	1907	S+P+2E+Ma	3	682.0	2016	Armand NEFIAN	Încadrat în categoria de Urgență U1 (1993 -expert tehnic Armand Nefian); Reîncadrat în clasa de risc RS1 (expert tehnic Armand Nefian); Reîncadrat în clasa de risc RSIII (2016 - expert tehnic Armand Nefian);	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
133	Strada GRIGORE COBALCESCU	38	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	8	1.083	1994	Emil COROIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
134	Strada GRIGORE COBALCESCU	41 (corp B)	Sector 1	1929	S+P+4E	10	2.350	1995	Vladimir AMBROZIE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
135	Strada GRIGORE COBALCESCU	43A (corp B)	Sector 1	1927	P+2E+M	6	872.0	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
136	Strada GRIGORE COBALCESCU	51	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	4	828.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
137	Calea GRIVITEI	33	Sector 1	1930	P+7E+Ma	24	3.683	1995	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
138	Calea GRIVITEI	39	Sector 1	1940	S+P+6E	0		2014	Dan CAPATANA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
139	Calea GRIVITEI	103 (corp A+B+C)	Sector 1	1904	S+P+1E; S+P	10	596.0	1993	Aurel COMANESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
140	Calea GRIVITEI	107+109 (corp A)	Sector 1	1934	S+P+4E+Ma	24	2.885	1996	Stere CARACOTI		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
141	Calea GRIVITEI	125	Sector 1	1915	S+P+2E	4	1.054	1993	Horia DUGAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
142	Calea GRIVITEI	127 (corp B+C)	Sector 1	1900	S+P+1E	10	582.0	1993	Aurel COMANESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
143	Calea GRIVITEI	238	Sector 1	1960	S+P+8E	136	11.568	1996	Nicolae ALEMAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
144	Strada HALELOR	3	Sector 3	1898	S+P+1E+Ma	3	716.0	1993	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
145	Bulevardul HRISTO BOTEV	14	Sector 3	1925	S+P+3E+Ma	6	1.410	1993	Alexandru PROGRESEANU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
146	Strada IACOB FELIX	12	Sector 1	1919	S+P+2E+Ma	7	1.007	1993	Aurel COMANESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
147	Strada IACOB NEGRUZZI	32	Sector 1	1890	S+P+2E	7	746.0	1997	Ovidiu GEORGESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
148	Strada ILARIE CHENDI	17 (corp A+B)	Sector 2	1930	S+P+1E; S+P+1E	6	790.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
149	Strada IOAN BUDAI DELEANU	2	Sector 4	1935	S+P+2E+Ma	8	1.011	1993	Traian POPP		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
150	Strada IOAN FILITTI	6	Sector 3	1930	P+5E+Ma	12	1.690	1993	Gheorghe DRUGEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
151	Strada ION ANDREESCU	5	Sector 2	1940	S+P+1E+Ma	4	339.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
152	Strada ION ANDREESCU	24	Sector 2	1932	S+P+2E	4	585.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
153	Strada ION ANDREESCU	26A	Sector 2	1932	S+P+3E	10	667.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
154	Strada ION BREZOIANU	6	Sector 5	1936	S+P+8E	29	1.465	1995	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
155	Strada ION BREZOIANU	38	Sector 1	1935	S+P+5E	9	1.542	1995	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
156	Strada ION BREZOIANU	38A	Sector 1	1936	S+P+6E	12	2.599	1993	Silvia CARAMAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
157	Strada ION BREZOIANU	46	Sector 1	1948	Ds+P+5E	31	3.237	2011	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
158	Strada ION CAMPINEANU	9	Sector 1	1937	S+P+6E+Ma	17	1.870	1995	Valentin GEORGESCU	CONSOLIDAT PARTIAL !	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
159	Strada ION CAMPINEANU	12	Sector 1	1925	S+P+6E	18	1.909	2007	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
160	Strada ION CAMPINEANU	22	Sector 1	1938	S+P+8E	59	1.583	1996	Constantin TARHON		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
161	Strada ION FLORESCU	21 (corp A+B+C+D+E)	Sector 3	1928	S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma	14	2.608	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
162	Strada ION GHICA (Cinematograful PRO)	3	Sector 3	1938	P+8E	53	5.835	1993	Mariana STOENESCU; Emilian TITARU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
163	Strada ION LUCA CARAGIALE	28	Sector 2	1933	S+P+4E	11	1.334	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
164	Intrarea ITALIANA	4	Sector 2	1932	S+P+3E+Ma	4	832.0	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
165	Strada IVO ANDRIC	4	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	20	1.476	2012	Mihai URSACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
166	Strada JEAN LOUIS CALDERON	22	Sector 2	1940	S+P+4E	10	1.108	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
167	Strada JEAN LOUIS CALDERON	36	Sector 2	1930	S+P+4E+Ma	34	3.568	1993	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
168	Strada JEAN LOUIS CALDERON	59	Sector 2	1935	S+P+Mz+7E	19	3.706	1993	Emilian TITARU	CONSOLIDAT PARTIAL ! Obiectiv de investitii preluat de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic de la Directia Generala Investitii (P.M.B.) pentru finalizarea executiei lucrarilor de consolidare.	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
169	Strada JEAN LOUIS CALDERON	61	Sector 2	1930	P+5E	13	2.404	1993	Alexandrina PRETORIAN.Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
170	Strada JEAN LOUIS CALDERON (TEATRUL FOARTE MIC)	2	Sector 2	1910	S+P+Mz+5E	22	3.745	1993	Mihai URSACHESCU; Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
171	Strada JOLIOT FREDERIC CURIE	15	Sector 5	1935	Ds+P+2E+Ma	8	210.0	2016	Nicolae ROSCA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
172	Strada JOSEPH LISTER	11	Sector 5	1932	S+P+2E+Ma	4	538.0	1997	Iorgu NICULA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
173	Strada JULES MICHELET	1	Sector 1	1937	P+7E+Ma	17	2.065	1996	Nicolae GHITA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
174	Strada JUSTITIEI	29 (corp A+B)	Sector 4	1920	S+P; S+P+2E	9	529.0	1993	Rodica ANGELESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
175	Strada LABIRINT	31	Sector 3	1930	S+P	2	320.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
176	Bulevardul LASCAR CATARGIU	44	Sector 1	1910	Sp+D+P+1E+Ma	8	1.386	2017	Serban PAUNESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
177	Strada LEONIDA VARNALI	17	Sector 1	1913	S+P+2E	2	449.0	1997	Radu DIAMANDOPOL		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
178	Strada LIPSCANI	12	Sector 3	1898	S+P+4E	44	3.360	1993	Radu PETROVICI		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
179	Strada LIPSCANI	21	Sector 3	1884	S+P+2E	24	3.171	1993	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
180	Strada LIPSCANI	29	Sector 3	1934	S+P+7E	2	3.438	1993	Ion VARSA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
181	Strada LIPSCANI	31+33	Sector 3	1934	S+P+4E	2	3.438	1993	Ion VARSA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
182	Strada LIPSCANI	45	Sector 3	1880	S+P+1E+Ma	2	2.70	1993	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
183	Strada LIPSCANI	47	Sector 3	1880	S+P+1E	2	520.0	1993	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
184	Strada LIPSCANI	57	Sector 3	1890	S+P+2E	1	795.0	1993	Serban ALTENLIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
185	Strada LIPSCANI	61	Sector 3	1894	S+P+2E	2	600.0	1993	Ion VARSA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
186	Strada LIPSCANI	94	Sector 3	1930	P+5E	16	2.017	1993	Stelian ALTENLIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
187	Strada Lips cani	70	Sector 3	perioada interbelica	S+P+1E		481.0	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
188	Strada Lips cani	75	Sector 3	1900	P+1E		110.0	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
189	Strada LIPSCANI	33 (corp A+B)	Sector 3	1930 / 1970	S+P+4E		3.60	2019	Catalin STEFAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
190	Strada LIPSCANI (Libraria GEORGE COSBUC)	26	Sector 3	1884	S+P+2E+Ma	1	2.371	1993	Mariana STOENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
191	Strada LIZEANU	18	Sector 2	1910	S+P	0	181.0	1993	Constantin DALBAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
192	Strada LIZEANU	19A	Sector 2	1930	S+P+2E	7	545.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
193	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	1	Sector 2	1949	S+P+8E	17	2.375	1993	Radu PETROVICI		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
194	Str. LOGOFĂTUL LUCA STROICI	35	Sector 2	1935	S+P+4E	1	950,30	1993	BĂLAN CRISTIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
195	Strada LONDRA	16÷20	Sector 1	1924	S+P+4E+Ma	104	10.322	1993	Alexandru PROGRESEANU Mariana STOENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
196	Strada LUNEI	2	Sector 2	1934	S+P+2E	3	430.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
197	Strada LUNEI	8	Sector 2	1929	S+P+2E	3	614.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
198	Strada MANTULEASA	42	Sector 2	1932	P+7E	30	4.232	1993	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
199	Strada MARIA ROSETTI	10	Sector 2	1946	S+P+7E	34	2.738	1996	Nicolae CONSTANTINESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
200	Strada MARIA ROSETTI	53	Sector 2	1914	S+P+2E	7	1.887	1997	Grigore ARSENIIE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
201	Strada MATASARI	12 (corp A+B)	Sector 2	1930	S+P+1E+Ma; S+P	4	310.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
202	Strada MATASARI	44 (corp C1+C2)	Sector 2	inceputul sec. XX	S+P+1E / P		347.0	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
203	Strada MATEI BASARAB	31 (corp A+B)	Sector 3	1930	S+P		185.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
204	Strada MATEI VOIEVOD	18	Sector 2	1940	S+P+2E+Ma	3	736.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
205	Strada MIHAI EMINESCU	37 (corp B)	Sector 1	1928	S+P+2E	9	948.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
206	Strada MIHAI EMINESCU	159	Sector 2	1933	S+P+3E	6	890.0	1995	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
207	Strada MIHAI EMINESCU	173	Sector 2	1895	S+P+2E+Ma	7	465.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
208	Strada MIHAI VODA	13	Sector 5	4/1/1935	S PARTIAL+P+4E		1.624	2019	Ionel BELGUN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
209	Strada MIHAI VODA	15	Sector 5	1914	S+P+6E	15	1.878	1997	Niculae TUDOSE		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
210	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	15+17	Sector 5	1920	S+P+3E+Ma	8	1.330	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
211	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	23 (fost 77)	Sector 5	1890	S+P+2E+Ma	10	1.10	1996	Silvia CARAMAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
212	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	29 (fost 83)	Sector 5	1935	S+P+3E+Ma	22	2.070	2011	Nicolae GHITA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
213	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	30 (corp A+B)	Sector 5	1922	S+P+4E+Ma S+P+2E+Ma	37	4.501	1993	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
214	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	43	Sector 5	1937	P+7E	16	1.740	1998	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
215	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	49	Sector 5	1938	P+7E	83	2.590	1998	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
216	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	51	Sector 5	1929	S+P+7E	43	7.353	1993	Comeliu NICUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
217	Strada MIHAIL MOXA	14	Sector 1	1890	S+P+Ma	0	795.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
218	Strada MIHAIL MOXA	18	Sector 1	1880	S+P+1E	0	760.0	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
219	Strada MIRCEA VULCANESCU	12	Sector 1	1917	S+P+2E+Pod	3	362.0	2017	Dinu CIUBOTARIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
220	Strada MIRCEA VULCANESCU	32A	Sector 1	1900	S+P+2E+Ma	8	856.0	1994	Radu DIAMANDOPOL		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
221	Strada MIRCEA VULCANESCU	66	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	5	520.0	1996	Nicolae CONSTANTINESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
222	Strada MIRCEA VULCANESCU	74	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	5	839.0	1995	Ovidiu GEORGESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
223	Aleea MODROGAN (MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE)	14 (tronson I și II)	Sector 1	1946+1949	S+P+2E+Pod S+P+3E+Pod	0	6.480	2022	Andrei Dragos MARCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
224	Calea MOSILOR	96	Sector 2	1900	S+P+5E+Ma	11	1.803	1993	Ioan VIRSA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
225	Calea MOSILOR	131	Sector 2	1938	S+P+5E+Ma	29	2.028	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
226	Calea MOSILOR	149	Sector 2	4/1/1934	Ds+P+3E+Ma		1.084	2019	Ionel BELGUN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
227	Calea MOSILOR	74	Sector 2	1890	S+P+1E+Ma		680.0	2019	Catalin STEFAN	Incadrat in clasa I de risc seismic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
228	Calea MOSILOR	84	Sector 3	aprox. 1864	S+P+1E		1.348	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
229	Calea MOSILOR	82	Sector 3	aprox.1890	S PARTIAL+P+1E		1.276	2019	Ionel BELGUN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
230	Calea MOSILOR	92	Sector 3	aprox.1894	S PARTIAL+P+1E+Ma PARTIAL		935.0	2019	Ionel BELGUN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
231	Calea MOSILOR	73	Sector 2	inainte de 1880	S+P+1E		150.0	2019	Catalin STEFAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
232	Calea MOSILOR	71	Sector 2	inainte de 1880	S+P+1E		644.0	2019	Catalin STEFAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
233	Intrarea NESTOREL	5	Sector 4	1914	S+P+1E	1	295.0	1993	Rodica ANGELESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
234	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	7	Sector 1	1933	S+P+6E	15	2.730	1998	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
235	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	30	Sector 1	1936	S+P+8E+Ma	25	2.756	1999	MihaiURSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
236	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	32+34	Sector 1	1935	S+P+9E	45	6.996	1998	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
237	Strada NICOLAE GOLESCU	5	Sector 1	1938	P+9E	21	1.766	1998	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
238	Bulevardul NICOLAE GRIGORESCU (Centrul de Diagnostic si Tratament TITAN)	41 (corp A)	Sector 3	1971	Ds+P+6E	0	6.584	1996	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
239	Strada NICOLAE IORGA	22	Sector 1	1939	S+P+6E+Ma	31	3.140	1995	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
240	Strada NICOLAE MAVROGHENI	15	Sector 3	1906	S+P+1E+Ma	1	239.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
241	Strada NICOLAE TONITZA	3	Sector 3	1901	S+P+2E	16	2.995	1993	Radu DIAMANDOPOL		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
242	Strada NICOLAE TONITZA	11	Sector 3	1940	S+P+8E	67	3.70	1993	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
243	Intrarea NICOLAE VERMONT	6	Sector 2	1930	S+P+2E	4	489.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
244	Strada OSTASILOR	4 (corp A+B)	Sector 1	1927	P+5E+Ma; P+4E+Ma	18	2.832	1997	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
245	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	66 (corp C)	Sector 2	1910	S+P+2E	1	715.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
246	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	91 (corp B)	Sector 2	1940	S+P+2E	5	420.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
247	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	113	Sector 2	1920	S+P+2E+Ma	7	640.0	1994	Vasile DORDEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
248	Piata PACHE PROTOPOPESCU	11	Sector 2	1935	S+P+3E+Ma	10	1.410	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
249	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	54	Sector 2	4/1/1910	S PARTIAL+P+1E		538.0	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
250	Soseaua PANDURI	36	Sector 5	1938	S+P+4E	11	602.0	2004	Rodica VASILESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
251	Soseaua PANDURI (UNIVERSITATEA BUCURESTI Facultatea de Chimie)	90 (corp A)	Sector 5	1862+1926	Ds+P+1E+Ma	0	3.830	2015	Constantin FIRTEA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2015	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
252	Strada PARINTELE STANILOAIE (fosta Strada CERNICA)	2 (corp A+B)	Sector 2	1921	S+P; S+P+1E	4	803.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
253	Strada PARIS	7 (corp principal+corp secundar)	Sector 1	1930	Sp+Ds+P+2E S+P+3E		910 197	2014	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
254	Strada PATRASCU VODA	5	Sector 3	1850	S+P+1E+Mz+Pd	4	530.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
255	Strada PATRASCU VODA	7	Sector 3	1889	S+P+2E	3	420.0	1995	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
256	Strada PATRASCU VODA	8	Sector 3	1890	S+P+2E+Pod	4	296.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
257	Strada PITAR MOS	27	Sector 1	1936	P+6E+Ma	26	2.722	1997	Dan CAPATINA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
258	Strada PITAR MOS	29	Sector 1	1936	P+6E+Ma	59	4.639	1997	Dan CAPATINA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
259	Strada PLANTELOR	47 (corp A+B)	Sector 2	A: inainte de 1930 B: dupa 1930	S+P+1E		1.026	2019	Catalin STEFAN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
260	Strada PLANTELOR	45 (corp A)	Sector 2	1895	S+P+1E+Ma	3	467.0	1993	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
261	Calea PLEVNEI	1	Sector 5	1930	S+P+8E	52	6.022	1993	Dragos BADEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
262	Strada POENARU BORDEA	12+14	Sector 4	1937	P+7E	24	2.813	1994	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
263	Strada POENARU BORDEA	16	Sector 4	1936	S+P+7E	30	3.30	1996	Constantin TARHON		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
264	Strada POIANA NARCISELOR	5	Sector 1	1929	P+6E+Ma	22	2.914	1995	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
265	Strada POIANA	7	Sector	1902	S+P+4E	17	2.120	1994	Victor NEDRITA		1. CLASA I DE RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
	NARCISELOR		1								SEISMIC
266	Strada POLONA	70	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	9	1.082	1993	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
267	Strada POPISTEANU	10	Sector 1	1938	S+P+1E	5	510.0	1993	Nicolae TEMELCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
268	Strada PRECUPETII VECHI	51 (corp B)	Sector 2	1900	S+P+1E	0	.0	2016	Zefir APOSTOL	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
269	Strada RADU CALOMFIRESCU	7	Sector 3	1933	S+P+3E	8	1.680	1995	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
270	Strada RADU CALOMFIRESCU	10	Sector 3	1890	S+P+1E+Ma	11	947.0	1993	Laurentiu SPOIALA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
271	Strada RADU CALOMFIRESCU	12	Sector 3	1890	S+P+Ma	240	19.044	1993	Laurentiu SPOAILA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
272	Strada RADU CRISTIAN	2	Sector 2	1900	S+P+1E+Ma	5	950.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
273	Strada RADU CRISTIAN	3	Sector 2	1899	Ds+P+2E	5	1.008	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
274	Strada RADU CRISTIAN	4	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	10	1.247	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
275	Strada RADU DE LA AFUMATI	27	Sector 2	1910	S+P+1E+Ma	6	610.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
276	Strada RADU DE LA AFUMATI	53 (corp A+B+C+D)	Sector 2	1915	S+P+2E; S+P+1	5	204.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
277	Calea RAHOVEI	63 (corp A+B)	Sector 4	1894	S+P+1E+Ma	27	2.010	1993	Eugeniu IORDACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
278	Bulevardul REGINA MARIA	33+35 (corp A+B+C)	Sector 4	1900	S+P+1E; S+P+1E; S+P+1E+Ma	12	1.962	1993	Alexandru BRANZEI		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
279	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU; PALATUL CENTRULUI MILITAR NATIONAL)	24 (6)	Sector 5	1890	S+P+3E	4	1.350	1993	Constantin NICUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
280	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	35 (15)	Sector 5	1940	S+P+7E+Ma	17	2.440	1996	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
281	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	44 (24)	Sector 5	1938	P+7E	25	3.821	1993	Dragos BADEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
282	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	69 (49)	Sector 5	1900	S+P+3E	12	807.0	1995	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
283	Bulevardul REGINA MARIA	33+35 (corp C)	Sector 4	1900	P+1E+Ma	5	.0	1993	Alexandru BRANZEI		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
284	Bulevardul REGINA MARIA	33 (corp B)	Sector 4	1900	P+1E+Ma	5	162.0	2012	Catalin TROFINOV		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
285	Piata ROMANA	1	Sector 1	1907	S+P+1E+Ma	5	800.0	1999	Mariana STOENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
286	Piata ROMANA (LIBRARIA COPIILOR)	9 (tr.I: sc.A; tr.II: sc.B+C; tr.III: sc.D)	Sector 1	1959+1960	S+P+9E	156	4.645	2016	Mihai URSACHESCU	Reincadrare in Rsl in anul 2016 (stalpii si bulbii de la fatada tr.I au fost investigati in 1996 si au fost incadrati in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Dan STANCIULESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
287	Strada ROMULUS	28 (corp A)	Sector 3	1930	S+P+3E+Ma	8	801.0	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
288	Strada RONDA	10	Sector 2	1900	S+P+2E+Ma	3	597.0	1997	Marin TEODOR		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
289	Strada SABINELOR	90 (corp A+B+C)	Sector 5	1900	S+P+1E; S+P; S+P	8	515.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
290	Strada SAPIENTEI	1	Sector 5	1930	S+P+5E	15	2.189	1995	Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
291	Strada SAPIENTEI	1 (corp A)	Sector 5	1936	S+P+3E	5	600.0	1993	Dan STANCIULESCU; Alexandrina PRETORIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
292	Strada SCARLAT VARNAV	33	Sector 6	1927	P+1E	4	291.0	2010	Mircea IEREMIA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
293	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	3	Sector 5	1891	S+P+4E+Ma	31	4.076	1993	Rodica VASILESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
294	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	19	Sector 1	1930	S+P+6E+Ma	14	2.970	1997	Niculae TUDOSE; Marius GABOR	CONSOLIDAT PARTIAL !	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
295	Intrarea SECTORULUI	18 (apartament nr.20)	Sector 3	1950	P+Ma	1	56.0	2012	Mircea BOLDISOR BUTA Dinu CIOBOTARU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
296	Strada SELARI	22	Sector 3	aprox.1882	S+P+3E+Ma		1.105	2019	Catalin STEFAN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
297	Strada SEMILUNEI	8	Sector 2	1935	P+5E	20	3.945	1999	Dinu CIOBOTARIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
298	Strada SEPCARI	10	Sector 3	1890	S+P+3E	2	403.0	1993	Stelian PICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
299	Calea SERBAN VODA	139	Sector 4	1934	S+P+2E	5	2.020	1997	Alexandru HRISTOFOROV		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
300	Calea SERBAN VODA	180	Sector 4	1934	S+P+3E	9	977.0	1997	Armand NEFIAN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
301	Calea SERBAN VODA	138	Sector 4	1915	S+P+1E	9	376.0	2019	Ionel BELGUN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
302	Calea SERBAN VODA	107	Sector 4	4/1/1920	Ds+P		600.0	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
303	Strada SFANTA VINERI	5	Sector 3	1933	S+P+4E+Ma	12	1.762	1993	Paul VERNESCU. Mircea DABIJA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
304	Strada SFANTA VINERI	7	Sector 3	4/1/1900	S+P+2E		819.0	2019	Ionel BELGUN		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
305	Strada SFANTUL CONSTANTIN	1	Sector 1	1890	S+P+1E	5	.0	2014	Vasile BOGDAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
306	Strada SFANTUL CONSTANTIN	31	Sector 1	1939	S+P+4E	5	1.530	1994	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
307	Strada SFINTII APOSTOLI	35	Sector 5	1939	S+P+3E	8	875.0	1994	Dan GHIOCEL		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
308	Strada SFINTILOR	13	Sector 2	4/1/1900	S PARTIAL+P+1E		1.010	2019	Catalin STEFAN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
309	Strada SIPOTUL FANTANILOR	5	Sector 1	4/1/1930	S+Ds+P+9E		2.0	2019	Catalin STEFAN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
310	Intrarea SLOBOZIA	6 (corp A+B)	Sector 4	1890; 1940	S+P; S+P+1E	1	168.0	1993	Rodica VASILESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
311	Strada SMARDAN	26	Sector 3	1910	S+P+1E+ Pod	0	110.0	1993	Mihai URSACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
312	Strada SPATARULUI	1	Sector 2	1935	P+6E	17	2.706	1993	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
313	Strada SPATARULUI	36	Sector 2	1933	S+P+3E+Ma	11	2.131	1993	Adina SIMION	Imobil consolidat în baza AC nr. 138/332/03.05.2018 și a PVRTL nr.892/08.02.2022	5. CONSOLIDATE
314	Strada SPATARULUI	6+6A	Sector 2	1930	S+P+4E+Ma		2.0	2019	Catalin STEFAN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
315	Strada SPERANTEI	24	Sector 2	1940	S+P+6E	11	1.60	1997	Stere CARACOTI		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
316	Soseaua STEFAN CEL MARE	31 (bloc 29; tronson D- de capat; scara 5)	Sector 2	1963	S+P+9E	33	2.170	1993; 1997	Marin TEODOR		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
317	Strada STEFAN LUCHIAN	3	Sector 2	1935	Ds+P+5E	19	2.120	1993	Marin TEODOR; Valentin GEORGESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
318	Strada STEFAN LUCHIAN	12C	Sector 2	1933	S+P+4E+Ma	11	864.0	1993	Dan STANCIULESCU	CONSOLIDAT PARTIAL !	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
319	Strada STEFAN MIHAILEANU	8	Sector 2	1940	S+P+2E	6	533.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
320	Strada STELEA SPATARU	17	Sector 3	1937	S+P+6E	52	4.125	1994	Marin TEODOR		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
321	Strada STIRBEI VODA	16	Sector 1	1934	P+7E	23	4.414	1994	Mihai NAVODARIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
322	Strada STIRBEI VODA	20	Sector 1	1935	S+P+6E+Ma	33	4.250	2001	Gabriel NICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
323	Strada STIRBEI VODA	22	Sector 1	1936	D+P+2E+Ma	6	1.521	2010	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
324	Strada STIRBEI VODA	126	Sector 1	1935	S+P+3E	6	800.0	1994	Emil COROIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
325	Strada Str.Roma (colt cu Intrarea Roma)	17 (2)	Sector 1	1936-1937	D+P+2E+Pod	4	670.0	2020	Eugen Lozinca		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
326	Drumul TABEREI	30 (bloc OD3; sc.1+2+3+4+5)	Sector 6	1964	S+P+8E	180	14.668	2017	Mihai URSACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
327	Strada TACHE IONESCU	3	Sector 1	1935	S+P+9E	19	2.210	1993	Zefir APOSTOL		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
328	Strada TEPES VODA	84C	Sector 2	1930	S+P; S+P+3E+Ma	9	784.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
329	Strada TITU MAIORESCU	16	Sector 2	1925	S+P+3E	8	800.0	1993	Mihai NAVODARIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
330	Strada TUDOR ARGHEZI	54	Sector 2	1924	S+P+7E	19	2.612	1996	Helmuth KOBER		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
331	Strada TUDOR ARGHEZI (colt cu Strada BATISTE)	26 (17)	Sector 2	1939	S+P+8E	76	7.970	1993	Emilian TITARU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
332	Splaiul UNIRII	66+68	Sector 4	1908	S+P+1E	2	160.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
333	Splaiul UNIRII	78	Sector 4	1936	S+P+1E	5	230.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
334	Splaiul UNIRII	98	Sector 4	1900	S+P	2	145.0	1993	Dan STANCIULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
335	Strada VANATORI	1A	Sector 5	1936	S+P+5E+Ma	17	1.296	2012	Horia DUGAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
336	Strada VANATORI	3+3A	Sector 5	1891	S+P+3E+Ma	19	2.378	1995	Mircea IEREMIA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
337	Strada VANATORI	17	Sector 5	1938	P+5E	8	918.0	1995	Ioan NICULA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
338	Strada VASELOR	38	Sector 2	1913	S+P+2E+Ma	9	815.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
339	Strada VASELOR	44	Sector 2	1928	S+P+3E	54	8.684	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
340	Strada VASILE LASCAR	18	Sector 2	1935	S+P+6E	35	5.041	1993	Emilian TITARU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
341	Strada VASILE LASCAR	26+28	Sector 2	1937	P+6E	28	3.080	1993	Mircea DABIJA; Paul VERNESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
342	Strada VASILE LUCACIU	15	Sector 3	1930	S+P+2E+Ma	3	684.0	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
343	Strada VASILE LUCACIU	18	Sector 3	1934	S+P+3E	6	684.0	1993	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
344	Strada VASILE LUCACIU	90 (corp A+B)	Sector 3	1930	S+P+1; S+P+2E+Ma	6	1.152	1993	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
345	Strada VASILE PARVAN	2+4	Sector 1	4/1/1926	S PARTIAL+P+Ma		304.0	2019	Ionel BELGUN	Reexpertizat tehnic in anul 2019	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
346	Intrarea VICTOR EFTIMIU	9	Sector 1	1935	S+P+8E	88	7.905	1994	Nicolae TEMELCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
347	Calea VICTORIEI	31	Sector 1	1909	S+P+4E	28	4.545	1995	Mihai URSACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
348	Calea VICTORIEI	52	Sector 1	1850	S+P+3E	31	3.447	1995	Eugeniu IORDACHESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
349	Calea VICTORIEI	87+89	Sector 1	1890	S+P+2E+Ma	25	4.452	1993	Emilian TITARU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
350	Calea VICTORIEI	95	Sector 1	1938	S+P+11E	37	4.167	1993	Dan CAPATINA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
351	Calea VICTORIEI	101 (corp A+B)	Sector 1	1938	S+P+10E	95	7.572	1994	Eugeniu IORDANESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
352	Calea VICTORIEI	112	Sector 1	1939	S+P+Mz+8E	27	5.212	1995	Dan POPESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
353	Calea VICTORIEI	124	Sector 1	1900	S+P+5E+Ma	28	3.377	1997	Valentin GEORGESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
354	Calea VICTORIEI	208	Sector 1	1940	P+7E+Ma	44	5.20	1996	Mihai NAVODARIU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
355	Calea VICTORIEI	220	Sector 1	1938+1945	2S+P+4E	0	2.20	2014	Mihai VOICULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	1. CLASA I DE RISC SEISMIC
356	Strada VIITORULUI	114	Sector 2	1930	S+P+3E	5	817.0	1993	Dragos BADEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
357	Strada VIITORULUI	116	Sector 2	1920	S+P+2E+Ma	5	217.0	1993	Stelian PICULESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
358	Strada VIITORULUI	138	Sector 2	1935	S+P+2E	6	669.0	1993	Dragos BADEA		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
359	Strada VISINILOR	13 (corp A+B+C)	Sector 2	1930	S+P+2;S+P+3+M	14	1.342	1993	Constantin ARIENESCU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
360	Strada VULTURILOR	25 (corp A+B+C)	Sector 3	1935	P+5E	20	2.061	1994	Adina SIMION		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
361	Strada WASHINGTON	17	Sector 1	1925	S+P+2E+Ma	15	1.397	1996	Constantin TARHON		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
362	Strada ZECE MESE	12	Sector 2	1934	S+P+3E	11	997.0	1993	Mircea CONDRUT		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
363	Strada ZECE MESE	21	Sector 2	1940	S+P+2E+Ma	5	617.0	1993	Ion LUNGU		1. CLASA I DE RISC SEISMIC
364	Strada 11 IUNIE	15	Sector 4	1950	P+5E	8	320.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
365	Strada 11 IUNIE	18	Sector 4	1925	S+P+3E+Ma	8	754.0	1995	Octavian MANOIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
366	Strada 11 IUNIE	67	Sector 4	1890	S+P+3E	18	291.0	1993	Dan STANCIULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
367	Strada ACADEMIEI	4+6	Sector 3	1960	S+P+5E+Ma	74	4.464	1994	Stelian PICULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
368	Strada AGRICULTORI	43	Sector 2	1900	S+P+2E	8	986.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
369	Strada AGRICULTORI	74 (corp A)	Sector 2	1945	S+P+3E	4	1.20	1993	Radu PETROVICI		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
370	Strada AGRICULTORI	75	Sector 2	1925	S+P+2E	7	800.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
371	Strada AGRICULTORI	76	Sector 2	1934	S+P+1E+Ma	4	626.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
372	Bulevardul ALEXANDRU AVERESCU	26+28	Sector 1	1937	S+P+3E	13	1.293	1996	Eugeniu IORDACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
373	Strada ALEXANDRU DEPARATEANU	19	Sector 1	1925	S+P+2E	3	356.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
374	Strada ALEXANDRU DEPARATEANU	22	Sector 1	1900	S+P+2E	4	239.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
375	Strada ALEXANDRU DONICI	30	Sector 2	1938	S+P+4E+Ma	25	1.414	2000	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
376	Strada ALEXANDRU DONICI	6	Sector 2	1934	S+P+2E+Ma	4	434.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
377	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	10	Sector 1	1936	S+P+7E	62	3.049	1998	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
378	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	80	Sector 1	1946	S+P+3E	8	850.0	1995	Vladimir AMBROZIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
379	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	97	Sector 1	1940	S+P+1E	2	198.0	1993	Grigore ARSENIIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
380	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	30 (bloc R4)	Sector 4	1969	S+P+10E	89	6.886	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
381	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	32 (bloc R5)	Sector 4	1969	S+P+10E	88	6.886	2000	Gabriel NICULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
382	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	34 (bloc R6)	Sector 4	1969	S+P+10E	88	6.886	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
383	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	40 (bloc R8)	Sector 4	1969	S+P+10E	88	6.886	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
384	Strada ANASTASIE SIMU	6	Sector 1	1935	S+P+7E	32	5.70	2016	Serban PAUNESCU	RslI; Imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul	8. INCADRATE/REINCADRATE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
										tehnic atestat M.D.R.A.P. Valentin GEORGESCU. S-a radiat mentiunea "colt cu Bulevardul GHEORGHE MAGHERU nr.5" conform Deciziei civile nr.6895/2018 a Curtii de Apel Bucuresti.	IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
385	Strada ANGHEL SALIGNY	6	Sector 5	1935	S+P+6E	32	1.876	1993;1999	Teodor NICOLAU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
386	Strada ARCULUI	26	Sector 2	1935	S+Ds+P+4E	12	1.090	2014	Panaite MAZILU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
387	Strada ARDELENI	16	Sector 2	1940	Ds+P+2E+Ma	6	890.0	2016	Serban PAUNESCU	Reincadrare in Rsl in anul 2016 + acordul majoritatii proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P Adina SIMION)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
388	Strada ARISTIDE PASCAL	14	Sector 3	1920	S+P+1E	3	113.0	1993	Valentin GEORGESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
389	Strada ARMENEASCA	12	Sector 2	1935	S+P+3E+Pod	5	1.780	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
390	Strada ARMENEASCA	43	Sector 2	1937	S+P+5E	17	1.859	2001	Mircea CONDRUT		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
391	Strada AUREL VLAICU	39	Sector 2	1950	P+6E	36	5.041	1993	Emilian TITARU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
392	Strada AUSTRULUI	14	Sector 2	1920	S+P+3E+Ma	5	560.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
393	Strada BALCESTI (BOIER HOSTEL BUCHAREST S.R.L.)	9 (corp A)	Sector 3	1917	S+P+Ma	0	634.0	2016	Nicolae GHITA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016 + declaratiile autentificate notarial ale proprietarului si expertului tehnic	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
394	Strada BALTAGULUI	13+15	Sector 5	1960	P+2E	24	1.830	2011	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
395	Strada BANULUI	3A	Sector 1	1936	S+P+5E+Ma	30	2.114	1998	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
396	Strada BARBU ISCOVESCU	25	Sector 1	1935	S+P+3E	8	572.0	1993	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
397	Bulevardul BASARABIA	28 (bloc 31)	Sector 2	1962-1963	S+P+11E + 12E	100	7.308	2010	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
398	Strada BATISTE	35	Sector 2	1946	S+P+8E	32	3.725	2013	Barbu VIERESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
399	Strada BENJAMIN FRANKLIN	9	Sector 1	1920	S+P+5E+Ma	12	1.574	1998	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
400	Strada BIBESCU VODA	18+20 (corp A+B+C)	Sector 4	1935	S+P+5E+Ma S+P+4E+Ma	41	4.874	1993	Alexandru BRANZE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
401	Strada BIBESCU VODA	24 (corp B)	Sector 4	1896	S+P+1E	2		2018	Traian POPP	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2018.	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
402	Intrarea BISERICA ALBA	3	Sector 1	1936	S+P+4E+Ma	5	417.0	1997	Ion NICULA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
403	Strada BISERICA AMZEI	27	Sector 1	1920	S+P+Mz+5E+Ma	24	3.008	1998	Maria DARIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
404	Strada BISERICA AMZEI (colt cu Calea VICTORIEI)	2+4 (136)	Sector 1	1958	P+7E	0	.0	2000	Maria DARIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
405	Calea CALARASILOR	124 (corp A+B)	Sector 3	1910	S+P+1E+Ma	4	266.0	1993	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
406	Calea CALARASILOR	39 (corp A)	Sector 3	1930	S+P+6E	20	2.401	1998	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
407	Calea CALARASILOR	317	Sector 3	1930	S+P+2E	3		2010	Ionel BELGUN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
408	Strada CAMINULUI	22+24	Sector 2	1932	S+P+4E+Ma	64	6.437	1997	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
409	Strada CAMPIA LIBERTATII	6 (bloc PM52; scara A+B+C+D)	Sector 3	1979	P+10E+1E tehnic	208	18.007	2013	Gheorghe DOBRESU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
410	Strada CAMPIA LIBERTATII	31 (bloc 6A; tronson I+II)	Sector 3	1963	S+P+9E	119	7.240	2013	Gabriel NICULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
411	Strada CAMPIA LIBERTATII	40	Sector 3	1962	S+P+9E	120	7.240	2001	Mircea CONDRUT		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
412	Bulevardul CAROL I	28	Sector 2	1932	S+P+4E	10	.0	2017	Traian POPP	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2017	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
413	Bulevardul CAROL I	48	Sector 2	1900	S+P+1E	5	618.0	1993	Radu PETROVICI		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
414	Bulevardul CAROL I	12	Sector 2	1924	S+Mz+P+6E	0	9.880	2018	Catalin STEFAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
415	Strada CEZAR BOLLIAC	11C	Sector 3	1930	S+P+2E; S+P+1E+Ma	8	540.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
416	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	4	Sector 1	1935	S+P+1E+Ma	3	411.0	1993	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
417	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	8	Sector 1	1934	S+P+5E	4	680.0	1993	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
418	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	10	Sector 1	1934	S+P+2E+Ma partial	3	543.0	2018	Aurelian PAVELESCU	Incadrare in Rsl in anul 2018 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
419	Strada CIRESULUI	29	Sector 2	1918	S+P+2E	4	573.0	1997	Marin TEODOR	atestat M.D.R.A.P. Radu DIAMANDOPOL)	DE URGENTA/CLASE DE RISC
420	Strada CLUCERUL UDRICANI	12bis	Sector 3	1936	D+P+3E	4	530.0	2010	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
421	Soseaua COLENTINA	5 (bloc R27)	Sector 2	1969	S+P+10E	88	6.908	2000	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
422	Soseaua COLENTINA	7 (bloc OD40)	Sector 2	1968	S+P+10E	44	3.025	2000	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
423	Soseaua COLENTINA	9 (bloc OD56)	Sector 2	1968	S+P+10E	44	3.201	2000	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
424	Soseaua COLENTINA	11 (bloc R26)	Sector 2	1969	S+P+10E	88	6.908	1993;2000	Mircea CONDRUT		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
425	Soseaua COLENTINA	21 (bloc R24)	Sector 2	1969	S+P+10E	88	6.952	2000	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
426	Soseaua COLENTINA	31 (bloc R48)	Sector 2	1969	S+P+10E	88	6.820	2000	Mircea CONDRUT		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
427	Soseaua COLENTINA	33 (bloc OD42)	Sector 2	1970	S+P+10E	44	3.135	2000	Mihai NAVODARIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
428	Soseaua COLENTINA	39 (bloc R14)	Sector 2	1969	S+P+10E	88	6.820	2000	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
429	Strada CONCORDIEI	7	Sector 4	1935	S+P+2E+Ma	5	345.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
430	Strada CONSTANTIN BALESCU	22	Sector 1	1957	S+P+3E+Pod	16	1.038	1993	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
431	Strada CONSTANTIN DISESCU	22	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	4	389.0	1997	Valentin GEORGESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
432	Strada CONSTANTIN ESARHU	3	Sector 1	1924	S+P+5E+Ma	10	1.460	1997	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
434	Strada CONSTANTIN NACU	4	Sector 2	1934	S+P+5E	20	1.484	1997	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
435	Strada CONSTANTIN NACU	7	Sector 2	1937	S+P+4E	25	1.698	1996	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
436	Strada CONSTANTIN NACU	8	Sector 2	1933	S+P+4E+Ma	9	1.538	2004	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
437	Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA	65	Sector 1	1938	S+P+3E	7	408.0	1995	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
438	Strada CORBENI	37	Sector 2	1934	S+P+3E+Ma	9	656.0	1997	Gabriel NICULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
439	Bulevardul CORNELIU COPOSU	1 (corp A)	Sector 3	1928	S+P+6E	20	2.401	2014	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
440	Bulevardul CORNELIU COPOSU	1 (corp C)	Sector 3	1928	S+P+6E	20	2.401	2014	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
441	Soseaua COTROCENI	32 (corp B)	Sector 6	1936 - 1937	S+P+1E	-		2017	Constantin FIRTEA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
442	Strada COVACI (BAZZAR LOUNGE & CLUB)	10	Sector 3	1890	S+P+2E	14	2.282	2016	Mihai URSACHESCU	Reincadrare in RslI in anul 2016 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Ioan VARSA)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
443	Strada COVACI (S.C. GALERIA NOI S.R.L. filiala CRAII DE CURTE VECHE)	14	Sector 3	1940	P+2E+Ma	5	1.535	2016	Armand NEFIAN	Reincadrare in RslI in anul 2016 + acordul majoritatii proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Mihai PERJESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
444	Strada D. I. MENDELEEV	19	Sector 1	1939	S+P+Mz+4E	10	994.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
445	Strada D. I. MENDELEEV	37	Sector 1	1930	S+P+3E+Ma	18	1.802	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
446	Strada D. I. MENDELEEV (fosta Bulevardul NICOLAE BALCEASCU)	39 (39)	Sector 1	1938	S+P+3E+Ma	20	1.591	1999	Ovidiu GEORGESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
447	Bulevardul DACIA	33	Sector 1	1929	S+P+4E+Ma	14	875.0	1995	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
448	Bulevardul DACIA	47	Sector 1	1936	S+P+6E	0	1.029	2000	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2000	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
449	Bulevardul DACIA	49 (fost 5)	Sector 1	1948	S+P+5E	24	1.338	1997	Ion GANESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
450	Bulevardul DACIA	88 (corp A)	Sector 2	1969	S+P+11E	36 (corp A+B)	4.224 (corp A+B)	2000	Horia DUGAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
451	Bulevardul DACIA	109	Sector 2	1929	S+P+2E+Ma	7	483.0	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
452	Bulevardul DACIA	171 (fost 141)	Sector 2	1934	S+P+3E+Ma	6	741.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
453	Bulevardul DACIA	173 (fost 143)	Sector 2	1933	S+P+2E+Ma	11	880.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
454	Bulevardul DACIA (colt cu Strada MIHAI EMINESCU)	28 (8)	Sector 1	1921	S+P+6E	0	.0	1998	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
455	Intrarea DACILOR	4	Sector 1	1938	S+P+5E	12	1.375	1998	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
456	Strada DAVID PRAPORGESCU	11	Sector 2	1922	S+P+3E+Ma	7	548.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
457	Strada DESPOT VODA	7 (corp A)	Sector 2	1923	P+1E	3	268.0	2015	Eugen LOZINCA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2015	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
458	Strada DIMINETII	1	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	4	670.0	2008	Nicola GOSPONINOV	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
459	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	13A	Sector 4	1932	S+P+3E+Ma	11	900.0	1997	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
460	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	15 (bloc 9)	Sector 4	1964	S+P+8 9E	226	16.380	2014	Dragos BADEA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
461	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	15A	Sector 4	1934	S+P+3E	5	648.0	1995	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
462	Strada DIMITRIE ONCIUL	16A	Sector 2	1934	S+P+3E+Ma	5	855.0	2007	Mircea MIRONESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
463	Strada DIMITRIE ONCIUL	29A	Sector 2	1935	S+P+3E	4	716.0	2014	Eugeniu IORDACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
464	Bulevardul DINICU GOLESCU	23÷25 (bloc B; corp A+B)	Sector 1	1960	S+P+9E; S+P+11E	352	24.410	2001	Cristian BALAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
465	Bulevardul DINICU GOLESCU	7	Sector 1	1933	S+P+5E	18	1.181	1997	Radu DIAMANDOPOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
466	Strada DIONISIE LUPU	35	Sector 2	1890	S+P+1E	4	346.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
467	Strada DOMNITA ANASTASIA	15	Sector 5	1939	S+P+6E+Ma	26	1.672	1997	Vladimir AMBROZIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
468	Calea DOROBANTILOR	10	Sector 1	1937	S+P+Mz+8E	36	3.301	1994	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
469	Calea DOROBANTILOR	36÷40 (bloc 1; ZODIAC)	Sector 1	1943	S+P+9E	0	6.925	2012	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
470	Calea DOROBANTILOR	49	Sector 1	1934	S+P+2E	7	856.0	1996	Maria GABOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
471	Calea DOROBANTILOR	65	Sector 1	1928	S+P+4E	12	1.137	1996	Maria GABOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
472	Calea DOROBANTILOR	73	Sector 1	1936	S+P+4E	10	521.0	1996	Maria GABOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
473	Strada DROBETA	1	Sector 2	1936	S+P+4E+Ma	16	1.678	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
474	Strada DROBETA	7	Sector 2	1939	S+P+5E	26	1.282	1997	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
475	Calea DUDESTI	111	Sector 3	1947	S+P+4E	9	776.0	1997	Mihai IANCULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
476	Strada DUMBRAVA ROSIE	22	Sector 2	1930	S+P+3E	7	830.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
477	Strada DUMBRAVA ROSIE	24	Sector 2	1934	S+P+3E	8	624.0	1993	Nicolae NEER		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
478	Strada EDGAR QUINET	3	Sector 1	1930	S+P+10E	30	1.955	1998	Alexandrina PRETORIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
479	Strada EDGAR QUINET	5	Sector 1	1939	S+P+8E	20	1.622	1998	Anatolie CAZACLIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
480	Strada ELENA	2 (bloc OD7C)	Sector 2	1968	S+P+10E	44	2.926	2000	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
481	Strada ELENA	4 (bloc OD7B)	Sector 2	1967	S+P+10E	44	3.080	2000	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
482	Strada EPISCOPIEI	5	Sector 1	1936	S+Ds+P+6E	17	2.312	2016	Mircea IEREMIA	Reincadrare in RsII in anul 2016 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Dan CAPATANA)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
483	Strada EPISCOPIEI	6	Sector 1	1924	S+P+5E	20	2.350	1998	Grigore ARSENIIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
484	Strada EPISCOPUL RADU	42 (corp A+B+C)	Sector 2	1937	S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma	4	446.0	1997	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
485	Strada FAGARAS	16	Sector 1	1940	S+P+3E	7	513.0	1997	Horia DUGAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
486	Bulevardul FERDINAND I	51 (corp A)	Sector 2	1956	S+P+5E+Ma	6	2.670	1993	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
487	Strada FLUVIULUI	18	Sector 1	1933	S+P+5E	12	816.0	1998	Alexandru BRANZEI		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
488	Strada FRUMOASA	17	Sector 1	1939	S+P+3E+Pod	6	560.0	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
489	Intrarea FRUMOASA	6	Sector 1	1936	S+P+7E	4	390.0	1993;1999	Maria.DARIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
490	Strada GABROVENI	6+8	Sector 3	1890	S+P+1E+Ma	5	2.327	2016	Mihai VOICULESCU	Reincadrare in RsII in anul 2016 + acordul majoritatii proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Laurentiu SPOIALA)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
491	Strada GARII DE NORD	2+4 (bloc C)	Sector 1	1959	S+P+9E	276	15.129	2000	Alexandrina PRETORIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
492	Strada GARII DE NORD	6+8 (bloc A; corp principal; sc.1)	Sector 1	1959	S+P+9E	63	2.150	2016	Ioan Mihai PAUL	Reincadrare in RsII in anul 2016 (corpul principal a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Emilian TITARU); corpul anexa este incadrat in clasa de risc seismic RsIII	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
493	Strada GEORGE ENESCU	5 (corp A)	Sector 1	1910	S+P+1E+Ma+Pod	2	800.0	2016	Ionel BELGUN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
494	Strada GEORGE ENESCU	33	Sector 1	1910	S+P+5E	27	2.909	1998	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
495	Strada GEORGE ENESCU	7	Sector 1	1934	S+P+7E	40	4.496	1997	Alexandrina PRETORIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
496	Strada GEORGE ENESCU	9	Sector 1	1934	S+P+5E+Ma	24	1.016	1997	Alexandrina PRETORIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
497	Strada GEORGES CLEMENCEAU	4	Sector 1	1939	S+P+5E	14	1.547	1997	Nicolae GHITA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
498	Bulevardul GHEORGHE I. DUCA	17	Sector 1	1936	S+P+4+Ma	14	1.182	1995	Valentin NEDRITA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
499	Bulevardul GHEORGHE I. DUCA	8	Sector 1	1938	S+P+5E	22	1.310	1998	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
500	Strada GHEORGHE LAZAR	4	Sector 1	1938	S+P+5E+Ma	30	1.840	2000	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
501	Strada GHEORGHE LAZAR	5	Sector 1	1920	S+P	1	250.0	1993	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
502	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	7	Sector 1	1961	S+P+Mz+9E	126	17.792	2000	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
503	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	32+36 (tronson I+II+III)	Sector 1	1959	S+P+9E; S+P+7E	0	16.268	2010	Traian POPP	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
504	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (Cinematograful SCALA)	2+4	Sector 1	1938	S+P+7E	53	8.329	1999	Anatolie CAZACLIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
505	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (colt cu Strada JULES MICHELET; Teatrul C.I. NOTTARA)	20 (2+6)	Sector 1	1946; 1940	P+9E; P+6E+Ma	12/1/1952	7.053; 2.447	2016	Ioan Mihai PAUL	Reincadrare in RslI in anul 2016 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Mihai NAVODARIU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
506	Strada GHEORGHE MANDREA	4	Sector 2	1934	S+P+2E	2	460.0	1995	Octavian MANOIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
507	Strada GHEORGHE MANU	18	Sector 1	1900	S+P+3E	0	1.140	2014	Catalin STEFAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
508	Bulevardul GHEORGHE MARINESCU	19	Sector 5	1934	S+P+4	14	2.130	1999	Anatolie CAZACLIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
509	Strada GHEORGHE PETRASCU	14A (bloc 9A)	Sector 3	1964	P+9E+1E retras	44	3.540	2013	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
510	Strada GHEORGHE POLIZU	30	Sector 1	1937	S+P+3E	5	400.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
511	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	43+45 (corp A+B)	Sector 2	1939	S+P+4E ;S+P	11	1.315	1993	Cristian BALAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
512	Strada GION IONESCU	2	Sector 3	1938	S+P+5E	240	19.044	2001	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
513	Calea GIULESTI	42 (bl.8 sc.A-D)	Sector 6	1960-1962	S+P+7E+1E RETRAS		12.380	2018	Dumitru POPESCU	Reexpertizat tehnic in anul 2018	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
514	Soseaua GIURGIULUI	72+86 (bloc B)	Sector 4	1964	S+P+8E	196	13.167	2001	Alexandru BRANZEI		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
515	Soseaua GIURGIULUI	120A (bloc 13)	Sector 4	1963	S+P+16E	369	18.706	1993;2000	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
516	Soseaua GIURGIULUI	126 (bloc 7)	Sector 4	1962	S+P+7E	256	17.840	2001	Alexandru BRANZEI		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
517	Strada GLADIOLELOR	11	Sector 4	aprox. 1890	S+P+1E		352.0	2019	Ionel BELGUN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
518	Calea GRIVITEI	13	Sector 1	1890	S+P+3E+Ma	11	520.0	1995	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
519	Calea GRIVITEI	77	Sector 1	1900	S+P+2E	5	840.0	1997	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
520	Calea GRIVITEI	139	Sector 1	1965	S+P+Mz+8E	108	11.20	1998	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
521	Calea GRIVITEI	174 (bloc S)	Sector 1	1962	S+P+11E	46	4.040	2001	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
522	Calea GRIVITEI	188 (bloc M)	Sector 1	1962	S+P+11E	46	4.095	2001	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
523	Calea GRIVITEI	236 (bloc H)	Sector 1	1961	S+P+8E	93	7.612	2001	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
524	Calea GRIVITEI	395 (bloc M)	Sector 1	1960	S+P+7E+Ma	92	7.717	2001	Dan CAPATINA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
525	Strada HENRI COANDA	33	Sector 1	1938	S+P+3E+Pod	5	916.0	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
526	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	27	Sector 1	1940	S+P+6E	0	3.810	2002	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
527	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	36	Sector 1	1936	S+P+4E+Ma	0	6.392	1998	Horia DUGAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
528	Bulevardul HRISTO BOTEV	3	Sector 3	1923+1925	S1+S2+P+6E+Ma	14	4.625	2017	Ioan Mihai PAUL	Reincadrare in RsII in anul 2017 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Dan POPESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
529	Bulevardul HRISTO BOTEV	8	Sector 3	1930	S+P+7E	15	2.168	1994	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
530	Bulevardul I. C. BRATIANU (Libraria COLTEI)	12	Sector 3	1928	S+P+Mz+4E	11	1.680	1999	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
531	Strada IACOB FELIX	11	Sector 1	1930	S+P+2E	5	569.0	1996	Maria GABOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
532	Strada ICOANEI	25	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	5	387.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
533	Strada ICOANEI	69 (corp B+C)	Sector 2	1880	S+P+1E; S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Serban PAUNESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2006	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
534	Strada IENACHITA VACARESCU	34 (corp C)	Sector 4	1906	Spartial+P+1E+Ma	2	445.0	2017	Adrian IORDACHESCU	Reincadrare in RslI in anul 2017 + acordul coproprietarului (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Constantin NICUT)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
535	Strada ILFOV	1B	Sector 5	1898	S+P+2E	0	571.0	1997	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
536	Splaiul INDEPENDENTEI (colt cu Strada NICOLAE TONITZA)	2K (13)	Sector 3	1915	2S+P+Mz+6E	18	11.504	2016	Ramiro SOFRONIE; Mircea CRISAN	Reincadrare in RslI in anul 2016 + acordul majoritatii proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Gabriel NICULESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
537	Intrarea IOANID	4	Sector 2	1910	S+P+1E+Ma	8	924.0	1999	Ovidiu GEORGESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
538	Strada ION BERINDEI	8 (bloc OD17)	Sector 2	1970	S+P+10E	44	3.146	2000	Mihai NAVODARIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
539	Strada ION BREZOIANU	11	Sector 5	1935	S+P+5E	19	1.302	1997	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
540	Strada ION BREZOIANU	29A	Sector 1	1930	S+P+8E	45	3.672	1994	Dragos BADEA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
541	Strada ION BREZOIANU	53A	Sector 1	1946	S+P+7E+Ma	34	4.30	2002	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
542	Strada ION BREZOIANU	53B	Sector 1	1946	S+P+9E	34	2.880	2002	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
543	Strada ION CAMPINEANU	1 (corp A)	Sector 1	1957	S+P+7E	47	5.891	2000	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
544	Strada ION CAMPINEANU	13	Sector 1	1921	S+P+Mz+7E	16	1.144	1997	Grigore ARSENIIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
545	Strada ION CAMPINEANU	20A (bloc 18A)	Sector 1	1961	S+P+Mz+7E	0	2.791	1998	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
546	Strada ION CAMPINEANU	25	Sector 1	1960	S+P+Mz+15E	89	7.940	2004	Mihai NAVODARIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
547	Strada ION CAMPINEANU	31 (bloc 4; sc.1; bloc 5; bloc 6A)	Sector 1	1960	S+P+9E	30	3.931	2004	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
548	Strada ION CAMPINEANU	31 (bloc 4; sc.2+3+4)	Sector 1	1959	S+P+9E	90	5.789	2004	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
549	Strada ION CAMPINEANU	24 (tr. 1+2+3)	Sector 1	1960-1962	S+P+8E+ETH S+P+8E+ETH S+P+8E+2E RETRAS		13.128	2018	Dumitru POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
550	Intrarea ION LUCA CARAGIALE	8	Sector 2	1933	S+P+4E	13	1.730	1997	Grigore ARSENIIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
551	Bulevardul ION MIHALACHE	325	Sector 1	1962	S+P+10E	44	3.833	2008	Stelian PICULESCU. Emilian TITARU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
552	Strada ION NISTOR	4	Sector 3	1949	2S+P+10E	0	1.750	1994	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
553	Strada ION SLATINEANU	4 (corp A+B)	Sector 1	1935	S+P+2E	6	538.0	1997	Vladimir AMBROZIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
554	Bulevardul IULIU MANIU	57 (bloc OD16)	Sector 6	1972	S+P+11E	264	19.492	2000	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
555	Strada JEAN LOUIS CALDERON	40	Sector 2	1942	S+P+6E	32	2.976	2010	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
556	Strada JEAN LOUIS CALDERON	76	Sector 2	1900	S+P+1E+Ma	0	2.528	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
557	Strada JOLIOT FREDERIC CURIE	7	Sector 5	1939	S+P+2E	7	480.0	1997	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
558	Strada JOLIOT FREDERIC CURIE	10	Sector 5	1938; 1940	S+P+3E	9	1.0	1997	Grigore ARSENIIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
559	Strada JOSEPH LISTER	1	Sector 5	1934	S+P+4E+Ma	21	2.033	2016	Gheorghe POPESCU	Reincadrare in Rsl1 in anul 2016 + acordul asociatiei proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Nicolae GHITA)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
560	Strada JULES MICHELET	19	Sector 1	1935	S+P+6E	13	1.942	1998	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
561	Strada JULES MICHELET	25	Sector 1	1936	S+P+6E	11	1.552	1997	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
562	Bulevardul LASCAR CATARGIU	11A	Sector 1	1939	S+P+6E	30	4.690	1994	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
563	Bulevardul LASCAR CATARGIU (imobil cu destinatia de birouri si locuinte)	1	Sector 1	1890	Ds+P+2E+Pod	6	1.128	2017	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
564	Strada LITOVOI VOIEVOD	1 (bloc OD7A)	Sector 2	1970	S+P+10E	44	3.212	2000	Mihai NAVODARIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
565	Strada LIZEANU	20	Sector 2	1936	S+P+3E	13	945.0	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
566	Strada LONDRA	19	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	12	1.313	1996	Vladimir AMBROZIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
567	Strada LUTERANA	5	Sector 1	1932	S+P+5E	71	7.315	1998	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
568	Strada MAIOR ALEXANDRU CIMPEANU	13	Sector 1	1920	S+P+2E	7	649.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
569	Strada MAIOR ALEXANDRU CIMPEANU	29	Sector 1	1934	S+P+2E	5	549.0	1997	Dragos BADEA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
570	Strada MANTULEASA	16	Sector 2	1928	S+P+4E	9	1.308	2001	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
571	Bulevardul MARASESTI	100	Sector 4	1937	S+P+4E	10	692.0	1997	Mircea IANCULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
572	Strada MARIA ROSETTI	16 (corp A+B)	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma; S+P+4E+Ma	9	1.470	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
573	Strada MARIA ROSETTI	26	Sector 2	1938	S+P+6E	12	1.239	1997	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
574	Strada MARIA ROSETTI	31	Sector 2	1938	S+P+3E+Ma	14	2.005	2008	Cristian ENESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
575	Strada MARIA ROSETTI	43	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	6	1.012	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
576	Strada MARIA ROSETTI	8	Sector 2	1934	S+P+5E	16	1.941	1993	Constantin PAVEL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
577	Strada MASINA DE PAINE	39 (bloc OD59A)	Sector 2	1970	S+P+10E	44	3.090	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
578	Strada MASINA DE PAINE	6 (bloc R31)	Sector 2	1969	S+P+10E	88	6.746	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
579	Strada MASINA DE PAINE	69 (bloc OD23)	Sector 2	1969	S+P+10E	176	12.694	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
580	Strada MASINA DE PAINE	8 (bloc OD36)	Sector 2	1968	S+P+10E	44	3.090	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
581	Strada MATEI MILLO	12	Sector 1	1938	S+P+Mz+6E	39	3.640	1999	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
582	Strada MAXIM GORKI	1	Sector 1	1958	S+P+2E	12	942.0	1997	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
583	Soseaua MIHAI BRAVU	107+119	Sector 2	1963	S+P+10E	269	21.208	2001	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
584	Soseaua MIHAI BRAVU	90+96 (bloc D17; tr.A+B+C)	Sector 2	1963	S+P+10E	147	12.092	2015	Mircea MIRONESCU	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
585	Strada MIHAI EMINESCU	34	Sector 1	1939	S+P+7E	8	833.0	1994	Victor NEDRITA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
586	Strada MIHAI EMINESCU	75A	Sector 2	1927	S+P+2E+Ma	4	429.0	1997	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
587	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	16 (fost 46)	Sector 5	1900	S+P+2E	4	386.0	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
588	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	37 (fost 87)	Sector 5	1932	S+P+3E+Ma	15	1.040	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
589	Strada MIHAIL MOXA	2 (corp B+C)	Sector 1	1920	P+Ma S+P+1E+Ma	0	1.889	2019	Gheorghe VLAICU	corp A (constructie noua Hotelul MOXA) situat in Strada MIHAIL MOXA nr.4 (S+P+5E+ETEHNIC); reincadrare in RslI in anul 2019; AC nr.287/1402309/2016 + nr.384/1522201/2017	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
590	Strada MIRCEA VULCANESCU	108 (corp A+B+C)	Sector 1	1924	S+P+1E; S+P+1E+Ma; S+P+2E+Pod	9	1.203	1995	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
591	Strada MITROPOLIT NIFON	30	Sector 4	1937	S+P+2E+Ma	2	267.0	1997	Sorin APOLZAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
592	Aleea MODROGAN (MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE)	14 (tronson III)	Sector 1	1946+1949	S+P+3E+Pod	0	3.240	2022	Andrei Dragos MARCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
593	Calea MOSILOR	42	Sector 3	1930	P+4E+Ma	4	442.0	1993	Manoiu OCTAVIAN	Reincadrare in RslI in anul 2019 (imobilul a fost incadrat initial in RS I de catre expertul tehnic atestat Ing. Alexandru NEFIAN)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
594	Calea MOSILOR	59	Sector 3	1933	S+P+3E+Ma	11	1.10	1993	Alexandru BRINZEI		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
595	Calea MOSILOR	126A	Sector 2	1936	S+P+5E	10	1.222	2001	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
596	Calea MOSILOR	133	Sector 2	1938	S+P+7E	22	1.979	2017	Ionel BELGUN	Reincadrare in RslI in anul 2017 + acordul asociatiei proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Dan POPESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
597	Calea MOSILOR	145	Sector 2	1938	S+P+3E+M	10	1.442	2007	Gheorghe MIERTOIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
598	Calea MOSILOR	27	Sector 3	1885	S+P+2E+Pod	4	1.275	2016	Ionel BELGUN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016 (cu acordul tuturor proprietarilor).	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
599	Calea MOSILOR	215E	Sector 2	4/1/1930	S+P+1E PARTIAL		478.0	2019	Catalin STEFAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
600	Strada NERA	2 (bloc OD5)	Sector 6	1964	S+P+9E	240	17.550	2000	Mihai NAVODARIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
601	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	21 (corp A+B)	Sector 1	1920+1940	S+P+7E	0	5.952	2018	Mircea MIRONESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2018	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
602	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	35+35A	Sector 1	1937	S+P+8E	49	7.558	1998	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
603	Bulevardul NICOLAE BALCESCU (Libraria DIVERTA DALLES)	18	Sector 1	1960	S+P+Mz+7E	134	9.345	1998	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
604	Strada NICOLAE GOLESCU	20	Sector 1	1921	S+P+3E	11	1.783	2016	Armand NEFIAN	Reincadrare in RslI in anul 2016 + acordul asociatiei proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Armand NEFIAN)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
605	Strada NICOLAE IORGA	17	Sector 1	1940	S+P+6E	15	2.247	1994	Gabriel NICULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
606	Strada NICOLAE TONITZA	13	Sector 3	1915	2S+P+Mz+6E	18	11.504	2016	Mircea CRISAN	Reincadrare in RslI in anul 2016 + acordul majoritatii proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Gabriel NICULESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
607	Strada NICULAE T. SEBE	11 (bloc S21)	Sector 3	1962	S+P+9E	38	3.440	2001	Mircea CONDRUT		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
608	Aleea OTESANI	1+7 (bloc OD52+OD54)	Sector 2	1970	S+P+10E	176	13.694	2000	Mihai NAVODARIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
609	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	18	Sector 2	1924	S+P+2E+Ma	3	313.0	1997	Emilian TITARU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
610	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	34	Sector 2	1934	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
611	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	44	Sector 2	1890	S+P+2E	6	721.0	2012	Niculaie TUDOSE	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
612	Piata PACHE PROTOPOPESCU	2	Sector 2	1938	S+P+4E+Ma	10	1.201	2001	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
613	Piata PACHE PROTOPOPESCU	15	Sector 2	1940	S+P+6E	40	3.268	2011	Mihai URSACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
614	Strada PALADE GHEORGHE	1	Sector 2	1930	S+P+3E	15	880.0	1995	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
615	Strada PALEOLOGU	15	Sector 3	1930	S+P+3E+Ma	10	1.380	1993	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
616	Soseaua PANDURI	30	Sector 5	1920	S+P+2E+Ma	4	473.0	2016	Anatolie CAZACLIU	Reincadrare in RslI in anul 2016 + acordul proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Alexandru BRANZEI)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
617	Soseaua PANTELIMON	235 (bloc 67)	Sector 2	1976	S+P+14E	178	15.510	2000	Emilian TITARU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
618	Strada PARFUMULUI	28	Sector 3	1944	S+P+7E+Pod	30	1.772	2018	Gabriel NICULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2018	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
619	Strada PARIS	4	Sector 1	1937	S+P+3E	14	928.0	1995	Vladimir AMBROZIE	(documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
620	Strada PARIS	40	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	11	881.0	1993	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
621	Strada PASULUI	5	Sector 2	1938	S+P+3E+Ma	5	430.0	1994	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
622	Strada PATRIOTILOR	3A (bloc M3G)	Sector 3	1975	S+P+10E	44	3.344	2013	Dan POPESCU	Reincadrare in RslII in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
623	Strada PIATA AMZEI	7+9	Sector 1	1958	S+P+7E	90	11.718	1997	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
624	Piata Garii FILARET	2	Sector 4	1920	S+P+3E+Ma	13	1.790	2018	Ionel BELGUN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
625	Strada PITAR MOS	19	Sector 1	1936	S+P+2E	10	980.0	2011	Constantin PAVEL	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
626	Aleea POIANA MUNTELUI	2 (bloc OD3)	Sector 6	1964	S+P+9E	224	17.550	2000	Mihai NAVODARIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
627	Strada POLONA	42	Sector 1	1930	Ds+P+2E+Pod	6	474.0	2011	Armand NEFIAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
628	Strada POLONA	47	Sector 1	1935	S+P+1E	4	238.0	1993	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
629	Strada POLONA	75	Sector 1	1939	S+P+2E	3	470.0	1993	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
630	Strada POMPILIU ELIADE	4	Sector 1	1958	S+P+6E	14	1.40	2002	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
631	Strada POPA NAN	19	Sector 3	1935	S+P+2E+Ma	11	933.0	1997	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
632	Strada POPA NAN	76	Sector 2	1940	S+P+3E	9	755.0	1996	Maria GABOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
633	Strada POPA PETRE	37 (corp A+B)	Sector 2	1924	S+P+2E+Ma	7	616.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
634	Strada POPA TATU	76	Sector 1	1938	S+P+5E+Ma	12	1.180	1997	Nicolae ALEMEN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
635	Strada POPA TATU	78	Sector 1	1938	S+P+5E+Ma	14	1.760	1997	Nicolae TOPA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
636	Strada POSTAVARUL	6 (bloc D2; tr.I+II)	Sector 3	1967	S+P+10E+1E tehnic	264	9.372	2013	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
637	Strada POTERAS	35	Sector 4	1938	S+P+3E	16	895.0	1997	Armand NEFIAN	cresterea eficientei energetice a constructiei)	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
638	Strada POVERNEI (Sediul S.N.S.P.A. ; fostul sediu S.R.I.)	6+8 (corp A1+A2)	Sector 1	1924+1929	Ds+P+2E+Ma Ds+P+2E+Pod	0	.0	2008	Mircea CRISAN	Incadrare in RslI in anul 2008 (casa scarii dintre corpurile A1 si A2 este incadrata in Rsl)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
639	Aleea PRAVAT	2 (bloc Z6)	Sector 6	1968	S+P+10E	66	5.198	2010	Ion LUNGU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
640	Strada PRISACA DORNEI	6 (bloc D5)	Sector 3	1967	S+P+10E+1E tehnic	264	13.446	2013	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
641	Intrarea PROCOPIE DUMITRESCU	3	Sector 2	1930	S+P+2E	4	509.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
642	Bulevardul REGINA ELISABETA	5	Sector 3	1896 - 1914	S1+S2+P+3E+Ma	-	16.854	2018	Alexandrina PRETORIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
643	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	25 (5)	Sector 5	1934	S+P+9E	40	5.0	1997	Grigore ARSENIIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
644	Bulevardul REGINA ELISABETA (imobil birouri ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR)	16	Sector 3	1935	S+P+9E	0	10.062	2001	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
645	Bulevardul REGINA MARIA	33+35 (corp A)	Sector 4	1900	P+1E+Ma	5	810.0	2017	Catalin STEFAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
646	Intrarea RIGAS	29B	Sector 1	1938	P+S+6	47	4.072	2007	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
647	Strada ROMA	8	Sector 1	1923	S+P+2E	3	660.0	1997	Dragos BADEA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
648	Strada ROMULUS	64 (corp A+B)	Sector 3	1890	S+P+1E; S+P+1E	4	909.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
649	Strada SCHITU DARVARI	14A	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	2	533.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
650	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	17	Sector 1	1938	S+P+4E+Ma	19	1.267	1997	Nicolae ALEMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
651	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	25	Sector 1	1947	S+P+10E	28	230.0	1995	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
652	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	39	Sector 1	1946	S+P+7E	34	3.40	1997	Teodor MARIN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
653	Strada SELARI	13	Sector 3	1910	S+P+2E	0	1.106	2016	Andrei Dragos MARCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
654	Calea SERBAN VODA	31	Sector 4	1930	S+P+Mz+4E	29	1.374	1999	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
655	Calea SERBAN VODA	105	Sector 4	0	S+P+4E	16	1.205	1993;1995	Gabriel NICULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
656	Calea SERBAN VODA	124	Sector 4	1938	S+P+3E+Ma	10	912.0	1997	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
657	Strada SFANTA MARIA	51	Sector 1	1926	S+P+2E	3	309.0	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
658	Strada SFANTUL CONSTANTIN	24	Sector 1	1927	S+P+5E	27	3.312	2000	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
659	Strada SFANTUL ELEFTERIE	14	Sector 5	1934	S+P+2E+Ma	12	1.112	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
660	Strada SFANTUL ELEFTERIE	16	Sector 5	1934	S+P+3E	14	1.255	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
661	Strada SFANTUL STEFAN	4	Sector 2	1937	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
662	Strada SFINTII APOSTOLI	40	Sector 5	1945	S+P+6E	20	1.750	2002	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
663	Strada SFINTII APOSTOLI	1	Sector 1	1897	S+P+2E	11	1.350	1997	Emilian TITARU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
664	Strada SFINTII VOIEVOZI	29	Sector 1	1940	S+P+4E+Ma	29	1.848	1999	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
665	Strada SFINTII VOIEVOZI	55	Sector 1	1920	S+P+1E+Ma	4	572.0	2016	Cristian ENESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
666	Strada SILFIDELOR	4	Sector 5	1939	S+P+7E	27	2.080	1999	Maria DARIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
667	Strada SMARDAN	19	Sector 3	4/1/1900	S+P+2E		422.0	2019	Ionel BELGUN	Incadrat in clasa II de risc seismic in anul 2019	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
668	Strada SMARDAN	18	Sector 3	1940	S+P+7E	31	7.273	2020	ing. Nicolae P. Teodor	Imobil expertizat 1994 incadrat Urgenta 1 ing. Dan Dumitru POPESCU; Imobil expertizat 2014 - incadrat in clasa RSI ing. Dan Dumitru POPESCU; Imobil expertizat 2020 - incadrat in clasa RSII ing. Nicolae P. Teodor;	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
669	Strada SOARELUI	3÷5	Sector 3	1900	S+P+1E+Pod	3	1.492	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
670	Strada SPATARU PREDA (TESATORIIILE REUNITE S.A.)	5 (corp C1)	Sector 5	1938+1939	S+P+1E	0	4.416	2016	Aurelian PAVELESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
671	Strada SPATARU PRED (TESATORIILE REUNITE S.A.)	5 (corp C2)	Sector 5	1979+1980	P	0	2.915	2016	Dinu CIOBOTARU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
672	Strada SPATARU PRED (TESATORIILE REUNITE S.A.)	5 (corp C6)	Sector 5	1976+1977	P+1E	0	1.80	2016	Dinu CIOBOTARU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
673	Strada SPATARUL NICOLAE MILESCU	6	Sector 2	1933	S+P+3E	8	1.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
674	Strada SPATARULUI	1A	Sector 2	1942	S+P+7E	15	2.607	1997	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
675	Intrarea SPATARULUI	3	Sector 2	1939	S+P+3E+Ma	8	1.376	1993;1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
676	Strada SPERANTEI	13	Sector 2	1940	S+P+5E+Ma	11	1.050	1997	Stere CARACOTI		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
677	Strada SPERANTEI	26	Sector 2	1941	S+P+6E	26	1.255	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
678	Strada SPIRU HARET	8	Sector 1	1886	Ds+P+1E	-		2016	Constantin FIRTEA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
679	Intrarea STAFETEI	2A	Sector 3	1920	S+P+3E	8	530.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
680	Soseaua STEFAN CEL MARE	5	Sector 2	1962	S+P+8E	134	1.073	1997	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
681	Soseaua STEFAN CEL MARE	18	Sector 2	1957	S+P+6E	21	1.782	2001	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
682	Soseaua STEFAN CEL MARE	20	Sector 2	1936	P+3E	6	1.150	2010	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
683	Soseaua STEFAN CEL MARE	27	Sector 2	1960	S+P+6E	49	3.430	2000	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
684	Soseaua STEFAN CEL MARE	42	Sector 2	1960	S+P+6E	24	3.269	2001	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
685	Strada STEFAN MIHAILEANU	7	Sector 2	1931	S+P+1E+Ma	1	238.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
686	Strada STEFAN MIHAILEANU	11A (corp A)	Sector 2	1939+1940	S+P+1E+Ma	4	360.0	2008	Eugeniu DUMITRACHE	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
687	Strada STEFAN PROTOPODESCU	1 (bloc C6)	Sector 1	1962	S+P+11E	0	4.676	2008	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
688	Strada STELEA SPATARU	12	Sector 3	1906+1910	Ds+P+1E+Ma	0	1.109	2016	Mihai URSACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
689	Strada STIRBEI VODA	23	Sector 1	1941	S+P+7E+Ma	25	1.980	1999	Marin TEODOR		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
690	Strada STIRBEI VODA	122 (corp A+B)	Sector 1	1920	S+P+1E ; S+P	4	132.0	1993	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
691	Strada STIRBEI VODA	129	Sector 1	1929	S+P+3E	8	960.0	1996	Vladimir AMBROZIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
692	Strada STRADUINTEI	6 (bloc R5)	Sector 4	1964	S+P+9E	82	5.820	2000	Gabriel NICULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
693	Drumul TABEREI	20 (bloc C2)	Sector 6	1962	S+P+8E	216	15.993	2001	Mircea CONDRUT		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
694	Strada TACHE GHEORGHE	13 (bloc 17; tr.I÷VIII)	Sector 4	1965	S+P+9E	320	24.123	1996	Corneliu MUDRACENCO		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
695	Strada TACHE IONESCU	8	Sector 1	1938	S+P+11E	51	4.979	1998	Anatolie CAZACLIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
696	Strada TARGU NEAMT	2 (bloc R7)	Sector 6	1971	S+P+10E	88	6.996	2000	Zefir APOSTOL		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
697	Strada TELEAJEN	42	Sector 2	1967	S+P+3E	0	515.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
698	Strada TELEAJEN	72 (corp A+B)	Sector 2	1924; 1935	S+P+1E; S+P+1E+Ma	6	414.0	1993	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
699	Strada TEODOSIE RUDEANU	70	Sector 1	1914	S+P+1E	1	56.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
700	Strada TOAMNEI	8	Sector 2	1942	S+P+5E	27	2.224	2007	Mihai URSACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2007	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
701	Strada TOAMNEI	125	Sector 2	1921	S+P+3E	5	328.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
702	Strada TOAMNEI	56+58	Sector 2	1922	S+P+2E+Pod	4	525.0	1993	Silvia CARAMAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
703	Strada TREI SCAUNE	15	Sector 2	1937	S+P+Ma	1	120.0	1997	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
704	Strada TUDOR ARGHEZI	23	Sector 2	1890	S+P+2E	0	557.0	1995	Ovidiu MANOIU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
705	Strada TUDOR ARGHEZI	32	Sector 2	1936	P+Mz+7+Ma; P+Mz+8+Ma	48	3.750	1999	Mircea NEICU. Grigore ARSENIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
706	Strada VALERIU BRANISTE	23	Sector 3	1928	S+P+2E+Ma	10	585.0	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
707	Strada VALERIU BRANISTE	60A	Sector 3	1938	S+P+3E	8	990.0	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
708	Strada Vasile Alecsandri	5	Sector 1	1930	Sp+P+2E+Ma			2018	Mihai Voiculescu		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
709	Strada VASILE CONTA	14	Sector 2	1920	S+P+1E	7	729.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
710	Strada VASILE CONTA	3+5 (corp A+B+C)	Sector 2	1940	S+P+5E+Ma	99	6.164	1997	Alexandrina PRETORIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
711	Strada VASILE CONTA	7+9 (corp D+E+F)	Sector 2	1941	S+P+9 10E	99	6.164	1997	Alexandrina PRETORIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
712	Strada VASILE LASCAR	8	Sector 2	1935	S+Ds+P+5E+Ma	0	3.20	2009	Rodica VASILESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
713	Strada VASILE LASCAR	10	Sector 2	1925	S+P+4E+Ma	10	787.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
714	Strada VASILE LASCAR	23÷25	Sector 2	1938	S+P+8E	64	6.210	1997	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
715	Strada VASILE LASCAR	46	Sector 2	1947	S+P+8E+Ma	14	1.508	2002	Gabriel NICULESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
716	Strada VASILE LASCAR	100	Sector 2	1938	S+P+5E+Ma	22	2.144	2017	Horia DUGAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2017	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
717	Strada VASILE LASCAR	111	Sector 2	1936	S+P+3E+Ma	17	1.232	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
718	Strada VASILE LUCACIU	4 (corp B+C)	Sector 3	1900	S+P+1E+Ma	3	356.0	1993	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
719	Strada VASILE LUCACIU	101	Sector 3	1940	S+P+3E	13	903.0	1994	Adina SIMION		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
720	Strada VICTOR BABES	7	Sector 5	1940	S+P+2E+Ma	7	616.0	1997	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
721	Calea VICTORIEI	1+5 (corp A+B+C+D)	Sector 3	1961	S+P+9E;P+9ES+Mz+9; S+P+Mz+9; P+9	148	13.110	2011	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
722	Calea VICTORIEI	2+4	Sector 3	1928	S+P+8E	72	11.782	2017	Mihai VOICULESCU	Reincadrare in RslI in anul 2017 + acordul asociatiei proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Voicu DORDEA)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
723	Calea VICTORIEI	22÷24	Sector 3	1939	2S+P+8E	0	836.0	2012	Adina SIMION	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
724	Calea VICTORIEI	25	Sector 3	1936	2S+P+12E	49	6.071	2012	Mihail STANESCU	Reincadrare in RslI in anul 2012 + acordul asociatiei proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Mircea MIRONESCU)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
725	Calea VICTORIEI	103+105 (corp A+B)	Sector 1	1959	S+P+10E; S+P+7E	81	16.121	1994	Dragos BADEA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
726	Calea VICTORIEI	128B	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	22	1.610	2000	Niculaie TUDOSE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
727	Calea VICTORIEI	136	Sector 1	1958	S+P+7E	54	4.976	2000	Mihai URSACHESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
728	Calea VICTORIEI	143	Sector 1	1921	S+P+5E+Ma	82	11.40	1995	Horia DUGAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
729	Calea VICTORIEI	214	Sector 1	1941	S+P+8E	69	4.250	2016	Dan POPESCU	Reincadrare in RslI in anul 2016 + acordul asociatiei proprietarilor (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
730	Soseaua VIILOR	95 (bloc 102)	Sector 5	1962	S+P+7E	192	12.542	2001	Ion LUNGU	expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Dragos BADEA)	2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
731	Strada VIISOAREI	2	Sector 1	1932	S+P+2E+Ma	12	1.361	1997	Vladimir AMBROZIE		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
732	Strada VIITORULUI	107	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	6	810.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
733	Strada VISARION	3	Sector 1	1928	S+P+2E+Ma	9	735.0	1997	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
734	Strada VULTURILOR	48	Sector 3	1939	S+P+2E+Ma	8	1.210	1997	Dan POPESCU		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
735	Strada WASHINGTON 2		Sector 1	1945	S+P+4E+Ma	13	1.005	1996	Alexandru HRISTOFOROV		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
736	Strada WASHINGTON 4		Sector 1	1945	S+P+2E	5	672.0	1995	Armand NEFIAN		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
737	Strada ACADEMIEI	1A	Sector 3	1890	S+P+2E	10	1.342	2010	Ion VARSA		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
738	Strada ADY ENDRE	7	Sector 1	1939	S+P+1E+Ma	3	419.0	2015	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
739	Strada AGRICULTORI	74 (corp B)	Sector 2	1945	S+P+3E	34	1.048	1993	Radu PETROVICI		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
740	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	2 (corp A)	Sector 4	1977+1979	S+P+15E	84	10.833	2016	Dan CAPATINA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
741	Strada ARMONIEI	1	Sector 2	1900	S+P+Hp+1E	0	340.0	2014	Mihai URSACHESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
742	Strada AURA BUZESCU	1	Sector 2	1939	S+P+2E	4	272.0	2010	Traian POPP		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
743	Strada AUREL VLAICU	68	Sector 2	1936	S+P+6E	13	720.0	1997	Grigore ARSENIU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
744	Bulevardul AVIATORILOR	65 (corp B)	Sector 1	1933	S+P+1E	1	98.0	1997	Radu AGENT		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
745	Strada BALADEI	3 (bloc 61)	Sector 4	1980	S+P+8E	80	7.263	2001	Dragos BADEA		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
746	Strada BALCESTI (BOIER HOSTEL BUCHAREST S.R.L.)	9 (corp B - tronson I)	Sector 3	1917	Spartial+P+Ma	0	105.0	2016	Nicolae GHITA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016 + declaratiile autentificate notarial ale proprietarului si expertului tehnic	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
747	Bulevardul BANU MANTA	7	Sector 1	1931	S+P+2E	20	1.110	1996	Vladimir AMBROZIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
748	Aleea BARAJUL SADULUI	3+5 (bloc N12-13)	Sector 3	1975	S+P+13E+1Etehnice	166	15.848	2013	Gavril POP	Incadrare in clasa de risc seismic RsIII spre RsII in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
749	Strada BLANARI	9	Sector 3	1880	S+P+2E+Pod	3	424.0	1993	Mihai URSACHESCU	cresterea eficientei energetice a constructiei) Reincadrare in RsIII in anul 2017 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Laurentiu SPOIALA)	DE URGENTA/CLASE DE RISC 8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
750	Strada BRASOV	19 (bloc OD5)	Sector 6	1965	S+P+8E	216	15.0	2013	Vasile BOGDAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
751	Strada C. A. ROSETTI	34	Sector 2	1934	S+P+2E	22	1.975	2012	Nicolae TUDOSE	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
752	Strada CADEREA BASTILIEI	19A	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	10	1.665	2010	Constantin RACA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
753	Calea CALARASILOR	41 (corp B)	Sector 3	1928	S+P+1E	11	1.460	1996	Vladimir AMBROZIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
754	Strada CALUSEI	11	Sector 2	1929	S+P+1E+Ma	3	283.0	2013	Apostol ZEFIR	Incadrare in clasa de risc seismic RsIII spre RsIV in anul 2013	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
755	Aleea CIRCULUI	15	Sector 2	1960	S+P+1E	0	2.265	2006	Nicolae ALEMAN		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
756	Strada CLOPOTARII VECHI	18	Sector 1	1925	S+P+3E	12	835.0	2006	Constantin PAVEL		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
757	Strada CONSTANTIN COANDA	5	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	6	904.0	2016	Armand NEFIAN	Reincadrare in RsIII in anul 2016 (imobilul a fost incadrat initial in Rsl de expertul tehnic atestat M.D.R.A.P. Armand NEFIAN)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
758	Strada CONSTANTIN RADULESCU MOTRU	8	Sector 4	1976	S+P+10E	79	7.104	2010	Constantin IEREMIA		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
759	Strada CRISANA (colt cu Strada HORATIU)	7 (28)	Sector 1	1928 - 1940	Ds+P+1E+Ma+Pod	3	738.0	2019	Zefir APOSTOL		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
760	Bulevardul DACIA	51 (fost 7)	Sector 1	1932	Ds+P+6E	21	1.378	1997	Marin TEODOR		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
761	Bulevardul DACIA	88 (corp B)	Sector 2	1969	S+P+6E	36 (corp A+B)	4.224 (corp A+B)	2000	Horia DUGAN		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
762	Bulevardul DACIA	178 (fost 148)	Sector 2	1914	S+P+2E+Ma	8	585.0	1993	Adina SIMION		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
763	Strada DIMITRIE SALMEN	30 (corp B)	Sector 2	1934	Ds+P+1E+Ma	0	187.0	2016	Gabriel NEGULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016; AC nr.454/1619364/2018; PVRTL nr.1/2020	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
764	Calea DOROBANTILOR	47	Sector 1	1928	S+P+3E+Ma	10	796.0	1993	Rodica ANGELESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
765	Calea DOROBANTILOR	71	Sector 1	1937	Ds+P+3E+Pod	7	424.0	2000	Virgil SAVA	Incadrare in clasa de risc seismic RsIII spre RsII in anul 2000	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
766	Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE	4	Sector 2	1929	S+P+2E	8	748.0	1993	Adina SIMION		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
767	Strada ELENA CUZA	29	Sector 4	1930	S+P+1E+Ma		363.0	2011	Bogdan GULEAC	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
768	Strada Emanoil Bacaloglu	2 (Corp C2)	Sector 2	1940	P+1E	C2- spatiu pentru invatamant	-	2018	Mihai Voiculescu		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
769	Strada EMIL RACOVITA	6 (bloc R1)	Sector 4	1964	S+P+9E	80	6.0	2011	Helmuth KOBER		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
770	Bulevardul FERDINAND I	12	Sector 2	1932	S+P+3E	2	220.0	2007	Dan CAPATANA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2007	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
771	Bulevardul FERDINAND I	12A	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	13	1.044	1996	Vladimir AMBROZIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
772	Bulevardul FERDINAND I	135	Sector 2	1962	S+P+4E	60	3.70	1993	Radu PETROVICI		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
773	Strada GABROVENI	2	Sector 3	1940	S+P+7E	0	2.396	2013	Maria DARIE	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
774	Strada Garii DE NORD	6+8 (bloc A; corp anexa; sc.2+3+4+5+6)	Sector 1	1959	S+P+M+9E	91	1.440	2001	Emilian TITARU	RsIII; Corpul principal este incadrat in clasa de risc seismic RsI (exceptand scara 1 incadrata in clasa de risc seismic RsII)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
775	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	43	Sector 1	1934	S+P+9E	48	5.830	1998	Grigore ARSENIIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
776	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	32+36 (imobile B+E)	Sector 1	1959	S+P+9E; S+P+7E	0	16.268	2010	Traian POPP	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
777	Calea GIULESTI	46+48 (bloc 4+4anexa; tronson 1+2+3+4)	Sector 6	1961	S+P+7E + 1E retras	0	4.256	2018	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic RsIII in anul 2018 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
778	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	100	Sector 1	1940	S+P+2E	7	1.975	1993	Rodica ANGELESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
779	Strada GRIGORE COBALCESCU	49	Sector 1	1922	S+P+1E	0	492.0	2011	Serban PAUNESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
780	Strada GRIGORE COBALCESCU (hotel	9	Sector 1	1959	S+P+1E+Ma	0	1.240	2017	Augustin NASTASE	AC nr.534/81/C/15440/2004; PVRTL nr.1/2006	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
781	"TRIANON") Calea GRIVITEI	184B (fost 184B -corp A)	Sector 1	1934+1935	S+P+3E	11	1.375	2013	Horia DUGAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
782	Calea GRIVITEI	240	Sector 1	1960	S+P+7E	96	6.683	2001	Rodica VASILESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
783	Strada IACOB FELIX	7	Sector 1	1940+1950	S+P+3E+Ma	10	912.0	2005	Anton SUITARIU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2005	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
784	Strada IANCU CAPITANU	19	Sector 2	1940	S+P+2E+Ma	0	480.0	2015	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2015	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
785	Strada IEREMIA GRIGORESCU (Teatrul de animatie TANDARICA)	24	Sector 1	1940+1945	S partial+P+5E	0	4.0	2012	Mihai VOICULESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
786	Strada ILFOV	1A	Sector 5	1933	S+P+4E	0	571.0	1999	Rodica VASILESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
787	Splaiul INDEPENDENTEI	58	Sector 5	1932	S+P+2E	4	640.0	1997	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
788	Strada ION BREZOIANU	3+5	Sector 5	1959	S+P+9E	0	2.990	1996	Dan CAPATINA		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
789	Strada ION BREZOIANU	18	Sector 1	1933+1934	S+P+Mz+7E	27	3.168	2013	Ionel BELGUN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
790	Strada ION CAMPINEANU	1 (corp B)	Sector 1	1957	S+P+7E	21	5.891	2000	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
791	Strada ION GHICA (BIBLIOTECA NATIONALA A ROMANIEI Sediul central)	4	Sector 3	1907+1912	S+P+4E+Pod		.0	2004	Valentin SEVCENCO	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2004	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
792	Bulevardul ION MIHALACHE	71	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	4	352.0	1997	Rodica VASILESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
793	Strada JULES MICHELET	15+17	Sector 1	1928	S+P+5E	19	3.125	1997	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
794	Bulevardul LASCAR CATARGIU	14	Sector 1	1938	S+P+2E+Ma	10	1.064	1996	Vladimir AMBROZIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
795	Bulevardul LASCAR CATARGIU	16	Sector 1	1929	S+P+3E	13	1.721	1996	Alexandru HRISTOFOROV		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
796	Strada LEONIDA	16	Sector 2	1936	S+P+2E	5	453.0	1997	Rodica VASILESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
797	Strada LEONIDA	33 (corp A+B)	Sector 2	1934	S+P+2E ;S+P	3	315.0	1997	Adina SIMION		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
798	Intrarea LICURICI	5	Sector 3	1934	S+P+2E+Ma	12	1.006	1997	Ion POPA		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
799	Strada LIPSCANI (colt cu Strada STAVROPOLEOS)	14 (5)	Sector 3	1898; 1900	S+P+2E; S+P+2E+Ma	0	3.404	2010	Mircea MIRONESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
800	Strada MAHATMA GANDHI	7	Sector 1	1925	Ds+P+1E+Ma	7	560.0	2014	Nicolae STOICA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
801	Strada MANTULEASA	12	Sector 2	1935	S+P+5E+Ma	17	2.522	1997	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
802	Strada MANTULEASA	5	Sector 2	1933	S+P+5E	13	1.771	1997	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
803	Strada MANTULEASA	8	Sector 2	1932	S+P+6E	2	253.0	1997	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
804	Bulevardul MARASESTI	42 (bloc 1)	Sector 4	1963	S+P+Mz+8E	137	11.766	2016	Dan CAPATANA	incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016; AC nr.531/41329/2016 PVRTL nr.208/2017	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
805	Strada MATEI VOIEVOD	125+133 (bloc O1)	Sector 2	1963	S+P+10E	132	9.746	1993	Dan POPESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
806	Soseaua MIHAI BRAVU	75+83 (bloc C17; sc.A+B+C)	Sector 2	1961	S+P+9E	0	9.108	2009	Zefir APOSTOL	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2009	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
807	Strada MIHAI EMINESCU (Teatrul METROPOLIS)	89	Sector 2	1952	S+P+2E	0	1.211	1997	Horia DUGAN		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
808	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	24 (fost 54)	Sector 5	1875	S+P+2E	9	10.0	1993	Vladimir AMBROZIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
809	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	26 (fost 56)	Sector 5	1894	S+P+2E	9	821.0	1996	Vladimir AMBROZIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
810	Strada MIRCEA VULCANESCU	87B	Sector 1	1936	S+P+2E	5	435.0	1997	Ovidiu GEORGESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
811	Strada MITROPOLIT NIFON	1	Sector 4	1925	S+P+2E+Ma	2	257.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
812	Intrarea MONEASA	5	Sector 1	1935	Ds+P+2E+Pod	9	372.0	2013	Constantin PAVEL	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
813	Strada OCCIDENTULUI	45 (corp A)	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	11	1.540	2013	Catalin STEFAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
814	Strada OCCIDENTULUI (colt cu Strada ECATERINA TEODOROIU)	32 (22)	Sector 1		S+P+1E+Ma (anexa: P)	5	805.0	2018	Bogdan GULEAC	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2018	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
815	Strada OLARI	32	Sector 2	1916	S+P+1E+Ma	0	984.0	2017	Anatolie CAZACLIU	AC nr.730/17"O"/08.07.2004	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
816	Strada OLIMPULUI	43	Sector 4	1939	S+P+3E+Ma	0	450.0	2014	Traian POPP	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2014	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
817	Soseaua OLTENITEI	83 (bloc 12)	Sector 4	1963	S+P+9E	40	3.544	2011	Gheorghe SARBU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2011	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
818	Strada PAMFIL NASTASE	19	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	4	440.0	1997	Alexandru HRISTOFOROV		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
819	Soseaua PANTELIMON	247 (bloc 54)	Sector 2	1979	S+P+Mz+18E	102	15.226	2013	Mihai VOICULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic RsIII spre RsIV in anul 2013	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
820	Soseaua PANTELIMON	287 (bloc 10)	Sector 2	1973-1975	S+P+10E	160	15.730	2013	Gavril POP	Incadrare in clasa de risc seismic RsIII in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	DE URGENTA/CLASE DE RISC 3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
821	Soseaua PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF	22	Sector 1	1961	S+P+2E	9	1.893	1997	Marin TEODOR		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
822	Calea PLEVNEI	5+7	Sector 5	1947	S+P+8E	32	2.70	1993;2000	Grigore ARSENIIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
823	Strada POPA NAN	137A	Sector 3	1933	S+P+3E+Pod	8	681.0	1997	Ion POPA		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
824	Strada POPA PETRE	14	Sector 2	1930	S+P+3E	14	1.230	1996	Eugeniu IORDACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
825	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	55 (35)	Sector 5	1966	S+P+8E	32	4.874	2000	Nicolae TEMELCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
826	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	57 (37; corp A+B)	Sector 5	1900	S+P+2E+Ma; P+1E+Pod	11	1.602	2013	Maria DARIE	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
827	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	59 (39)	Sector 5	1900	S+P+2E+Ma	9	1.898	2013	Maria DARIE	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2013	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
828	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	63 (43)	Sector 5	1960	S+P+7E	71	5.824	2000	Rodica VASILESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
829	Bulevardul REGINA ELISABETA (UNIVERSITATEA BUCURESTI)	4-14	Sector 1	1857-1970	D+P+2E+2Ma	-		2016	Mircea MIRONESCU	Incadrat in RsII spre RsIII	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
830	Strada ROMULUS	28 (corp B)	Sector 3	1930	P	0	.0	1993	Adina SIMION		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
831	Strada SEVASTOPOL	8	Sector 1	1907	S+P+3E+Ma	0	960.0	2006	Ion VARSA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2006; AC nr.92/572299/2006; PVRTL nr.1/2009	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
832	Piata SFINTII VOIEVOZI	2	Sector 1	1945+1947	S+P+Mz+5E+Ma	22	1.586	1996	Alexandru HRISTOFOROV		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
833	Strada SILVESTRU	73	Sector 2	1936	S+P+1E	4	349.0	2008	Sorin APOLZAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2008	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
834	Strada SPATARU PREDA (TESATORILE REUNITE S.A.)	5 (corp C7)	Sector 5	1976	P+2E	0	1.563	2016	Aurelian PAVELESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
835	Strada SPERANTEI	46	Sector 2	1930	S+P+1E	2	300.0	2015	Dinu CIOBOTARIU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
836	Strada SPIRU HARET	7A	Sector 1	1938	S+P+5E	28	779.0	1999	Anatolie CAZACLIU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
837	Strada STAVROPOLEOS	5	Sector 3	1898; 1900	S+P+2E; S+P+2E+Ma	0	3.404	2010	Mircea MIRONESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
838	Strada STEFAN MIHAILEANU	40	Sector 2	1943	S+P+4E+Ma	10	1.208	1997	Mihai URSACHESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
839	Strada STELIAN MIHALE	3 (bloc 2; tr.I+II)	Sector 3	1974	S tehnic+P+10E	44	6.710	2013	Gavril POP	Incadrare in clasa de risc seismic RslII spre RslI in anul 2013 (documentatie tehnico economica elaborata pentru cresterea eficientei energetice a constructiei)	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC
840	Strada STIRBEI VODA	92	Sector 1	1936	S+P+4E	11	1.488	1999	Grigore ARSENIIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
841	Strada THOMAS MASARYK	9	Sector 2	1931	S+P+3E+Ma	19	1.335	2009	Corneliu NICUT	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2009	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
842	Strada TINCANI	10	Sector 6	1965	S+P+4E	100	10.866	2002	Gheorghe POPESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
843	Strada TRAIAN	77+79	Sector 3	1968	S+P+8E	47	4.655	1997	Alexandru HRISTOFOROV		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
844	Strada TRANSILVANIEI	44	Sector 1	1946	S+P+4E+Pod	16	1.650	2002	Rodica VASILESCU		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
845	Strada VASILE LASCAR	33	Sector 2	1935;1979	S+P+8E	0	2.528	1998	Grigore ARSENIIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
846	Soseaua VERGULUI	67 (bloc 15D)	Sector 2	1977	S+P+18E	98	13.475	2012	Vasile BOGDAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
847	Calea VICTORIEI	12A	Sector 3	1978	S+P+6E	36	5.164	2010	Mihai VOICULESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
848	Calea VICTORIEI	48+50	Sector 1	1910	S+P+6E	30	14.065	1998	Maria DARIE		3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
849	Strada VISARION	13	Sector 1	1932	S+P+5E	0	.0	2020	Gheorghe VISAN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2020	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
850	Strada VISINILOR	3	Sector 2	1936	S+P+1E	3	196.0	2012	Adrian STANESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2012	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
851	Strada VULTURILOR	38 (corp A)	Sector 3	1900	S+P+1E+Ma	0	352.0	2009	Adina SIMION	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2009	3. CLASA a-III-a DE RISC SEISMIC
852	Strada ZBORULUI	1	Sector	1930	S+P+3E	8		2013	Gheorghe SARBU		3. CLASA a-III-a DE RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
853	Strada AUREL VLAICU	148	Sector 2	1938	S+P+3E	5	525.0	2009	Dan CAPATANA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2009	SEISMIC 4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
854	Soseaua COLENTINA	23B (bloc 1B IRTA)	Sector 2	1977	S+P+11E	55	6.0	2010	Mihai URSACHESCU		4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
855	Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	30	Sector 1	2004	S+P+3E	3	54337.0	2018	Iorgu NICULA	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2018 AC nr.107/4/R/24691/2002 AC nr.851/27/L/26664/2004 PVRTL nr.84/2004	4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
856	Strada GABROVENI	16	Sector 3	1884	S+P+1E	0	400.0	2015	Constantin PAVEL	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2015	4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
857	Bulevardul HRISTO BOTEV	9	Sector 3	1913	S+P+3E+Ma	4	717.0	2010	Gheorghe RUSU CONSTANTIN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2010	4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
858	Splaiul INDEPENDENTEI (imobil birouri si servicii SEMA PARC OFFICE)	319L	Sector 6	1985+1986	Sp+P+2E P+1E	0	38.109	2016	Dan CRETU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2016; AC nr.800/2014 AC nr.96/2016 PVRTL nr.76/2016	4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
859	Bulevardul ION MIHALACHE	315 (corp F)	Sector 1	1963	S+P+3E	12	1.388	1996	Vladimir AMBROZIE		4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
860	Strada TOAMNEI	121	Sector 2	1933	S+P+1E+Ma	3	357.0	2019	Ionel BELGUN	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2019	4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
861	Splaiul UNIRII (imobil birouri si servicii STEILMANN VESTICO S.R.L.)	76	Sector 4	1971	S+P+Mz+8E	0	2.499	2018	Dan POPESCU	Incadrare in clasa de risc seismic in anul 2018 AC nr. 28.S/1999 AC nr.214/2000 PVRTL nr.1/2003	4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
862	Strada VALERIU BRANISTE	54+56 (corp A+B)	Sector 3	1969	S+P+4E; S+P+4E	20; 30	3.062; 3.666	1997	Alexandru HRISTOFOROV		4. CLASA a-IV-a DE RISC SEISMIC
863	Bulevardul AVIATORILOR	65 (corp A)	Sector 1	1933	S+P+2E+Ma	4	149.0	1997	Radu AGENT	AC nr.635/1095408/2012 PVRTL nr.1227603/2014	5. CONSOLIDATE
864	Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	5	Sector 3	1920	S+P+2E+Ma	0	600.0	1993	Mihai PERJESCU	AC nr.40/1026788/2012 PVRLT nr.3/2014	5. CONSOLIDATE
865	Strada BARATIEI	35	Sector 3	1880	S+P+1E+Pod	2	1.273	1993	Laurentiu SPOIALA	AC nr.510/2005 PVRTL nr.361/2006	5. CONSOLIDATE
866	Strada BARBU MUMULEANU	11	Sector 2	1934	Ds+P+2E+Ma	5	431.0	1996	Mihai URSACHESCU	PVRTL nr.65177/2009	5. CONSOLIDATE
867	Strada BERZEI	12 (corp C2 fost corp B)	Sector 1	1910 2016	Sp+Dsp+Pp+1E	4	304.0	1993	Mircea PERJESCU	AC nr.421/985688/1066878/2012 + nr.45/1211611/2014; PVRTL nr.1/2016	5. CONSOLIDATE
868	Strada BLANARI (colt cu Strada LIPSCANI)	21 (43)	Sector 3	1880	S+P+1E+Ma	0	2.70	2009	Dan POPESCU	AC nr.72/862804/2009 PVRTL nr.958521/2010	5. CONSOLIDATE
869	Strada BUSOLEI	10	Sector 2	1900	Dp+P+2E+1Eretras	6	204.0	1993	Constantin DALBAN	AC nr.740/54 B /2013 AC nr.751/55 B /2013	5. CONSOLIDATE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
870	Strada C. A. ROSETTI 25		Sector 2	1933	S+P+8E	36	4.013	1993	Silvia CARAMAN; Dragos BADEA	PVRTLnr.23005/2015 PVRTL nr.438/2007	5. CONSOLIDATE
871	Strada C. A. ROSETTI 44		Sector 2	1933	S+P+3E+Ma	10	1.030	1993	Adina SIMION	PVRTL nr.7875/2004	5. CONSOLIDATE
872	Bulevardul CAROL I 17		Sector 2		S+P+3E	-	4.649	-	-	AC nr.977/112C/2004; PVRTL nr.3632/142078/2006	5. CONSOLIDATE
873	Strada CHINDIEI 4		Sector 4	1931	S+P+2E+Ma	3	720.0	1996	Corneliu MUDRACENCU	A.C. nr.399/1559056/2017; P.V.R.T.L. nr.1/2019	5. CONSOLIDATE
874	Strada COLTEI 44		Sector 3	1908	S+P+2E+Ma	17	1.775	1993	Mircea MIRONESCU	AC nr.55/782742/2008 PVRTL nr.867900/2009	5. CONSOLIDATE
875	Strada COLTEI (colt cu Strada NICOLAE MAVROGHENI)	16 (13)	Sector 3	1930; 1880	S+P+1E; S+P+1E+Ma	0	70; 186	1993	Mihai URSACHESCU; Laurentiu SPOIALA	AC nr.475/1244582/2014. PVR nr.40/2014	5. CONSOLIDATE
876	Strada CORNELIA 28		Sector 4	1930	S+P+1E+Mp	1	465.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	AC nr. 298/1510986/2017 PVRTL nr.1/2019	5. CONSOLIDATE
877	Strada COVACI 1		Sector 3	1880	S+P+1E+Ma	5	911.0	1993	Ioan VARSA	PVRTL 2009	5. CONSOLIDATE
878	Strada COVACI 6		Sector 3	1860	S+P+1E+Ma	0	576.0	1993	Emil COROIU	AC nr.44C/2001 PVRTL nr.494805/2005	5. CONSOLIDATE
879	Strada COVACI 19		Sector 3	1910	S+P+1E+Ma	0	921.0	1993	Mircea NEICU	AC nr.919/2009 PVRF nr.394/2011	5. CONSOLIDATE
880	Strada COVACI 23		Sector 3	1891	Sp+P+2E+Pod	2	462.0	1993	Emil COROIU	A.C. nr.401/1443720/2016 P.V.R.T.L. nr.1/2019	5. CONSOLIDATE
881	Strada COVACI (CAFENEAUA VECHE) 16		Sector 3	1900	S+P+Ma	0	980.0	2011	Mircea MIRONESCU	AC nr.426/1007196/2011 PVRTL nr.1094/2011	5. CONSOLIDATE
882	Strada D. I. MENDELEEV 2		Sector 1	1928	S+P+4E+Ma	0	875.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	AC nr.762/1099100/2012 PVRTL nr.1181592/2013	5. CONSOLIDATE
883	Bulevardul DACIA 85		Sector 2	1935	S+P+5E	11	1.945	2001	Adina SIMION	AC nr.530/2011 PVRTL nr.2178/2016	5. CONSOLIDATE
884	Calea FLOREASCA 112		Sector 1	1938	S+P+2E+Ma+Pod	5	749.0	1994	Adina SIMION	AC nr.425/16/F/14972/2013 PVRTL nr.28/2014	5. CONSOLIDATE
885	Strada FRANCEZA 11		Sector 3	1885	S+P+1E	0	824.0	1993	Valter BOGDAN	AC nr.712/1270235/2014 PVRTL nr.576/2016	5. CONSOLIDATE
886	Strada FRANCEZA 22		Sector 3	1900	P+4E+Ma	0	2.957	1993	Voicu DORDEA	AC nr.25M/1996 si nr.13F/1999 PVRTL nr.1/1999	5. CONSOLIDATE
887	Strada FRANCEZA 38+42		Sector 3	1870	S+P+2E+Ma S+P+1E+ Pod	5	872.0	1993	Laurentiu SPOIALA	AC nr.45/758741/2008 AC nr.21/1119794/2013 PVR nr.23/2014	5. CONSOLIDATE
888	Strada FRANCEZA 54		Sector 3	1770	Sp+P+1E+Pod	0	836.0	2012	Constantin PAVEL	AC nr.53/1205036/2014 PVRTL nr.1/2016	5. CONSOLIDATE
889	Strada FRANCEZA 60		Sector 3	1880	S+P+3E	0	6.162	1993	Emil COROIU	AC nr.679/2009; PVRTL nr.412/2011	5. CONSOLIDATE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
890	Strada GABROVENI	55	Sector 3	1940	S+P+2E	0	255.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	AC nr.867/2009 PVRTL nr.162/2010	5. CONSOLIDATE
891	Strada GHEORGHE MANEA	15	Sector 3	1936	S+P+2E	5	672.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	PVRTL nr.233/2007	5. CONSOLIDATE
892	Bulevardul GHEORGHE MARINESCU	3	Sector 5	1940	S+P+6E	20	1.750	1997	Anatolie CAZACLIU	PVRTL nr.1/2004	5. CONSOLIDATE
893	Strada GHIOCEI	25	Sector 2	1940	S+P+2E+Ma	0	358.0	1994	Ramiro SOFRONIE	AC nr.194/12 G /2015 PVRTL nr.40705/2018	5. CONSOLIDATE
894	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	78	Sector 1	1925+1930	S+P+3E	8	1.015	2005	Paul IOAN	AC nr.5/1/A/46921/2006 PVRTL nr.1/2008	5. CONSOLIDATE
895	Calea GRIVITEI (Hotel NORD)	143	Sector 1	1965	S+P+Mz+7E	0	13.10	1998	Traian POPP	AC nr.58G/1998 PVRTL nr.1/2001	5. CONSOLIDATE
896	Strada HALELOR	5	Sector 3	1880	S+P+2E	0	3.028	1993	Dan POPESCU	AC nr.5H/1999. nr.275/2003. nr.1379/2005. nr.4/2008 PVRTL nr.414/2010	5. CONSOLIDATE
897	Strada HALELOR	7	Sector 3	1890	S+P+3E	7	1.885	1993	Dan POPESCU	AC nr.854/2006 PVRTL nr.262/2006	5. CONSOLIDATE
898	Strada HALELOR	13+15	Sector 3	1880	S+P+2E	5	640.0	1993	Dan POPESCU Mihai URSACHESCU Octavian MANOIU	CONSOLIDAT PARTIAL ! (lucrari de consolidare executate la subsolul si parterul imobilului) AC nr.225/2004 si nr.24/2008 PVRTL nr.186/2004 si nr.508/2008	5. CONSOLIDATE
899	Strada HALELOR	17	Sector 3	1890	S+P+2E+Ma	8	1.160	2001	Vasile BERBECI	AC nr.230/2009 PVRTL nr.405/2010	5. CONSOLIDATE
900	Bulevardul I. C. BRATIANU	5	Sector 3	1936	S+P+8E	26	2.235	1993	Gheorghe AFANASENCO	PVRTL nr.170/2014	5. CONSOLIDATE
901	Strada IENACHITA VACARESCU	36	Sector 4	1885	S+P+1E	3	580.0	1993	Cristian BALAN	AC nr.472/2011 AC nr.687/2012 PVRTL nr.1112533/2012	5. CONSOLIDATE
902	Strada ION BREZOIANU	44	Sector 1	1937	P+9	28	2.532	1997	Alexandrina PRETORIAN	PVRTL nr.4349/5081/2007	5. CONSOLIDATE
903	Strada ION FLORESCU	13 (corp A+B)	Sector 3	1918	S+P+2E S+P+3E	14	1.744	1993		AC nr.7F/1994 PVRTL nr.6097/1996	5. CONSOLIDATE
904	Bulevardul ION MIHALACHE	181	Sector 1	1937	S+P+2E+Ma	2	430.0	2005	Mariana STOENESCU	AC nr.368/27/M/15066/2011; PVRTL nr.01/2017	5. CONSOLIDATE
905	Bulevardul ION MIHALACHE	68 (corp A+B)	Sector 1	1938	S+P+3E	4	525.0	1993	Mircea CONDRUT	AC nr.641/1091294/2012 PVRTL nr.1/2017	5. CONSOLIDATE
906	Strada ION NECULCE	74 (corp A+B)	Sector 1	1940	P+2E+Ma	0	354.0	1993	Horia DUGAN	AC nr.12N/2001 AC nr.27N/2001 PVRTL nr.2108/2005	5. CONSOLIDATE
907	Strada IULIU BARASCH	12	Sector 3	1936	S+P+6E+Ma	15	1.640	1994	Dan STANCIULESCU	PVRTL nr.17/2003	5. CONSOLIDATE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
908	Bulevardul LASCAR CATARGIU	15A	Sector 1	1934	S+P+5E+Pod	17	2.351	1998	Mariana STOENESCU	PVRTL nr.8/2004	5. CONSOLIDATE
909	Bulevardul LASCAR CATARGIU	48	Sector 1	1880	S+P+1E+Ma	7	716.0	1993	Dan POPESCU	AC nr.479/53/2002 PVRTL nr.1/2003 AC nr.27L/2000; PVRTL nr.1/2002; Constructie existenta reconstruita pe amplasament incluzand conservarea fatadei (consolidata si reconstruita - structura de rezistenta RsIV)	5. CONSOLIDATE
910	Strada LIPOVA	24	Sector 1	1900	S+P+1E+mA	2	320.0	1993	Alexandru COMANESCU	AC nr.655/1208226/2014 PVRTL din 2015	5. CONSOLIDATE
911	Strada LIPSCANI	55	Sector 3	1912	S+P+2E	0	1.450	2009	Nicolae GOSPODINOV	AC nr.35/2004 PVRTL nr.18/4394/2008	5. CONSOLIDATE
912	Strada LIPSCANI	77	Sector 3	1875	S+P+1E	0	380.0	1993	Mircea NEICU	AC nr.446/2004 PVRTL nr.69/2007	5. CONSOLIDATE
913	Strada LIPSCANI	79	Sector 3	1875	S+P+3E+Ma	0	475.0	1993	Mircea NEICU	AC nr.190/1228022/2014; PVRTL nr.1/2015	5. CONSOLIDATE
914	Strada LIPSCANI (colt cu Strada GABROVENI)	40 (3)	Sector 3	1920; 1920	S+P+Mz+1E+Ma; S+P+1E+Ma	2	212.0	1993; 1993	Alexandru PROGRESEANU; Mircea NEICU	CONSOLIDAT PARTIAL ! (lucrari de consolidare executate la subsolul si parterul imobilului) AC nr.14L/1999 PVRTL nr.1/2001	5. CONSOLIDATE
915	Strada LIPSCANI (colt cu Strada GABROVENI)	46 (9)	Sector 3	1880	S+P+2E	0	129; 93	1993	Mircea NEICU; Mircea MIHAILESCU	AC nr.81/972959/2011 PVRTL nr.153/2011	5. CONSOLIDATE
916	Strada LIPSCANI (colt cu Strada GABROVENI)	76 (39)	Sector 3	1900	S+P+1E ... 2E	3	682.0	1993	Laurentiu SPOIALA	AC nr.778/1029993/2011 PVRTL nr.1/2015	5. CONSOLIDATE
917	Strada LIPSCANI (colt cu Strada SELARI)	38 (1)	Sector 3	1880	S+P+2E	2	730.0	1993	Constantin CARP	AC nr.787P/2004 PVRTL din 2008	5. CONSOLIDATE
918	Strada LOUIS PASTEUR	30	Sector 5	1936	S+P+3E+Ma	8	1.283	1997	Emilian TITARU	PVRTL nr.2728/2013	5. CONSOLIDATE
919	Strada MARIA ROSETTI	55	Sector 2	1934	P+8E+Ma	20	2.105	1997	Alexandrina PRETORIAN	AC nr. 3R/02.03.1998; PVRTL nr. 1/04.02.2000	5. CONSOLIDATE
920	Strada MARIA ROSETTI	8A	Sector 2		S+P+5	0	.0	1993	Mircea NEICU	PVRTL nr.3552/2006	5. CONSOLIDATE
921	Strada MIHAI EMINESCU	17	Sector 1	1937	S+P+7E+Ma	40	6.050	1995	Horia DUGAN	AC nr.604/1097487/2012 PVRTL din 2014	5. CONSOLIDATE
922	Strada MIHAI EMINESCU	37 (corp A)	Sector 1	1900	S+P+1E	3	600.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	AC nr.367/965853/2013 PVRTL nr.1154863/2013	5. CONSOLIDATE
923	Calea MOSILOR	21	Sector 3	1940	S+P+3E	0	552.0	1993	Stelian PICULESCU	PVRTL nr.305/2011	5. CONSOLIDATE
924	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	24	Sector 1	1928	S+P+12E	119	12.031	1995	Ioan NICULA. NicolaeTOPA	PVRTL nr.547/2005	5. CONSOLIDATE
925	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	25	Sector 1	1928	2S+P+11E	98	12.318	1994	Silvia CARAMAN		5. CONSOLIDATE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
926	Strada NICOLAE IORGA	31	Sector 1	1936	S+P+5E	19	1.720	1996	Leonid NEAGOE	PVRTL nr.2884/2014	5. CONSOLIDATE
927	Strada OCCIDENTULUI	53-55	Sector 1	2015-2016	2S+P+4E+6Eretras	8	2.464	1993	Elena DRAGOMIRESCU	AC nr.121/1298728/2015; PVRTL nr.01/2016	5. CONSOLIDATE
928	Bulevardul PACHE PROTOPODESCU	51	Sector 2	0	S+P+2E+Pod	0	.0	0	0	AC nr.86/877210/2009 PVRTL nr.9410/2012	5. CONSOLIDATE
929	Strada PALEOLOGU	3	Sector 2	1936	P+5E	20	3.414	1993	Nicolae TUDOSE	PVRTL nr.10/2004	5. CONSOLIDATE
930	Strada PETRE CRETU	68	Sector 1	1936	S+P+1E+Ma	3	651.0	1993	Mihai NAVODARIU	PVRTL nr.01/2007	5. CONSOLIDATE
931	Strada PLANTELOR	45 (corp B)	Sector 2	1895	S+P+1E+Ma	3	147.0	1993	Mihai URSACHESCU	PVRTL nr.75010/6409/2005	5. CONSOLIDATE
932	Strada PLANTELOR	20	Sector 2	1922	Ds+P+1E+Ma	4	507.0	1993	Niculaie TUDOSE	AC nr.499/64"P"/2005; PVRFL nr.02/2007; PVRTL nr.92883/7981/2008	5. CONSOLIDATE
933	Strada PLUGARILOR	46 (corp A+B)	Sector 4	1918	S+P+2E	1	258.0	1993	Alexandru BRANZEI	AC nr.412/63260/2008; PVRTL nr.218/2009	5. CONSOLIDATE
934	Strada POLONA	24+26	Sector 1	1927	S+P+3E+Ma	5	1.058	2006	Zefir APOSTOL	AC nr.77/1201997/2014 PVRTL nr.1/2016	5. CONSOLIDATE
935	Strada PRINCIPATELE UNITE	38+40	Sector 4	2008	S+P+4E+1Eretras+Ms1+Ms2	40	3.998	1993	Valentin SEVCENCO	AC nr.332/63645/2008; PVRTL nr.984/2008	5. CONSOLIDATE
936	Strada PROFESORILOR	10	Sector 4	1940	S+P+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	AC nr.1082/66002/2007 PVRTL nr.362/2009	5. CONSOLIDATE
937	Strada RADU CALOMFIRESCU	13	Sector 3	1891	S+P+1E	5	823.0	1993	Laurentiu SPOIALA	PVRTL nr.1/2004	5. CONSOLIDATE
938	Bulevardul REGINA MARIA	36+38	Sector 4	1900	S+P+1E+Ma	0	818.0	1993	Dan STANCIULESCU	AC nr.49/2004 PVRTL nr.450/2006	5. CONSOLIDATE
939	Bulevardul REGINA ELISABETA (GRAND HOTEL DU BOULEVARD)	21	Sector 5	1871	S+P+Mz+4E	0	8.430	2011	Traian POPP	AC nr.724/1027900/2011 PVRTL nr.29101401/2014	5. CONSOLIDATE
940	Bulevardul REGINA ELISABETA (sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI)	47	Sector 5	1906+1911	S+P+3E+Ma	0	21.992	2011	Constantin PAVEL	A.C. nr.177/2010 A.C. nr.447/2014 P.V.R.T.L. nr.1772/1/2014	5. CONSOLIDATE
941	Intrarea ROMA	3	Sector 1	1937	Ds+P+2E+Ma	2	424.0	1994	Silvia CARAMAN	AC 682/17/R/30489/2009 PVRTL nr.1/2011	5. CONSOLIDATE
942	Piata ROMANA	5	Sector 1	1900	S+P+1E+Ma	11	1.485	1993	Armand NEFIAN	AC nr.110R/1997 PVRTL nr.230442/2000	5. CONSOLIDATE
943	Strada SALCAMILOR	12	Sector 2	1936	S+P+4E+Ma	10	2.396	1993	Mihai URSACHESCU	AC nr.208/19S/2004	5. CONSOLIDATE
944	Strada SAPIENTEI	3 (corp A)	Sector 5	1920	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Emil COROIU	AC nr212-S/2007 PVRTL din 30.08.2011	5. CONSOLIDATE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
945	Strada SEPCARI	12+14	Sector 3	1910	S+P+4E (2+4 retrase)	0	788.0	1993 2014	Radu PETROVICI Bogdan GULEAC	AC nr.203/1224479/2014 PVRTL nr.13/2014	5. CONSOLIDATE
946	Strada SEPCARI	16	Sector 3	1900	S+P+1E+Pod	2	840.0	1993	Laurentiu SPOIALA	AC nr.665/2002 PVRTL nr.244/2010	5. CONSOLIDATE
947	Strada SFANTUL ELEFTERIE	11	Sector 5	1936	P+4E+Ma	10	1.295	1997	Grigore ARSENIE	PVRTL nr.2776/2011	5. CONSOLIDATE
948	Strada SILVESTRU	79	Sector 2	1936	C1: S+Ds+1E+Mapartial C2: Ds+P	0	483.0	2014	Gheorghe SARBU	AC nr.697/1273653/2014 AC nr.620/1371471/2015 PVRTL nr.1/2016	5. CONSOLIDATE
949	Strada SLANIC	2	Sector 3	1921	S+P+3E+Ma	0	372.0	1993;1994	Armand NEFIAN	AC nr.756/1096401/2012 PVRTL nr.1/2014	5. CONSOLIDATE
950	Strada SMARDAN	11 (corp A+B)	Sector 3	1905	S+P+7E	0	849.0	1993	Niculaie TUDOSE	AC nr.2/2004 PVRTL nr.5/2006	5. CONSOLIDATE
951	Strada SPERANTEI	27	Sector 2	1929	Ds+P+2E	0	729.0	1993	Adina SIMION	AC nr.155/1116755/2013 PVRTL nr.1219359/2014	5. CONSOLIDATE
952	Strada STAVROPOLEOS	8	Sector 3	1897	S+P+2E	0	900.0	1993	Nicolae ALEMAN	AC nr.3-S/1994 PVRTL nr.5309/1996	5. CONSOLIDATE
953	Soseaua STEFAN CEL MARE	33 (bloc 30; tronson 2; scara 3)	Sector 2	1963	S+P+9E	169	13.759	1993	Marin TEODOR	AC nr.502/46"S"/2016; PVRTL nr.126008/2018	5. CONSOLIDATE
954	Strada STEFAN MIHAILEANU	11B (corp B)	Sector 2	1940	S+P+Ma	0	.0	1993	Ion VARSA	AC nr.567/65M/2002; PVRTL nr.25662(2322)/2004	5. CONSOLIDATE
955	Strada STIRBEI VODA	17 (corp A+B)	Sector 1	1936	P+8E	58	4.619	1997	Mihai NAVODARIU	PVRTL nr.1181/1/2009	5. CONSOLIDATE
956	Strada VASILE PAUN	5	Sector 5	1930	S+P+5E+Ma	12	1.615	1995	Niculaie TUDOSE	PVRTL nr.13/2003	5. CONSOLIDATE
957	Strada VASILE STROESCU	6	Sector 2	1938	Spartial+P+3E+Pod	4	593.0	2017	Constantin PAVEL	AC nr.378/1332437/2015 PVRP din 18.09.2017	5. CONSOLIDATE
958	Calea VICTORIEI	23	Sector 3		S+P+9E	45	1.595	1993		PVRTL nr.3640/1996	5. CONSOLIDATE
959	Calea VICTORIEI	128A	Sector 1	1935	S+P+8E	59	6.675	1994	Mihai NAVODARIU	PVRTL nr.3259/2011	5. CONSOLIDATE
960	Calea VICTORIEI	139	Sector Sector 1	1942	S+P+8E	30	3.583	2018	Mihai URSACHESCU	AC nr.56/1690081/2019; PVRTL nr.1/2020; (consolidata si reconstruita - structura de rezistenta RslII)	5. CONSOLIDATE
961	Calea VICTORIEI (hotel CONTINENTAL)	56	Sector 1	1900	S+P+3E+Ma	0	6.60	2006	Mircea MIRONESCU	AC nr.3/693520/2008 PVRTL nr.18/5945/S.G/2009	5. CONSOLIDATE
962	Calea VICTORIEI (Teatrul de revista CONSTANTIN TANASE)	33+35	Sector 1	1930	S+P+5E+Ma	66	4.80	1993	Victor NEDRITA	PVRTL nr.3403/2008	5. CONSOLIDATE
963	Strada VIESPARILOR	26	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	760.0	1993	Dan STANCIULESCU	AC nr.630/25V/2005 PVRTL nr.71637/2006	5. CONSOLIDATE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
964	Strada 11 IUNIE	1 (corp A+B)	Sector 4	1911	S+P; S+P+1E	2	110.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
965	Strada 11 IUNIE	1A	Sector 4	1910	S+P+1E	2	110.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
966	Strada 11 IUNIE	7	Sector 4	1939	S+P+3E	4	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
967	Strada 11 IUNIE	9	Sector 4	1925	S+P+1E+Ma	6	120.0	1993	Corneliu NICUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
968	Strada 11 IUNIE	12	Sector 4	1933	S+P+3E+M	2	1.390	1995	Nicolai TOPA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
969	Strada 11 IUNIE	17	Sector 4	1928	S+P+1E+Ma	2	110.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
970	Strada 11 IUNIE	27 (corp A+B)	Sector 4	1929	S+P+1E+Ma; S+P+1E	2	110.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
971	Strada 11 IUNIE	34 (corp A+B)	Sector 4	1930	S+P+1E+Ma; S+P	2	120.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
972	Strada 11 IUNIE	35	Sector 4	1940	S+P+4E+Ma	5	310.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
973	Strada 11 IUNIE	36+38	Sector 4	1925	S+P+1E	2	90.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
974	Strada 11 IUNIE	40 (corp A+B)	Sector 4	1920	S+P	1	80.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
975	Strada 11 IUNIE	43	Sector 4	1937	S+P+1E+Ma	2	100.0	1993	Rodica ANGELESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
976	Strada 11 IUNIE	44+46	Sector 4	1928	S+P	1	70.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
977	Strada 11 IUNIE	49 (corp A+B)	Sector 4	1885	S+P; S+P+1E	2	110.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
978	Strada 11 IUNIE	45 (corp A+B+C)	Sector 4	1938	S+P	1	80.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
979	Strada 11 IUNIE	53 (corp A+B+C)	Sector 4	1893	S+P	1	60.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
980	Strada 11 IUNIE	55	Sector 4	1930	S+P+2E+Ma	3	190.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
981	Strada 11 IUNIE	57 (corp A+B)	Sector 4	1921	S+P; S+P+2E	2	100.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
982	Strada 11 IUNIE	59	Sector 4	1890	S+P+1E	2	120.0	1993	Rodica ANGELESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
983	Strada 11 IUNIE	61 (corp A+B+C)	Sector 4	1910	S+P+1E	2	100.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
984	Strada 11 IUNIE	65 (corp A+B+C+D)	Sector 4	1923	S+P+1E S+P;S+P+2E	3	180.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
985	Strada 11 IUNIE	70	Sector 4	1930	S+P+1E	0	.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
986	Strada 11 IUNIE	71	Sector 4	1925	S+P+2E+Ma	3	190.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
987	Strada 11 IUNIE	73	Sector 4	1929	S+P+4E	4	260.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
988	Strada 11 IUNIE	75	Sector 4	1925	S+P+5E+Ma	9	300.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
989	Strada 11 IUNIE	75A	Sector 4	1914	S+P+1E+Ma	2	110.0	1993	Rodica ANGELESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
990	Strada 11 IUNIE	81	Sector 4	1893	S+P+1E	2	120.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
991	Strada ACADEMIEI	2	Sector 3	1875	S+P+4E	12	4.006	1993	Maria DABIJA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
992	Strada ACADEMIEI	25	Sector 1	1870	S+P+2E+Ma	11	1.030	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
993	Strada ACADEMIEI	27	Sector 1	1900	S+P+2E+Ma	5	541.0	1993	Mircea NEICU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
994	Strada ADY ENDRE	13	Sector 1	1951	S+P+2E+Ma	7	1.015	1993	Mircea NEICU	U1. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
995	Strada AGRICULTORI	52	Sector 2	1909	S+P+2E	3	765.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
996	Strada AGRICULTORI	86	Sector 2	1938	S+P+1E+Ma	2	624.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
997	Strada AGRICULTORI	93 (corp A)	Sector 2	1974	S+P+1E+Ma	3	305.0	1993	Mircea VASILIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
998	Strada ALECU RUSSO	7	Sector 2	1934	S+P+2E+Pod	0	541.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
999	Strada ALECU RUSSO	6 (corp A+B+C)	Sector 2	1900	S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma	0	198; 348	1993	Adina SIMION	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1000	Strada ALECU RUSSO	21	Sector 2	1939	S+P+4E	0	905.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1001	Strada ALECU RUSSO	24+26	Sector 2	1947	S+P+6E	0	1.211	1993	Dan DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1002	Soseaua ALEXANDRIEI	76 (bloc PC8)	Sector 5	1975	S+P+11E	0	.0	1993	Cristian ENESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1003	Aleea ALEXANDRU	46	Sector 1	1940	S+P+1E+Ma	7	331.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1004	Strada ALEXANDRU BALASANU	2	Sector 4	1902	S+P	0	297.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1005	Strada ALEXANDRU BALASANU	5	Sector 4	1900	S+P+1E	0	320.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1006	Strada ALEXANDRU CONSTANTINESCU	21	Sector 1	1935	S+P+1E+Ma	0	669.0	1995	Dragos BADEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1007	Strada ALEXANDRU DEPARATEANU	5	Sector 1	1932	S+P+1E+Ma	0	367.0	1994	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1008	Strada ALEXANDRU DONICI	2	Sector 2	1939	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1009	Strada ALEXANDRU DONICI	9	Sector 2	1930	S+P+2E	0	784.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1010	Strada ALEXANDRU DONICI	10	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma	0	580.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1011	Strada ALEXANDRU DONICI	20	Sector 2	1935	S+P+3E	0	763.0	1994	Dan CAPATINA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1012	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	19	Sector 1	1940	S+P+1E	0	170.0	1993	Ecaterina BALL	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1013	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	49	Sector 1	1932	S+P+4E	7	1.058	1993	Grigore ARSENIIE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1014	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	57	Sector 1	1920	S+P+1E	2	254.0	1993	Grigore ARSENIIE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1015	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	59	Sector 1	1940	S+P+1E+Ma	0	424.0	1993	Grigore ARSENIIE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1016	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	89	Sector 1	1945	S+P+2E	0	738.0	1996	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1017	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	99	Sector 1	1935	S+P+1E+Ma	4	1.223	1993	Ecaterina BALL	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1018	Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA	105	Sector 1	1925	S+P+3E	0	620.0	1995	Horia DUGAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1019	Strada ALEXANDRU IPSILANTI	2 (bloc 29bis)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	6.644	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1020	Piata ALEXANDRU LAHOVARI	1 (corp A)	Sector 1	1929	S+P+4E	0	2.607	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1021	Strada ALEXANDRU MACEDONSKI	10	Sector 1	1936	S+P+3E	0	830.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1022	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	2 (corp B)	Sector 4	1976	S+P+10E	0	7.164	1995	Armand NEFIAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1023	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	4 (bloc OD1)	Sector 4	1971	S+P+10E	220	20.582	1996	Armand NEFIAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1024	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	5÷7 (bloc R14)	Sector 4	1966	S+P+9E	0	5.157	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1025	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	27 (bloc A18)	Sector 4	1965	S+P+10E	44	3.540	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1026	Strada ALEXANDRU PAULESCU	5A	Sector 2	1938	S+P+1E	0	204.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1027	Strada ALEXANDRU PHILIPPIDE	1	Sector 2	1935	S+P+3E	0	720.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1028	Strada ALEXANDRU ROMANO	18	Sector 2	1936	S+P+3E+Ma	0	1.390	1993	Aurel COMANESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1029	Strada ALEXANDRU SIHLEANU	4	Sector 3	1928	S+P+1E	0	212.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1030	Strada ALEXANDRU XENOPOL	5	Sector 1	1928	S+P+3E	0	796.0	1995	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1031	Strada ANTON PANN	2	Sector 3	1937	S+P+3E+Ma	0	1.086	1994	Radu PETROVICI	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1032	Strada ARCULUI	3	Sector 2	1940	S+P+8E	23	1.438	1995	Marin TEODOR	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1033	Strada ARCULUI	14	Sector 2	1932	S+P+2E	0	1.355	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1034	Strada ARCULUI	16	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma	0	831.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1035	Strada ARDELENI	12	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma	0	447.0	1993	Cristian BALAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1036	Strada ARDELENI	32	Sector 2	1933	S+P+1E+Ma	0	410.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1037	Strada ARGENTINA	25	Sector 1	1932	S+P+2E	11	949.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1038	Strada ARINII DORNEI	10 (bloc M3D)	Sector 6	1974	S+P+9E	0	3.520	1995	Mariana SUCEVEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1039	Strada ARISTIDE PASCAL	24	Sector 3	1936	S+P+1E	0	144.0	1993	Mircea CONDRUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1040	Strada ARMENEASCA 10		Sector 2	1932	S+P+5E	0	2.80	1993	Dan PODESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1041	Strada ARMENEASCA 14		Sector 2	1937	S+P+3E	0	1.078	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1042	Strada ARMENEASCA 15		Sector 2	1932	S+P+3E	0	710.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1043	Strada ARMENEASCA 16		Sector 2	1934	S+P+5E+Ma	0	2.144	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1044	Strada ARMENEASCA 17		Sector 2	1935	S+P+2E	0	544.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1045	Strada ARMONIEI	9	Sector 2	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1046	Strada ARMONIEI	3	Sector 2	1928	S+P+3E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1047	Strada ARON FLORIAN	6	Sector 2	1929	S+P+3E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1048	Strada ATENA	22	Sector 1	1943	S+P+2E+Ma	12	1.836	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1049	Strada AUREL VLAICU	34	Sector 2	1934	S+P+4E	0	1.920	1994	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1050	Strada AUREL VLAICU	38	Sector 2	1937	S+P+3E	0	1.218	1993	Mircea NEICU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1051	Strada AUREL VLAICU	48 (corp B)	Sector 2	1900	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1052	Strada AUREL VLAICU	102	Sector 2	1915	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1053	Strada AUREL VLAICU	146	Sector 2	1935	S+P+2E	0	537.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1054	Strada AUREL VLAICU	154	Sector 2	1915	S+P	0	360.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1055	Strada AUSTRULUI	12C	Sector 2	1938	S+P+3E+Ma	0	2.570	1995	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1056	Strada AUSTRULUI	26	Sector 2	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1057	Strada AVALANSEI	5 (corp A+B+C)	Sector 4	1896	S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1058	Strada AVALANSEI	7÷7bis	Sector 4	1900	S+P+1E+Ma	0	636.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1059	Strada AVALANSEI	18	Sector 4	1920	S+P+1E+Ma	0	234.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1060	Bulevardul AVIATORILOR	5	Sector 1	1934	S+P+2E	11	1.062	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1061	Bulevardul AVIATORILOR	18	Sector 1	1935	S+P+3E	0	895.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1062	Strada AVRAM IANCU	14 (corp A+B+C)	Sector 2	1910	S+P+1E; S+P	0	254.64	1993	Mircea CONDRUT	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1063	Aleea AVRIG	10 (bloc P5)	Sector 2	1963	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1064	Aleea AVRIG	14 (bloc P6)	Sector 2	1963	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1065	Strada AVRIG	21+31 (bloc U2)	Sector 2	1962	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1066	Aleea AVRIG (colt cu Soseaua MIHAI BRAVU)	6 (bloc P4; 37)	Sector 2	1963	S+P+10E	0	4.378	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1067	Strada BACANI	4	Sector 3	1875	S+P+1E	0	534.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1068	Strada BADEA CARTAN	11 (corp A)	Sector 2	1920	S+P+2E+Ma	0	344.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1069	Strada BADEA CARTAN	11 (corp B)	Sector 2	1920	S+P	0	84.0	1993	Constantin DALBAN	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1070	Strada BADEA CARTAN	60 (corp A+B+C)	Sector 2	1912; 1924	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1071	Strada BAIA DE FIER	8 (corp A+B)	Sector 3	1897; 1900	S+P+2E+Pod; S+P+3E	0	877.0	1993	Paul VERNESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1072	Strada BAICULESTI	19 (bloc D9)	Sector 1	1963	S+P+9E	0	.0	1995	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1073	Strada BALDOVIN PARCALABUL	4	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	2	462.0	1993	Gheorghe DRUGEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1074	Strada BALDOVIN PARCALABUL	7	Sector 1	1934	S+P+3E	0	788.0	1994	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1075	Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	3	Sector 3	1920	S+P	0	287.0	1993	Mihai PERJESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1076	Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	11	Sector 3	1904	S+P+1E+Ma	0	216.0	1993	Mircea MIRONESCU	U1. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1077	Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	13	Sector 3	1910	S+P+3E+Ma	0	620.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1078	Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	17	Sector 3	1900	S+P+1E+Ma	0	312.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1079	Bulevardul BANUL MANTA	24	Sector 1	1939	S+P+3E+Ma	11	1.628	1993	Mihai HOTINCEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1080	Aleea BARAJUL DUNARII	3 (bloc M35)	Sector 3	1964	S+P+10E	0	27.956	1996	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1081	Strada BARBU ISCOVESCU	34	Sector 1	1946	S+P+4E+Ma	0	730.0	1994	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1082	Strada BARBU ISCOVESCU	40	Sector 1	1930	S+P+2E	0	510.0	1993	Dragos BADEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1083	Strada BARBU MUMULEANU	46	Sector 2	1900	S+P	1	106.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1084	Bulevardul BASARABIA	5	Sector 2	1927	S+P+2E	0	380.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1085	Bulevardul BASARABIA	8	Sector 2	1932	S+P+2E	0	532.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1086	Bulevardul BASARABIA	42 (bloc 32)	Sector 2	1962	S+P+11 12E	0	7.308	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1087	Bulevardul BASARABIA	52 (bloc 33)	Sector 2	1962	S+P+11 12E	0	7.308	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1088	Bulevardul BASARABIA	62 (bloc 34)	Sector 2	1962	S+P+11 12E	0	8.125	1993	Dan POPESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1089	Bulevardul BASARABIA	62A	Sector 2	1945	S+P+2E	240	19.044	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1090	Bulevardul BASARABIA	68 (bloc 35)	Sector 2	1962	S+P+11 12E	0	8.229	1993;1995	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1091	Bulevardul BASARABIA	78 (bloc 36)	Sector 2	1962	S+P+12E	102	7.969	1993	Aurel COMANESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1092	Strada BATISTE	9	Sector 2	1960	S+P+10E	0	2.299	1995	Niculaie CONSTANTINESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1093	Strada BATISTE	11	Sector 2	1946	S+P+10E	0	5.532	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1094	Strada BATISTE	16A	Sector 2	1930	S+P+3E+Ma	0	1.680	1994	Stelian PICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1095	Strada BATISTE	26	Sector 2	1890	S+P+2E+Ma	0	850.0	1993	Emilian TITARU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1096	Strada BATISTE	28A	Sector 2	1924	S+P+2E+Ma	0	1.187	1993	Anatolie CAZACLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1097	Strada BENJAMIN FRANKLIN	5	Sector 1	1940	S+P+3E+Ma	0	1.842	1995	Silvia CARAMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1098	Strada BENJAMIN FRANKLIN	14	Sector 1	1910	S+P+1E+Ma	0	577.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1099	Strada BERZEI	2	Sector 1	1940	S+P+3E	4	909.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1100	Strada BERZEI	5 (corp A+B)	Sector 1	1923	S+P+2E+Ma	3	1.202	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1101	Strada BERZEI	42+46	Sector 1	1929	S+P+Ma;S+P+2E; S+P+3E	6	2.504	1993	Dragos BADEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1102	Strada BERZEI	50bis	Sector 1	1935	S+P+4E+Ma	9	1.333	1993	Dan MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1103	Strada BERZEI	59	Sector 1	1925	S+P+2E	5	467.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1104	Strada BERZEI	64 (corp A+B)	Sector 1	1925	S+P+1E	6	300.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1105	Strada BERZEI	72	Sector 1	1927	S+P+4E	6	890.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1106	Strada BERZEI	77	Sector 1	1920	S+P+1E+Pod	2	150.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1107	Strada BERZEI	83	Sector 1	1910	S+P+1E+Pod	5	343.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1108	Strada BIBESCU VODA	19	Sector 4	1925	S+P+4E+Ma	0	1.248	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1109	Strada BISERICA MARCUTA	1 (bloc 34)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1110	Strada BISERICA MARCUTA	3 (bloc 35B)	Sector 2	1971	S+P+10E	0	.0	1993	Dan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1111	Strada BISERICA MARCUTA	5 (bloc 37)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1112	Strada BITOLIA	6	Sector 1	1936	S+P+2E+Ma	4	572.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1113	Strada BITOLIA	51	Sector 1	1938	S+P+2E	3	566.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1114	Strada BLANARI	12 (corp A+C)	Sector 3	1920	S+P+5E	0	1.590	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1115	Strada BUCUR	2	Sector 4	1900	S+P+1E	0	648.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1116	Strada BUCUR	6	Sector 4	1907	S+P+1E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1117	Strada BUCUR	13 (corp A+B+C+D+E)	Sector 4	1910;1930	S+P+1E; S+P	0	440.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1118	Strada BUCUR	17 (corp A+B)	Sector 4	1875	S+P+1E; S+P	0	260.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1119	Strada BURGHELEA	19	Sector 2	1900	S+P+Mz+4E+Ma	0	1.662	1994	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1120	Strada BUZESTI	15C	Sector 1	1936	S+P+3E; S+P+1E+Ma	0	510.0	1995	Eugen ANTONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1121	Strada BUZESTI	24	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	8	975.0	1995	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1122	Strada C. A. ROSETTI	10	Sector 1	1910	S+P+3E+Ma	15	1.60	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1123	Strada C. A. ROSETTI	19	Sector 2	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1124	Strada C. A. ROSETTI	24	Sector 2	1935	S+P+6E	0	2.472	1993	Constantin PAVEL	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1125	Strada C. A. ROSETTI	38	Sector 2	1927	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1126	Strada C. A. ROSETTI	40	Sector 2	1932	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1127	Strada CADEREA BASTILIEI	1	Sector 1	1916	S+P+1E+Ma	0	224.0	1996	Grigore ARSENIIE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1128	Strada CADEREA BASTILIEI	45	Sector 1	1945	S+P+1E+Ma	6	1.338	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1129	Strada CADEREA BASTILIEI	55	Sector 1	1945	S+P+6E+Ma	0	642.0	1994	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1130	Strada CADEREA BASTILIEI	59	Sector 1	1930	S+P+3+Ma	4	457.0	1993	Rodica ANGELESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1131	Strada CAIMATEI	6	Sector 2	1939	S+P+2E	0	618.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1132	Strada CAIMATEI	8	Sector 2	1930	S+P+3E	0	800.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1133	Strada CAIMATEI	10 (corp A+B+C+D)	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma; S+P+1E S+P	0	840.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1134	Calea CALARASILOR	33	Sector 3	1932	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Ioan VARSA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1135	Calea CALARASILOR	35	Sector 3	1905	S+P+1E+Ma	0	540.0	1993	Vasile BERBECI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1136	Calea CALARASILOR	36	Sector 3	1935	S+P+3E+Ma	0	1.215	1993	Adina SIMION	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1137	Calea CALARASILOR	53	Sector 3	1961	S+P+7E	0	2.048	1994	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1138	Calea CALARASILOR	53 (corp A)	Sector 3	1935	S+P+6E	0	1.688	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1139	Calea CALARASILOR	57	Sector 3	1937	S+P+2E+Ma	0	640.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1140	Calea CALARASILOR	75	Sector 3	1940	S+P+3E	0	1.150	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1141	Calea CALARASILOR	80	Sector 3	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1142	Calea CALARASILOR	87	Sector 3	1915	S+P+2E	0	576.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1143	Calea CALARASILOR	90 (corp A+B)	Sector 3	1900	S+P+1E; S+P+1E+Ma	0	260; 107	1993	Adina SIMION	U3. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1144	Calea CALARASILOR	91	Sector 3	1912	S+P	0	228.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1145	Calea CALARASILOR	105	Sector 3	1936	S+P+4E+Ma	0	1.148	1993	Dan POPESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1146	Calea CALARASILOR	111	Sector 3	1920	S+P+1E	0	269.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1147	Calea CALARASILOR	319	Sector 3	1939	S+P+7E	0	5.080	1996	Marin TEODOR	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1148	Intrarea CALTUNA	15	Sector 4	1900	S+P+2E	0	273.0	1993	Gabriel NICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1149	Intrarea CALTUNA	17	Sector 4	1900	S+P+1E	0	513.0	1993	Gabriel NICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1150	Strada CALUSEI	4A	Sector 2	1937	S+P+3E+Pod	5	797.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1151	Strada CALUSEI	19A	Sector 2	1930	S+P+Ma	0	156.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1152	Strada CALUSEI	32A	Sector 2	1934	S+P+2E	0	444.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1153	Strada CALUSEI	64A	Sector 2	1901	S+P+1E	0	144.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1154	Strada CAMELIEI	8 (corp A+B+C+D)	Sector 1	1940	S+P	0	169.0	1993	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1155	Strada CAMELIEI	36	Sector 1	1900	S+P+1E	0	196.0	1993	Constantin ARIENESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1156	Strada CAMIL RESSU	19 (bloc M56)	Sector 3	1964	S+P+10E	176	15.145	1996	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1157	Strada CAMIL RESSU	23 (bloc M55)	Sector 3	1964	S+P+10E	176	15.145	1996	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1158	Strada CAMINULUI	1	Sector 2	1935	S+P+2E	0	336.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1159	Strada CAMINULUI	2	Sector 2	1939	S+P+1E+Ma	0	276.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1160	Strada CAMINULUI	14+20 (bloc F3)	Sector 2	1960	S+P+4E	0	12.090	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1161	Strada CAMINULUI	16A	Sector 2	1940	S+P+2E	0	281.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1162	Strada CAROL DAVILA	109	Sector 5	1935	S+P+2E	0	291.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1163	Bulevardul CAROL I	6	Sector 3	1896	S+P+2E+Ma	0	960.0	1993	Corneliu MUDRACENCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1164	Bulevardul CAROL I	8	Sector 3	1900	S+P+2ES+P+5E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1165	Bulevardul CAROL I	10	Sector 3	1896	S+P+2E	0	.0	1993	Corneliu MUDRACENCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1166	Bulevardul CAROL I	25	Sector 2	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Ion VARSA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1167	Bulevardul CAROL I	35	Sector 2	1961	S+P+8E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1168	Bulevardul CAROL I	37	Sector 2	1929	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1169	Bulevardul CAROL I	50	Sector 2	1937	S+P+5E+Ma	0	2.166	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1170	Bulevardul CAROL I	57	Sector 2	1932	S+P+5E+Ma	0	2.662	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1171	Bulevardul CAROL I	58	Sector 2	< 1940	S+P+4E	18	2.026	1992	Ion VARSA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1172	Bulevardul CAROL I	59	Sector 2	1912	S+P+2E+Ma	0	2.592	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1173	Bulevardul CAROL I	66	Sector 2	1918	S+P+3E	0	60.0	1994	Emil COROIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1174	Bulevardul CAROL I	68÷70	Sector 2	1910	S+P+4E	0	.0	1993	Ion VARSA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1175	Bulevardul CAROL I (colt cu Calea MOSILOR)	54 (113)	Sector 2	1920	S+P+8E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1176	Strada CAROL KNAPPE	78	Sector 1	1940	S+P+1E	0	336.0	1993	Nicolae TEMELCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1177	Strada CASIN	10	Sector 1	1935	S+P+1E	0	208.0	1993	Nicolae TEMELCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1178	Strada CAVAFII VECHI	1 (corp A+B)	Sector 3	1930; 1937	S+P+1E+Ma; S+P+3E+Ma	0	475.0	1994	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1179	Strada CAVAFII VECHI	3	Sector 3	1930	S+P+3E	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1180	Strada CAVAFII VECHI	5	Sector 3	1920	S+P+1E	0	1.280	1993	Mihai URSACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1181	Strada CAVAFII VECHI	11	Sector 3	1885	S+P+2E	0	350.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1182	Strada CAVAFII VECHI	13	Sector 3	1880	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1183	Strada CAVAFII VECHI	17	Sector 3	1926	S+P+4E	14	1.575	1993	Alexandru PROGRESEANU	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1184	Strada CERCULUI	1	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma	0	723.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1185	Strada CEZAR BOLLIAC	25	Sector 3	1910	S+P	0	104.0	1993	Mircea CONDRUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1186	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	3	Sector 1	1932	S+P+2E	3	484.0	1993	Stelian PICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1187	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	6	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	0	625.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1188	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	7	Sector 1	1931	S+P+1E	2	283.0	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1189	Strada CIPRIAN PORUMBESCU	11	Sector 1	1934	S+P+2E+Ma	0	405.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1190	Strada CIRESOAIA	150	Sector 1	1932	S+P+1E	0	142.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1191	Strada CIRELULUI	35 (corp A+B)	Sector 2	1935	S+P+1E+Ma; S+P+Ma	0	182; 155	1993	Mihai NAVODARIU	U3. U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1192	Intrarea CLUCEREASA MARIA	6 (corp A+B+C)	Sector 3	1905	S+P+Ma; S+P;	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1193	Strada CLUCERU UDRICANI	12	Sector 3	1885	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1194	Soseaua COLENTINA	8 (bloc S5)	Sector 2	1967	S+P+10E	0	12.320	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1195	Soseaua COLENTINA	37 (bloc OD43)	Sector 2	1968	S+P+10E	44	3.025	1993	Mihai NAVODARIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1196	Soseaua COLENTINA	51 (bloc R11)	Sector 2	1962	S+P+10E	88	6.820	1993	Adina SIMION	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1197	Strada COLTEI	1	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	0	380.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1198	Strada COLTEI	2	Sector 3	1935	S+P+1E	0	160.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1199	Strada COLTEI	4	Sector 3	1930	S+P+2E+Ma	0	129.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1200	Strada COLTEI	5	Sector 3	1930	S+P+1E+Ma	0	320.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1201	Strada COLTEI	7	Sector 3	1931	S+P+1E+Ma	0	848.0	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1202	Strada COLTEI	9	Sector 3	1931	S+P+5E+Ma	0	876.0	1993	Armand NEFIAN	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1203	Strada COLTEI	15A	Sector 3	1910	S+P+1E	0	142.0	1993	Nicolae ALEMAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1204	Strada COLTEI	21	Sector 3	1896	S+P+1E+Ma	0	628.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1205	Strada COLTEI	22	Sector 3	1870	S+P+1E	0	56.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1206	Strada COLTEI	23	Sector 3	1967	S+P+8E	0	3.528	1994	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1207	Strada COLTEI	25	Sector 3	1933	S+P+5E	0	1.710	1994	Emil COROIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1208	Strada COLTEI	26	Sector 3	1890	S+P+1E+Ma	0	74.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1209	Strada COLTEI	34	Sector 3	1880	S+P+2E	0	92.0	1993	Mircea MIRONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1210	Strada COLTEI	36	Sector 3	1900	S+P+1E+Ma	0	112.0	1993	Mircea POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1211	Strada COLTEI	38	Sector 3	1900	S+P+2E	0	192.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1212	Strada COLTEI	46 (corp A)	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	0	549.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1213	Strada COLTEI	48	Sector 3	1907	S+P	0	88.0	1993	Mircea MIRONESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1214	Aleea COMPOZITORILOR	5 (bloc G9)	Sector 6	1972	S+P+10E	0	3.157	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1215	Aleea COMPOZITORILOR	11 (bloc G12)	Sector 6	1972	S+P+10E	0	3.157	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1216	Aleea COMPOZITORILOR	30 (bloc OD15)	Sector 6	1963	S+P+9E	0	14.770	1996	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1217	Strada CONCORDIEI	5	Sector 4	1920	S+P	0	140.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1218	Strada CONCORDIEI	11	Sector 4	1928	S+P	0	174.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1219	Strada CONSTANTIN BALESCU	31	Sector 1	1930	S+P+3E	5	926.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1220	Strada CONSTANTIN BONEA	16	Sector 5	1936	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1221	Strada CONSTANTIN BOSIANU	10	Sector 4	1935	S+P+Mz+2E	0	2.30	1993	Traian POPP	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1222	Strada CONSTANTIN BRANCUSI	3 (bloc D12)	Sector 3	1962	S+P+8E	0	5.50	1996	Alexandrina PRETORIAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1223	Strada CONSTANTIN BRANCUSI	5 (bloc D13)	Sector 3	1962	S+P+9E	0	5.50	1996	Alexandrina PRETORIAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1224	Strada CONSTANTIN BRANCUSI	7 (bloc D14)	Sector 3	1962	S+P+8E	0	5.50	1996	Alexandrina PRETORIAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1225	Strada CONSTANTIN COANDA	27	Sector 1	1940	S+P+1E+Ma	0	578.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1226	Strada CONSTANTIN CRISTESCU	2	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	0	1.056	1994	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1227	Strada CONSTANTIN CRISTESCU	3	Sector 1	1938	S+P+2E+Ma	0	440.0	1995	Octavian MANOIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1228	Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	17	Sector 1	1930	S+P+2E	0	600.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1229	Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL	38	Sector 1	1935	S+P+2E	0	680.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1230	Strada CONSTANTIN F. ROBESCU	2	Sector 3	1935	S+P+2E+Ma	0	821.0	1993	Voicu DORDEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1231	Strada CONSTANTIN F. ROBESCU	6	Sector 3	1900	S+P+2E+Ma	0	761.0	1995	Nicolae GHITA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1232	Strada CONSTANTIN MICULESCU	20+22	Sector 5	1921	S+P+1E	0	222.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1233	Strada CONSTANTIN MICULESCU	32	Sector 5	1908	S+P+1E	0	584.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1234	Strada CONSTANTIN NACU	5	Sector 2	1937	S+Ds+P+3E	8	910.0	1993	Comeliu NICUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1235	Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA	40	Sector 1	1930	S+P+2E	0	226.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1236	Strada CONSTANTIN STAHI	3	Sector 1	1910	S+P+2E+Ma	0	508.0	1994	Eugen ANTONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1237	Strada CONSTANTIN STERE	25	Sector 1	1925	S+P+1E	0	304.0	1993	Stelian ALTENLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1238	Bulevardul CONSTRUCTORILOR	3 (bloc C13)	Sector 6	1961	S+P+4E	0	2.965	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1239	Bulevardul CONSTRUCTORILOR	11	Sector 6	1961	S+P+4E	0	2.965	1996	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1240	Bulevardul CONSTRUCTORILOR	15	Sector 6	1961	S+P+4E	0	4.475	1996	Dan GHIOCEL	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1241	Strada CORBENI	35	Sector 2	1930	S+P+3E+Ma	0	2.306	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1242	Strada CORNELIA	3	Sector 4	1936	S+P+1E	0	350.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1243	Strada CORNELIA	5	Sector 4	1936	S+P+1E	0	350.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1244	Strada CORNELIA	12 (corp A+B)	Sector 4	1922	S+P; S+P+1E	0	128.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1245	Strada CORNELIA	17	Sector 4	1920	S+P	0	128.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1246	Strada CORNELIA	19	Sector 4	1920	S+P+1E	0	285.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1247	Strada CORNELIA	38	Sector 4	1925	S+P+1E+Ma	0	450.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1248	Bulevardul CORNELIU COPOSU	1 (corp B)	Sector 3	1928	S+P+6E	0	.0	1994	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1249	Intrarea COSTACHE NEGRI	4	Sector 5	1933	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1250	Strada COSTACHE NEGRI	13	Sector 5	1929	S+P+1E+Ma	0	750.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1251	Strada COSTACHE NEGRI	28 (corp A)	Sector 5	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1252	Soseaua COTROCENI	9	Sector 6	1922	S+P+4E+Ma	0	1.341	1995	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1253	Soseaua COTROCENI	18	Sector 6	1925	S+P+4E+Ma	0	1.393	1995	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1254	Strada COVACI	2 (corp A+B)	Sector 3	1897; 1879	S+P+2E; S+P+1E+Ma	0	1.512	1993	Leonid NEAGOE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1255	Strada COVACI	3	Sector 3	1859	S+P+2E	0	1.120	1993	Leonid NEAGOE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1256	Strada COVACI	4	Sector 3	1897	S+P+2E+Ma	0	807.0	1993	Ion VARSA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1257	Strada COVACI	5	Sector 3	1893	S+P+1E	0	828.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1258	Strada COVACI	8	Sector 3	1860	S+P+4E+Ma	0	876.0	1993	Emil COROIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1259	Strada COVACI	13	Sector 3	1935	S+P+1E	0	428.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1260	Strada COVACI	21	Sector 3	1920	S+P+3E	0	160.0	1994	Dan CAPATINA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1261	Strada COVASNA	15 (bloc A3)	Sector 4	1968	S+P+10E	0	3.297	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1262	Strada COVASNA	27 (bloc A7)	Sector 4	1965	S+P+10E	0	3.036	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1263	Strada COZLA	2A (bloc F3)	Sector 3	1973	S+P+10E	0	2.816	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1264	Strada CRACIUN	8	Sector 1	1931	S+P+2E+Ma	0	381.0	1994	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1265	Strada CRINUL DE PADURE	2 (bloc F2)	Sector 6	1965	S+P+4E	0	5.160	1995	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1266	Strada CRINULUI	5+15 (bloc A3)	Sector 1	1965	S+P+10E	0	6.380	1995	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1267	Strada CRISANA	3	Sector 1	1923	S+P+2E+Ma	0	720.0	1993	Constantin ARIENESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1268	Strada CRISANA	35	Sector 1	1913	S+P+1E+Ma	0	445.0	1993	Constantin ARIENESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1269	Strada CRIZANTEMELOR	2 (bloc Z11)	Sector 5	1970	S+P+4E	0	2.375	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1270	Strada CRIZANTEMELOR	4 (bloc Z10)	Sector 5	1970	S+P+4E	0	2.375	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1271	Strada CRIZANTEMELOR	6 (bloc Z9)	Sector 5	1970	S+P+4E	0	2.375	1993	Gheorghe DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1272	Strada CRIZANTEMELOR	8 (bloc Z8)	Sector 5	1970	S+P+4E	0	2.375	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1273	Strada CRIZANTEMELOR	16 (bloc Z4)	Sector 5	1970	S+P+4E	0	2.375	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1274	Strada CRIZANTEMELOR	20 (bloc Z2)	Sector 5	1970	S+P+4E	0	2.375	1993	Gheorghe DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1275	Strada CULMEA VECHE	5	Sector 3	1920	S+P+3E	0	816.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1276	Strada CUTITUL DE ARGINT	18 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Cristisn BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1277	Strada CUTITUL DE ARGINT	19	Sector 4	1935	S+P+1E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1278	Strada CUTITUL DE ARGINT	28 (corp B+C)	Sector 4	1927	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1279	Strada CUTITUL DE ARGINT	62+62A	Sector 4	1940	S+P+2E	0	816.0	1993	Cristian BALAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1280	Strada CUTITUL DE ARGINT	64 (corp A+B+C)	Sector 4	1900	S+P	0	508.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1281	Strada CUTITUL DE ARGINT	68 (corp A+B)	Sector 4	1938	S+P+2E+Ma; S+P	0	533.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1282	Strada CUTITUL DE ARGINT	72A	Sector 4	1930	S+P+2E	0	244.0	1993	Cristian BALAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1283	Strada CUTITUL DE ARGINT	74	Sector 4	1938	S+P+1E	0	456.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1284	Strada CUZA VODA	53 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P+1E; S+P+3E+Ma	0	372; 286	1993; 1994	Traian POPP; Horia DUGAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1285	Strada CUZA VODA	78	Sector 4	1910	S+P+1E	0	135.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1286	Strada CUZA VODA	89	Sector 4	1932	S+P+3E	0	597.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1287	Strada CUZA VODA	86 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P+1E; S+P	0	144; 50	1993	Corneliu NICUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1288	Strada CUZA VODA	93 (corp A+B)	Sector 4	1920	S+P	0	216.0	1993	Traian POPP	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1289	Strada CUZA VODA	98 (corp A+B+C+D+E)	Sector 4	1928	S+P+1E	0	140.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1290	Bulevardul DACIA	32 (fost 2)	Sector 1	1912	S+P+3E+Ma	0	6.394	1996	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1291	Bulevardul DACIA	37 (fost 11)	Sector 1	1920	S+P+4E	0	987.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1292	Bulevardul DACIA	45 (fost 1A)	Sector 1	1940	S+P+7E	0	2.996	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1293	Bulevardul DACIA	64 (fost 38)	Sector 1	1929	S+P+2E	0	628.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1294	Bulevardul DACIA	80 (fost 52A)	Sector 2	1947	S+P+7E+Ma	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1295	Bulevardul DACIA	101 (fost 47)	Sector 2	1928	S+P+2E+Ma	7	921.0	1993	Stelian PICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1296	Bulevardul DACIA	103 (nr. vechi)	Sector 2	1935	S+P+4E	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1297	Bulevardul DACIA	103 (fost 75A)	Sector 2	1934	S+P+3E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1298	Bulevardul DACIA	104 (fost 74)	Sector 2	1933	S+P+3E+Ma	0	.0	1995	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1299	Bulevardul DACIA	114 (fost 84)	Sector 2	1936	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1300	Bulevardul DACIA	116 (fost 86)	Sector 2	1934	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1301	Bulevardul DACIA	131 (fost 101)	Sector 2	1928	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Theodor MARIN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1302	Bulevardul DACIA	149 (fost 119)	Sector 2	1920	S+P+2E; S+P+1E	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1303	Bulevardul DACIA	153 (fost 123)	Sector 2	1888	S+P	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1304	Bulevardul DACIA	159 (fost 129; corp A+B)	Sector 2	1926; 1930	S+P; S+P+2E	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1305	Bulevardul DACIA	160 (fost 130; corp A+B)	Sector 2	1924	S+P; S+P	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1306	Bulevardul DACIA	168 (fost 138)	Sector 2	1930	S+P+3E+Ma	13	1.079	1993	Constantin ARIENESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1307	Bulevardul DACIA	172 (fost 142)	Sector 2	1924	S+P+1E;S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1308	Strada DAVID PRAPORGESCU	29	Sector 2	1890	S+P+2E	0	270.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1309	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	5	Sector 4	1927	S+P+3E	0	840.0	1993	Alexandru BRANZEI	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1310	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	7	Sector 4	1896	S+P+3E	0	1.347	1993	Dan CAPATINA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1311	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	11	Sector 4	1930	S+P+2E	0	1.040	1993	Alexandru BRANZEI	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1312	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	17	Sector 4	1923	S+P+1E+Ma	0	456.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1313	Aleea DEALUL MITROPOLIEI	19	Sector 4	1926	S+P+2E+Ma	0	880.0	1993	Corneliu NICUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1314	Strada DEJ	78	Sector 1	1945	S+P+1E	0	186.0	1993	Mircea MIRONESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1315	Strada DESPOT VODA	38	Sector 2	1900	S+P	0	.0	1993	Constantin DALBAN	Imobil propus pentru demolare	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1316	Strada DIANEI	13	Sector 2	1925	S+P+2E	0	1.255	1993	Traian POPP	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1317	Strada DIDITEL	14	Sector 4	1915	S+P+1E+Ma	0	310.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1318	Strada DIDITEL	13	Sector 4	1920	S+P+1E	0	113.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1319	Strada DIMITRIE BOLINTINEANU	2	Sector 3	1928	S+P+4E	0	1.045	1993	Niculae TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1320	Strada DIMITRIE BOLINTINEANU	3	Sector 3	1949	S+P+7E+Ma	0	1.440	1994	Theodor MARIN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1321	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	3 (bloc 4)	Sector 4	1962	S+P+10E	0	6.765	1996	Valentin GEORGESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1322	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	4 (bloc 3C)	Sector 4	1963	S+P+8E	0	4.887	1996	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1323	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	5 (bloc 6)	Sector 4	1962	S+P+10E	0	6.765	1996	Valentin GEORGESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1324	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	9 (bloc 7)	Sector 4	1962	S+P+10E	0	6.765	1996	Valentin GEORGESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1325	Strada DIMITRIE GIURESCU	4	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	0	318.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1326	Strada DIMITRIE GIURESCU	7	Sector 1	1935	S+P+Mz+3E	0	920.0	1994	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1327	Strada DIMITRIE GIURESCU	9	Sector 1	1910	S+P+1E+Ma	0	408.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1328	Strada DIMITRIE GIURESCU	10	Sector 1	1900	S+P+1E+Ma	0	606.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1329	Strada DIMITRIE GUSTI	19	Sector 1	1929	S+P+1E	0	106.0	1993	Mircea PERJESCU	U4	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1330	Strada DIMITRIE ONCIUL	12	Sector 2	1934	S+P+3E	0	800.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1331	Strada DIMITRIE ONCIUL	16	Sector 2	1936	S+P+3E+Pod	0	843.0	1994	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1332	Strada DIMITRIE ONCIUL	31	Sector 2	1900	S+P+Ma	0	260.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1333	Strada DIMITRIE ORBESCU	8	Sector 2	1931	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1334	Strada DIMITRIE ORBESCU	11	Sector 2	1937	S+P+4E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1335	Strada DIMITRIE ORBESCU	12	Sector 2	1930	DS+P+1+M	6	943.0	1993	Mircea NEICU	U3. U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1336	Strada DIMITRIE RACOVITA	25	Sector 2	1938	S+P+3E	0	888.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1337	Strada DIMITRIE RACOVITA	30A	Sector 2	1946	S+P+2E+Ma	0	485.0	1993	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1338	Strada DIMITRIE RACOVITA	41	Sector 2	1936	S+P+5E	0	2.10	1993	Mircea CONDRUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1339	Strada DIMITRIE SALMEN	20	Sector 2	1934	S+P+2E+Ma	0	1.240	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1340	Strada DIMITRIE SALMEN	30 (corp A)	Sector 2	1934	P+3E	0	394.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1341	Bulevardul DINICU GOLESCU	1A	Sector 1	1930	S+Ds+P+3E	0	752.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1342	Bulevardul DINICU GOLESCU	9 (corp A+B)	Sector 1	1920	S+P+2E; S+P+Mz+3E	0	660; 243	1993	Mircea PERJESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1343	Strada DIONISIE LUPU	31	Sector 2	1931	S+P+4E	13	2.461	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1344	Strada DIONISIE LUPU	74	Sector 1	1941	S+P+8E	36	303.0	1994	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1345	Strada DOAMNA GHICA	125 (corp A+B)	Sector 2	1923	S+P+1E; S+P	0	130; 90	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1346	Strada DOAMNEI	1	Sector 3	1895	S+P+2E+Ma	0	5.040	1993	Voicu DORDEA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1347	Strada DOAMNEI	7	Sector 3	1910	S+P+1E	0	1.482	1993	Emilian TITARU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1348	Strada DOAMNEI	11	Sector 3	1912	S+P+1E	0	148.0	1993	Paul VERNESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1349	Strada DOAMNEI	21	Sector 3	1890	S+P+1E	0	916.0	1993	Voicu DORDEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1350	Strada DOAMNEI	23	Sector 3	1884	S+P+1E+Ma	0	942.0	1993	Voicu DORDEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1351	Strada DOAMNEI	27+29 (corp A+B+C)	Sector 3	1959; 1960	S+P+8E;S+P+6E; S+P+7E	0	3.010; 2.600	1994	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1352	Strada DOBROGEI	12	Sector 1	1925	S+P+1E	0	130.0	1993	Nicolae ALEMAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1353	Strada DOINA	11 (bloc 1)	Sector 5	1960	S+P+2E	0	.0	1993	Constantin PAVEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1354	Strada DOINA	13 (bloc 2)	Sector 5	1960	S+P+2E	0	.0	1993	Constantin PAVEL	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1355	Strada DOINA	15 (bloc 3)	Sector 5	1960	S+P+2E	0	.0	1993	Constantin PAVEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1356	Strada DOMNITA ANASTASIA	10	Sector 5	1935	S+P+6E	11	1.352	1992	Mihaela POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1357	Strada DOMNITA ANASTASIA	11	Sector 5	1890	S+P+2E	0	264.0	1995	Iorgu NICULA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1358	Strada DOMNITA ANASTASIA	17	Sector 5	1930	S+P+7E	0	1.730	1993;1995	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1359	Strada DOMNITA ANCUTA	9	Sector 1	1920	S+P+1E+Ma	0	348.0	1993	Stelian PICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1360	Calea DOROBANTILOR	51	Sector 1	1939	S+P+4E	0	1.375	1994	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1361	Calea DOROBANTILOR	69	Sector 1	1937	S+P+2E+Ma	0	356.0	1994	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1362	Calea DOROBANTILOR	70 (corp A+B)	Sector 1	1912	S+P+1E+Ma	7	703.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1363	Calea DOROBANTILOR	75	Sector 1	1939	S+P+2E+Ma	0	727.0	1994	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1364	Calea DOROBANTILOR	134 (bloc 11)	Sector 1	1976	S+P+Mz+10E	0	6.010	1993	Mihai NAVODARIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1365	Strada DRAGOS VODA	3	Sector 2	1932	S+P+2E+Ma	0	444.0	1993	Dan DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1366	Intrarea DRAGUSA	5	Sector 4	1938	S+P+1E+Ma	0	264.0	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1367	Intrarea DRAGUSA	6	Sector 4	1935	S+P+1E+Ma	0	240.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1368	Intrarea DRAGUSA	15	Sector 4	1937	S+P+2E+Ma	0	330.0	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1369	Strada DRISTORULUI	73	Sector 3	1940	S+P+1E+Ma	0	252.0	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1370	Strada DRISTORULUI	104 (bloc 15B)	Sector 3	1977	S+P+10E	0	7.021	1995	Dan CAPATINA	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1371	Strada DRUMEA RADULESCU	12	Sector 4	1900	S+P+1E+Ma	0	252.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1372	Calea DUDESTI	37	Sector 3	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1373	Calea DUDESTI	51	Sector 3	1900	S+P	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1374	Calea DUDESTI	139	Sector 3	1930	S+P+2E	0	321.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1375	Calea DUDESTI	141	Sector 3	1930	S+P+1E	0	159.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1376	Strada DUMBRAVA ROSIE	5	Sector 2	1914	S+P+2E+Ma	0	980.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1377	Strada DUMBRAVA ROSIE	12 (corp A+B+C)	Sector 2	1915	S+P+1E+Ma; S+P+3E+Ma	0	1.316	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1378	Strada DUMBRAVA ROSIE	16	Sector 2	1928	S+P+2E+Ma	0	1.370	1993	Dan DUMITRESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1379	Strada DUMBRAVA ROSIE	20	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	0	744.0	1994	Mihai STEFANESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1380	Strada DUMBRAVA ROSIE	28	Sector 2	1937	S+P+2E+Ma	0	584.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1381	Intrarea DUMITRU LEMNEA	1	Sector 1	1934	S+P+3E	0	750.0	1995	Horia DUGAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1382	Intrarea DUMITRU LEMNEA	2	Sector 1	1934	S+P+2E+Ma	0	600.0	1995	Horia DUGAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1383	Intrarea DUMITRU LEMNEA	6	Sector 1	1939	S+P+2E	3	465.0	1995	Leonid NEAGOE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1384	Intrarea DUMITRU LEMNEA	7	Sector 1	1939	S+P+2E+Ma	0	504.0	1995	Gheorghe DUMITRU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1385	Intrarea DUMITRU LEMNEA	8	Sector 1	1935	S+P+2E	0	652.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1386	Intrarea DUMITRU LEMNEA	18	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Nicolae ROSCA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1387	Strada DUMITRU PAPAZOGLU	106 (corp A+B)	Sector 3	1930	S+P+1E+Ma; S+P+1E+Pod	0	562.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1388	Strada DUNAREA ALBASTRA	2 (corp A+B)	Sector 3	1930	S+P; P	2	493.0	1993	Niculae TEMELCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1389	Strada DUZILOR	2	Sector 2	1935	S+P+2E	0	355; 228	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1390	Strada DUZILOR	8 (corp A+B)	Sector 2	1910	S+P; S+P	0	420.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1391	Strada DUZILOR	33	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma	0	650.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1392	Strada ECATERINA TEODOROIU	7	Sector 1	1890	S+P+2E+Ma	0	428.0	1996	Ovidiu GEORGESCU	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1393	Strada ECATERINA TEODOROIU	16	Sector 1	1922	S+P+1E+Ma	0	680.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1394	Strada ECLESIA RHULUI	8	Sector 1	1950	S+P+2E+Ma	0	512.0	1994	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1395	Strada EFORIEI	2	Sector 5	1947	S+P+Mz+8E	0	6.248	1995	Constantin TARHON	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1396	Strada ELENA CUZA	5 (corp A+B)	Sector 4	1936	S+P+2E; S+P	0	231; 148	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1397	Strada ELENA CUZA	15	Sector 4	1910	S+P	0	266.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1398	Strada ELENA CUZA	25 (corp A+B+C+D)	Sector 4	1920	S+P	0	221.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1399	Strada ELENA CUZA	27 (corp A)	Sector 4	1925	S+P	0	468.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1400	Strada ELENA CUZA	35	Sector 4	1937	S+P+2E	3	246.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1401	Strada ELENA CUZA	40 (corp A+B+C)	Sector 4	1940	S+P	0	113.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1402	Strada ELENA CUZA	42 (corp A+B+C)	Sector 4	1940	S+P	0	280.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1403	Strada ELENA CUZA	45	Sector 4	1910	S+P	0	47.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1404	Strada ELENA CUZA	47 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P	0	39.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1405	Strada ELENA CUZA	53	Sector 4	1901	S+P	0	127.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1406	Strada EMANOIL PORUMBARU	7	Sector 1	1940	S+P+4E	0	.0	1994	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1407	Strada EMANUEL DAVID	2	Sector 1	1938	S+P+3E	0	710.0	1995	Mircea IONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1408	Strada EMANUEL DAVID	5	Sector 1	1909	S+P+2E+Ma	0	426.0	1994	Eugen ANTONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1409	Strada EMANUEL DAVID	9	Sector 1	1926	S+P+1E+Ma	0	367.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1410	Strada EPISCOPUL RADU	6	Sector 2	1934	S+P+1E	0	146.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1411	Strada EPISCOPUL RADU	15	Sector 2	1895	S+P+1E	0	744.0	1993	Dan DUMITRU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1412	Strada EPISCOPUL RADU	40	Sector 2	1935	S+P+3E	0	473.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1413	Strada EUFROSIN POTECA	16	Sector 2	1936	S+P+1E+Ma	0	420.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1414	Strada EUFROSIN POTECA	22	Sector 2	1939	S+P+1E	0	294.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1415	Strada EUFROSIN POTECA	36	Sector 2	1936	S+P+1E+Ma	0	458.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1416	Strada EUGENIU CARADA	5+7	Sector 3	1958	S+P+5E	0	2.760	1994	Mihai URSACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1417	Strada EUGENIU CARADA	7	Sector 3	1909	S+P+1E	0	1.046	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1418	Strada FAINARI	10 (corp A+B)	Sector 2	1934	S+P+1E+Ma; S+P	0	479.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1419	Strada FAINARI	45 (corp A+B)	Sector 2	1927	S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1420	Strada FANTANICA	16	Sector 2	1930	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1421	Strada FELICIA RACOVITA	7	Sector 5	1935	S+P+3E+Ma	0	866.0	1995	Grigore PANICOV	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1422	Bulevardul FERDINAND I	8	Sector 2	1880	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1423	Bulevardul FERDINAND I	17	Sector 2	1934	S+P+3E	0	643.0	1996	Nicolae TOPA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1424	Bulevardul FERDINAND I	29	Sector 2	1934	S+P+2E+Ma	0	552.0	1993	Ion VARSA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1425	Bulevardul FERDINAND I	30	Sector 2	1933	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1426	Bulevardul FERDINAND I	41	Sector 2	1939	S+P+7E+Ma	0	1.210	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1427	Bulevardul FERDINAND I	44	Sector 2	1947	S+P+8E	0	855.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1428	Bulevardul FERDINAND I	47bis	Sector 2	1900	S+P+2E	0	906.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1429	Bulevardul FERDINAND I	49	Sector 2	1902	S+P+2E	0	1.179	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1430	Bulevardul FERDINAND I	51 (corp B+C)	Sector 2	1931 1928	S+P+1E S+P+1E	4	256 368	1993	Niculaie TUDOSE	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1431	Bulevardul FERDINAND I	59	Sector 2	1935	S+P+2E	0	535.0	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1432	Bulevardul FERDINAND I	60	Sector 2	1925	S+P+2E	0	692.0	1993	Ion VARSA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1433	Bulevardul FERDINAND I	76	Sector 2	1920; 1932	S+P+2E; S+P+2E	0	726.0	1993	Traian POPP	U3. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1434	Bulevardul FERDINAND I	141	Sector 2	1960	S+P+4E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1435	Calea FERENTARI	72 (bloc 20)	Sector 5	1949	S+P+3E	0	2.70	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1436	Calea FERENTARI	72 (bloc A1)	Sector 5	1948	S+P+3E	0	2.70	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1437	Calea FERENTARI	72 (bloc A3)	Sector 5	1947; 1952	S+P+3E	0	2.540	1993	Helmuth KOBER	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1438	Calea FERENTARI	72 (bloc A5)	Sector 5	1950	S+P+3E	0	2.70	1993	Laur AGAPI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1439	Calea FERENTARI	72 (bloc A6)	Sector 5	1949	S+P+3E	0	2.540	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1440	Calea FERENTARI	72 (bloc A10)	Sector 5	1951	S+P+3E	0	2.70	1993	Nicolae GHITA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1441	Calea FERENTARI	72 (bloc B2)	Sector 5	1949	S+P+3E	0	2.70	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1442	Calea FERENTARI	72 (bloc B3)	Sector 5	1949	S+P+3E	0	2.70	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1443	Calea FERENTARI	72 (bloc B4)	Sector 5	1947	S+P+3E	0	2.70	1993	Helmuth KÖBER	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1444	Calea FERENTARI	72 (bloc C2)	Sector 5	1949	S+P+3E	0	2.70	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1445	Calea FERENTARI	72 (bloc C4)	Sector 5	1947	S+P+3E	0	2.70	1993	Helmuth KÖBER	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1446	Calea FERENTARI	72 (bloc C6)	Sector 5	1947	S+P+3E	0	2.70	1993	Helmuth KÖBER	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1447	Strada FERVIARILOR	1+5	Sector 1	1918	S+P+2E	0	1.302	1993	Marius HOTINCEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1448	Strada FERVIARILOR	6+8	Sector 1	1946	S+P+1E+Ma	0	633.0	1993	Gheorghe DRUGEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1449	Strada FERVIARILOR	11+13	Sector 1	1946	S+P+2E+Ma	0	642.0	1993	Gheorghe DRUGEA	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1450	Strada FERVIARILOR	22+24	Sector 1	1946	S+P+1E+Ma	0	676.0	1993	Gheorghe DRUGEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1451	Strada FERVIARILOR	26+28	Sector 1	1946	S+P+1E+Ma	0	664.0	1993	Gheorghe DRUGEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1452	Strada FERVIARILOR	35B	Sector 1	1960	S+P+1E	0	215.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1453	Strada FERVIARILOR	37	Sector 1	1920	S+P+1E	0	163.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1454	Strada FERVIARILOR	47+49	Sector 1	1929	S+P+2E	0	1.20	1993	Gheorghe DRUGEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1455	Strada FERVIARILOR	51	Sector 1	1936	S+P+3E	0	1.116	1995	Maria DARIE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1456	Strada FERVIARILOR	62+64	Sector 1	1930	S+P+1E	0	546.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1457	Strada FERVIARILOR	78+84A	Sector 1	1920	S+P+1E	0	562.0	1993	Gheorghe DRUGEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1458	Strada FLOARE ROSIE	7 (bloc 51)	Sector 6	1965	S+P+9E	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1459	Strada FLOREA LAZAR	3 (bloc 8B)	Sector 2	1975	S+P+10E	0	6.669	1993	Dan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1460	Calea FLOREASCA	11	Sector 1	1924	S+P+2E	0	5.577	1993	Radu DIAMANDOPOL	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1461	Calea FLOREASCA	19	Sector 1	1926	S+P+2E+Ma	0	843.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1462	Strada FOISORUL DE FOC	1	Sector 2	1926	S+P+5E	0	6.255	1993	Ion VARSA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1463	Strada FRANCEZA	7 (corp A+B)	Sector 3	1879	S+P+1E	0	.0	1993	Emil COROIU	U3 (ruina)	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1464	Strada FRANCEZA	12	Sector 3	1870	S+P+2E	0	273.0	1993	Mircea MIRONESCU	U1. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1465	Strada FRANCEZA	13	Sector 3	1895	S+P+2E+Pod	0	1.371	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1466	Strada FRANCEZA	16	Sector 3	1850	S+P+1E	0	322.0	1993	Maria CRACIUN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1467	Strada FRANCEZA	17	Sector 3	1890	S+P+2E+Ma	0	624.0	1993	Dan MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1468	Strada FRANCEZA	18 (corp A+B)	Sector 3	1883	S+P+2E; S+P+Mz+2E	0	.0	1993	Valter BOGDAN	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1469	Strada FRANCEZA	19	Sector 3	1880	S+P+1E	0	762.0	1993	Voicu DORDEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1470	Strada FRANCEZA	34	Sector 3	1840	S+P+1E+Ma	0	317.0	1993	Mircea MIRONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1471	Strada FRANCEZA	46	Sector 3	1925	S+P+2E+Ma	0	591.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1472	Strada FRANCEZA	56	Sector 3	1870	S+P+1E	0	768.0	1993	Valter BOGDAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1473	Strada FRANCEZA	58	Sector 3	1890	S+P+3E	0	2.210	1993	Mircea MIRONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1474	Strada FRANCEZA	64	Sector 3	1870	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1475	Strada FRANCEZA	66	Sector 3	1870	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1476	Strada FRUMOASA	12	Sector 1	1900	S+P+1E	0	280.0	1993	Silvia CARAMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1477	Strada FRUMOASA	20	Sector 1	1890	S+P+1E	0	660.0	1993	Valter BOGDAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1478	Strada FRUMOASA	29	Sector 1	1940	S+P+1E+Ma	0	645.0	1993	Radu AGENT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1479	Strada FRUMOASA	33	Sector 1	1912	S+P+1E+Ma	0	507.0	1993	Valter BOGDAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1480	Strada FRUMOASA	35 (corp A)	Sector 1	1933	S+P	0	222.0	1993	Valter BOGDAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1481	Strada FRUMOASA	47	Sector 1	1910	S+P+1E+Ma	0	287.0	1993	Valter BOGDAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1482	Soseaua FUNDENI	2 (bloc 11B)	Sector 2	1975	S+P+14E	0	6.487	1995	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1483	Strada GABROVENI	10 (corp A+B)	Sector 3	1898; 1936	S+P+3E+Ma; S+P+2E	0	881; 180	1993	Radu PETROVICI	U1. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1484	Strada GABROVENI	20	Sector 3	1850	S+P+1E+Ma	0	476.0	1993	Ion VARSA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1485	Strada GABROVENI	57	Sector 3	1890	S+P+2E	0	1.011	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1486	Strada GABROVENI	61 (corp A1+A2+B)	Sector 3	1959	S+P+7E; S+P+7E; S+P+4E	0	7.088	1994	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1487	Strada GALA GALACTION	24	Sector 1	1924	S+P+1E	0	160.0	1993	Serban AENLIU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1488	Strada GALA GALACTION	54	Sector 1	1942	S+P+Ma	0	116.0	1993	Serban AENLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1489	Strada GARIBALDI	26A	Sector 2	1960	S+P+2E	0	1.264	1997	Corneliu NICUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1490	Drumul GAZARULUI	25	Sector 4	1900	S+P	0	34.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1491	Strada GAZELEI	30 (corp A+B)	Sector 4	1931; 1910	S+P+1E; S+P	0	333; 109	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1492	Strada GAZELEI	32 (corp A+B+C+D)	Sector 4	1910	S+P+1E; S+P+1E+Ma	0	129.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1493	Strada GAZELEI	35 (corp A+B+C)	Sector 4	1900	S+P+1E;S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1494	Strada GAZELEI	47	Sector 4	1930	S+P+1E	0	504.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1495	Strada GEORGE MURGOCI	9 (corp A+B)	Sector 4	1915	S+P; S+P+1E	0	152 101	1993	Valentin SEVCENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1496	Strada GEORGES BIZET	9	Sector 2	1950	S+P+2E	0	1.044	1995	Marin TEODOR	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1497	Strada GHEORGHE BRATIANU	26	Sector 1	1926	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1498	Strada GHEORGHE CANTACUZINO	3	Sector 2	1934	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1499	Bulevardul GHEORGHE I. DUCA	2 (corp A+B)	Sector 1	1936; 1937	S+P+7E; S+P+5E	0	1.512	1993	Mariana SUCEVEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1500	Strada GHEORGHE LAZAR	9A+9B	Sector 1	1926; 1926	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma	0	220; 270	1994	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1501	Bulevardul GHEORGHE MAGHERU	9	Sector 1	1961	S+P+9E	162	17.792	1996	Nicolae ALEMAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1502	Strada GHEORGHE MANEA	13	Sector 3	1935	S+P+1E+Ma	0	420.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1503	Strada GHEORGHE MANU	6	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	0	776.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1504	Strada GHEORGHE MANU	12	Sector 1	1945	S+Ds+P+4E	0	1.425	1994	Leonid NEAGOE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1505	Intrarea GHEORGHE MANU	1	Sector 1	1935	S+Ds+P+3E	0	.0	1994	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1506	Bulevardul GHEORGHE MARINESCU	15	Sector 5	1932	S+P+2E+Ma	0	1.067	1993	Andrei NEAGU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1507	Strada GHEORGHE NEGEL	39+43 (bloc G15)	Sector 6	1951	S+P	0	290.0	1993	Gheorghe DRUGEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1508	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	1	Sector 2	1939	S+P+2E	0	426.0	1993	Ion LUNGU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1509	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	6	Sector 2	1928	S+P+2E	0	696.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1510	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	13	Sector 2	1930	S+P+2E	0	440.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1511	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	21	Sector 2	1932	S+P+2E+Ma	0	334.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1512	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	32	Sector 2	1935	S+P+2E	0	468.0	1993	Cristian BALAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1513	Strada GHEORGHE POP DE BASESTI	56	Sector 2	1935	S+P+2E	0	725.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1514	Strada GHEORGHE PREOTESCU	13	Sector 4	1910	S+P+1E	0	228.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1515	Strada GHEORGHE PREOTESCU	18 (corp A+B)	Sector 4	1948	S+P; S+P+2E	0	279.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1516	Strada GHEORGHE PREOTESCU	24	Sector 4	1925	S+P+2E+Ma	0	320.0	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1517	Strada GHEORGHE PREOTESCU	25 (corp A+B)	Sector 4	1936	S+P	0	56.0	1993	Traian POPP	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1518	Strada GHEORGHE PREOTESCU	26	Sector 4	1916	S+P+1E+Ma	0	334.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1519	Strada GHEORGHE PREOTESCU	29	Sector 4	1938	S+P+1E+Ma	0	510.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1520	Strada GIACOMO PUCCINI	1	Sector 2	1939	S+P+3E	8	970.0	1995	Constantin PAVEL	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1521	Strada GINA PATRICHI (fosta Strada ORLANDO)	1	Sector 1	1939	S+P+5E+Ma	6	1.050	1994	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1522	Strada GIOACCHINO ROSSINI	6	Sector 2	1959	S+Ds+P+3E	0	1.980	1995	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1523	Calea GIULESTI	11	Sector 6	1962	S+P+8E	0	.0	1995	Dan CAPATINA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1524	Calea GIULESTI	50+52 (corp A+B)	Sector 6	1962	S+P+8E	0	4.815	1995	Dan CAPATINA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1525	Calea GIULESTI	133	Sector 6	1961	S+P+4E	0	4.70	1996	Iorgu NICULA	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1526	Soseaua GIURGIULUI	220	Sector 4	1938	S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1527	Strada GRADINA CU CAI	1	Sector 5	1910	S+P+1E+Ma	0	380.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1528	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	75	Sector 1	1944	S+P+2E+Ma	7	605.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1529	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	76	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	16	1.079	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1530	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	82	Sector 1	1949	S+P+3E	21	1.437	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1531	Strada GRIGORE ALEXANDRESCU	61	Sector 1	1935	S+P+2E	7	650.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1532	Intrarea GRIGORE CANTILLI	4	Sector 1	1940	S+P+3E	0	675.0	1995	Silvia CARAMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1533	Strada GRIGORE COBALCESCU	5	Sector 1	1934	S+P+2E+Ma	0	400.0	1994	Ion ANTONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1534	Strada GRIGORE COBALCESCU	7	Sector 1	1934	S+P+1E+Ma	0	776.0	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1535	Strada GRIGORE COBALCESCU	8	Sector 1	1920	S+P+1E+Pod	0	570.0	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1536	Strada GRIGORE COBALCESCU	12	Sector 1	1891	S+P+1E+Ma	0	765.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1537	Strada GRIGORE COBALCESCU	13	Sector 1	1930	S+P+1E	0	380.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1538	Strada GRIGORE COBALCESCU	18	Sector 1	1912	S+P+1E+Ma	0	310.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1539	Strada GRIGORE COBALCESCU	29	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	0	1.10	1993	Gheorghe DRUGEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1540	Strada GRIGORE COBALCESCU	35	Sector 1	1881	S+P+1E+Ma	0	350.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1541	Strada GRIGORE COBALCESCU	40	Sector 1	1880	S+P+1E+Ma	0	122.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1542	Strada GRIGORE COBALCESCU	45 (corp A)	Sector 1	1927	S+P+2E	6	872.0	1993	Horia DUGAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1543	Strada GRIGORE COBALCESCU	45 (corp B)	Sector 1	1927		0	.0	1993	Horia DUGAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1544	Strada GRIGORE COBALCESCU	54	Sector 1	1929	S+P+3E+Ma	0	836.0	1995	Dan GHEORGHE	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1545	Strada GRIGORE COBALCESCU	56	Sector 1	1929	S+P+3E+Ma	0	1.085	1995	Dan GHEORGHE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1546	Strada GRIGORE MOISIL	4	Sector 2	1975	S+P+10E	132	13.128	1993	Emilian TITARU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1547	Strada GRIGORE RADUCANU	19 (corp A+B)	Sector 1	1925	S+P+1E	0	190.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1548	Strada GRIGORE RADUCANU	21	Sector 1	1928	S+P+1E+Ma	0	257.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1549	Calea GRIVITEI	23	Sector 1	1928	S+P+4E	0	1.420	1994	Horia DUGAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1550	Calea GRIVITEI	23A	Sector 1	1910	S+P+1E	5	520.0	1993	Horia DUGAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1551	Calea GRIVITEI	36 (corp A+B)	Sector 1	1926	S+P+2E	5	700.0	1993	Horia DUGAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1552	Calea GRIVITEI	36 (corp C)	Sector 1	1900	S+P+2E	6	700.0	1993	Horia DUGAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1553	Calea GRIVITEI	43 (corp B)	Sector 1	1923	S+P+1E+Ma	5	548.0	1993	Valter BOGDAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1554	Calea GRIVITEI	50	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	4	516.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1555	Calea GRIVITEI	63 (corp A+B+C)	Sector 1	1923	S+P+2E	13	1.0	1993	Valter BOGDAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1556	Calea GRIVITEI	123	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1557	Calea GRIVITEI	127 (corp A+D+E)	Sector 1	1900	S+P+1E+Ma; S+P;	2	600.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1558	Calea GRIVITEI	129	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	10	947.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1559	Calea GRIVITEI	131 (corp B)	Sector 1	1880	S+P+1E+Ma	3	328.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1560	Calea GRIVITEI	166A	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Horia DUGAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1561	Calea GRIVITEI	172	Sector 1	1935	S+P+3E	10	140.0	1993	Constantin ARIENESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1562	Calea GRIVITEI	174B	Sector 1	1935	S+P+3E	0	.0	1995	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1563	Calea GRIVITEI	184C (fost 184B - corp B)	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma;	8	96.0	1993	Mircea CONDRUT	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1564	Strada GUTEMBERG	4	Sector 5	1930	S+P+1E	0	.0	1993	Serban STANESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1565	Strada GUTEMBERG	6	Sector 5	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1566	Strada GUTEMBERG	8	Sector 5	1930	S+P+3E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1567	Strada GUTEMBERG	10	Sector 5	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1568	Strada GUTEMBERG	12	Sector 5	1900	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1569	Strada GUTEMBERG	16	Sector 5	1934	S+P+5E+Ma	0	.0	1995	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1570	Strada HAGIULUI	10	Sector 2	1920	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1571	Strada HALMEU	13	Sector 2	1920	S+Ds+P+1E	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1572	Strada HARALAMBIE BOTESCU	14	Sector 5	1920	S+P+3E	0	.0	1994	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1573	Piata HARALAMBIE BOTESCU (fosta Piata 2 MATACHE)		Sector 1	1916	S+P+1E	0	.0	1993	Horia DUGAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1574	Piata HARALAMBIE BOTESCU (fosta Piata 11 MATACHE)		Sector 1	1925	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1575	Strada HARJEU	7	Sector 2	1937	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1576	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	59	Sector 1	1926	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1577	Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT	61	Sector 1	1930	S+P+2E	0	.0	1994	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1578	Strada HERTA	7 (bloc 13)	Sector 2	1980	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1579	Strada HORATIU	17	Sector 1	1938	S+P+1E+Ma	0	.0	1995	Mircea IONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1580	Strada HOREI	5bis (corp A+B)	Sector 2	1940	S+P+Ma	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1581	Strada HOREI	7bis	Sector 2	1923	S+P+2E+Ma	5	.0	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1582	Strada HOREI	8	Sector 2	1935	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1583	Strada HOREI	16	Sector 2	1910	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Nicolaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1584	Strada HOREI	30 (corp A)	Sector 2	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea VASILIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1585	Strada HRISOVULUI	14	Sector 1	1957	S+P+3E	0	.0	1995	Virgil FIERBINTEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1586	Bulevardul HRISTO BOTEV	2	Sector 3	1900	S+P+2E	4	402.0	1993	Nicola GOSPODINOV	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1587	Bulevardul HRISTO BOTEV	4	Sector 3	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1588	Bulevardul HRISTO BOTEV	7	Sector 3	1920	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1589	Bulevardul HRISTO BOTEV	13	Sector 3	1938	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1590	Bulevardul HRISTO BOTEV	22	Sector 3	1936	S+P+7E	0	.0	1994	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1591	Bulevardul HRISTO BOTEV	24	Sector 3	1935	S+P+5E	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1592	Bulevardul HRISTO BOTEV	26	Sector 3	1930	S+P+5E	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1593	Bulevardul HRISTO BOTEV	27	Sector 3	1937	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1594	Bulevardul HRISTO BOTEV	29	Sector 3	1900	S+P+Ma	0	.0	1993	Nicolae ALEMAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1595	Bulevardul HRISTO BOTEV	34	Sector 3	1934	S+P+3E	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1596	Bulevardul HRISTO BOTEV	44 (corp A)	Sector 3	1903	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Serban PAUNESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1597	Bulevardul I. C. BRATIANU	2	Sector 3	1940	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Paul VERNESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1598	Bulevardul I. C. BRATIANU	6	Sector 3	1937	S+P+8E	0	.0	1994	Alexandru PROGRESEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1599	Bulevardul I. C. BRATIANU	14	Sector 3	1880	S+P+2E	0	.0	1993	Emil COROIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1600	Bulevardul I. C. BRATIANU	34	Sector 3	1945	S+P+6E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1601	Bulevardul I. C. BRATIANU	35	Sector 3	1956	S+P+7E	0	.0	1994	Valentin GEORGESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1602	Bulevardul I. C. BRATIANU	39	Sector 3	1986	S+P+9E	0	.0	1994	Mihai NAVODARIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1603	Bulevardul I. C. BRATIANU	44	Sector 3	1958	S+P+7E	0	.0	1994	Alexandru PROGRESEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1604	Strada IACOB FELIX	72	Sector 1	1935	S+P+1 2E+Ma	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1605	Strada IACOB NEGRUZZI	28 (corp C)	Sector 1	1926	S+P+1E	0	.0	1993	Valter BOGDAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1606	Strada IACOB NEGRUZZI	30	Sector 1	1898	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Rodica VASILESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1607	Strada IANCU CAVALER DE FLONDOR	7	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1608	Bulevardul IANCU DE HUNEDOARA	37 (corp A+B)	Sector 1	1960	S+P+8E	0	11.554	1994	Valentin SEVCENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1609	Soseaua IANCULUI	47 (bloc 102C)	Sector 2	1976	S+P+10E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1610	Soseaua IANCULUI	57 (bloc 101B)	Sector 2	1978	S+P+8E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1612	Soseaua IANCULUI	53 (bloc 102B)	Sector 2	1977	S+P+10 11E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1613	Soseaua IANCULUI	39 (bloc 103A)	Sector 2	1977	S+P+9 10E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1614	Soseaua IANCULUI	128 (bloc G)	Sector 2	1978	S+P+10E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1615	Strada ICOANEI	38÷38A (corp B+C)	Sector 2	1934; 1936	S+P+3E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1616	Strada ICOANEI	40	Sector 2	1924	S+P+3E	0	.0	1993	Rodica VASILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1617	Strada ICOANEI	57	Sector 2	1938	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1618	Strada IENACHITA VACARESCU	3	Sector 4	1921	S+P+3E	0	.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1619	Strada IENACHITA VACARESCU	8	Sector 4	1840	S+P+1E	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1620	Strada IENACHITA VACARESCU	14	Sector 4	1936	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1621	Strada IENACHITA VACARESCU	19	Sector 4	1935	S+P+2E	0	.0	1993	BALAN I. CRISTIAN	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1622	Strada IENACHITA VACARESCU	20 (corp A+B+C+D+E+F)	Sector 4	1918;1923	S+P+1E;S+P+1E; S+P	0	800.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1623	Strada IENACHITA VACARESCU	41	Sector 4	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1624	Strada IENACHITA VACARESCU	45	Sector 4	1932	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1625	Strada IENACHITA VACARESCU	46 (corp A+B)	Sector 4	1892	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U1. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1626	Strada IENACHITA VACARESCU	47	Sector 4	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1627	Strada IENACHITA VACARESCU	48 (corp A+B+C)	Sector 4	1909	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1628	Strada IENACHITA VACARESCU	50 (corp A+B)	Sector 4	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1629	Strada ILARIE CHENDI	44	Sector 2	1940	S+P+3E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1630	Strada ILFOV (colt cu Strada MIHAI VODA)	2 (1)	Sector 5	1894	S+P+2E+Ma	0	.0	1995	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1631	Splaiul INDEPENDENTEI	56	Sector 5	1933	S+P+4E	0	.0	1995	Nicolae TEMELCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1632	Splaiu INDEPENDENTEI	84	Sector 5	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1633	Strada INISOR	19	Sector 2	1936	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1634	Intrarea INTRE GARLE	9	Sector 4	1923	S+P+3E	0	.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1635	Intrarea INTRE GARLE	13	Sector 4	1946	S+P+3E	0	.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1636	Strada INVINGATORILOR	22 (corp A+B)	Sector 3	1920	S+P+3E	0	.0	1993	Marian ELEFTERESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1637	Strada IOAN BUDAI DELEANU	5	Sector 4	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1638	Strada IOAN FILITTI	5	Sector 3	1890	S+P+3E	0	.0	1993	Voicu DORDEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1639	Strada IOAN FILITTI	8	Sector 3	1916	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Voicu DORDEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1640	Strada IOAN FILITTI	10	Sector 3	1902	S+P+5E	0	.0	1993	Voicu DORDEA	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1641	Strada IOAN VODA CARAGEA	2	Sector 1	1920	S+P+3E	0	1.245	1994	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1642	Strada IOAN VODA CARAGEA	3	Sector 1	1920	S+P+2E+Ma	0	867.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1643	Strada IOAN VODA CARAGEA	27	Sector 1	1938	S+P+3E	0	670.0	1993	Rodica ANGELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1644	Strada ION ANDREESCU	1	Sector 2	1942	S+P+Mz+5E+Ma	30	2.170	1994	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1645	Strada ION ANDREESCU	4 (corp A+B+C+D)	Sector 2	1925	S+P+1E+Ma; S+P; S+P+1E	9	1.035	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1646	Strada ION ANDREESCU	6 (corp A+B+C+D)	Sector 2	1920	S+P;S+P+1E; S+P+Ma	6	788.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1647	Strada ION ANDREESCU	10 (corp B+C+G+F)	Sector 2	1926	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U2. U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1648	Strada ION ANDREESCU	11 (corp A+B)	Sector 2	1925	S+P+1E+Ma;S+P	1	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1649	Strada ION ANDREESCU	17	Sector 2	1944	S+P+3E+Ma	8	496.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1650	Strada ION ANDREESCU	29 (corp A+B)	Sector 2	1925	S+P+2E; S+P	5	802.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1651	Strada ION BREZOIANU	8	Sector 5	1880	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1652	Strada ION BREZOIANU	9	Sector 5	1932	S+P+6E	0	.0	1995	Ramiro SOFRONIE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1653	Strada ION BREZOIANU	10	Sector 5	1972	S+P+8E	0	.0	1995	Dan CAPATINA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1654	Strada ION BREZOIANU	51 (bloc A + bloc B)	Sector 1	1946	S+P+8E; S+P+10E	70	9.50	1996	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1655	Intrarea ION CALIN	2	Sector 2	1939	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Eugen ANTONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1656	Strada ION CALIN	3	Sector 2	1934	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1657	Strada ION CALIN	20	Sector 2	1939	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1658	Strada ION CALIN	35	Sector 2	1905	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1659	Strada ION CAMPINEANU	2	Sector 1	1940	S+P+Mz+6E	0	5.118	1993	Emilian TITARU	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1660	Strada ION FLORESCU	2	Sector 3	1938	S+P+4E	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1661	Strada ION FLORESCU	8	Sector 3	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1662	Strada ION FLORESCU	17 (corp A+B)	Sector 3	1878	S+P+2E; S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1663	Strada ION FLORESCU	19 (corp A+B+C)	Sector 3	1878	S+P+1E+Pod;	0	.0	1993	Voicu DORDEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1664	Strada ION GHICA	1	Sector 3	1936	S+P+9E	0	.0	1994	Alexandru PROGRESEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1665	Strada ION LUCA CARAGIALE	1A	Sector 2	1937	S+P+5E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1666	Strada ION LUCA CARAGIALE	3	Sector 2	1933	S+P+4E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1667	Strada ION LUCA CARAGIALE	8	Sector 2	1913; 1933	S+P+1E+Pod; S+P+4E	0	.0	1993; 1997	Maria DABIJA. Grigore ARSENIE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1668	Strada ION LUCA CARAGIALE	19	Sector 2	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1669	Strada ION LUCA CARAGIALE	22	Sector 2	1924	S+P+4E	0	.0	1993	Maria DABIJA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1670	Strada ION MAIORESCU	7	Sector 2	1939	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1671	Strada ION MAIORESCU	20	Sector 2	1935	S+P+4E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1672	Strada ION MAIORESCU	59 (corp A+B+C)	Sector 2	1927	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1673	Strada ION MAIORESCU	61 (corp A+B+C)	Sector 2	1920	S+P; S+P+1E S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1674	Bulevardul ION MIHALACHE	18	Sector 1	1930	S+P+3E	0	.0	1995	Nicolae CONSTANTINESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1675	Bulevardul ION MIHALACHE	65	Sector 1	1934	S+P+2E+Ma; S+P	11	860.0	1993	Mircea CONDRUT	U1. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1676	Bulevardul ION MIHALACHE	66	Sector 1	1940	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Emilian TITARU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1677	Bulevardul ION MIHALACHE	70+84	Sector 1	1975	S+P+10E	80	11.044	1995	Moses DRIMER	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1678	Bulevardul ION MIHALACHE	94	Sector 1	1929	S+P+2E+Ma	1	1.050	1993	Gheorghe AFANASENCO	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1679	Bulevardul ION MIHALACHE	295+297	Sector 1	1930	S+P+1E	2	570.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1680	Bulevardul ION MIHALACHE	329	Sector 1	1963	S+P+10E	0	.0	1995	Stelian PICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1681	Bulevardul ION MIHALACHE	333	Sector 1	1963	S+P+10E	44	3.833	1995	Stelian PICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1682	Strada ION MINCU	27	Sector 1	1940	S+P+1E	8	1.115	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1683	Strada ION NECULCE	39	Sector 1	1912	S+P+1E	0	.0	1993	Serban ALTENLIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1684	Strada ION NECULCE 74 (corp C)		Sector 1	1923	S+P+2E	0	.0	1993	Horia DUGAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1685	Strada ION NISTOR	2	Sector 3	1945	S+P+Mz+6E	0	.0	1993	Valter DORDEA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1686	Strada ION NISTOR	6	Sector 3	1978	2S+P+10E	0	.0	1994	Alexandru PROGRESEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1687	Strada ION OTETELESANU	5	Sector 1	1942	S+P+6E+Ma		1.689	1994	Nicolae TEMELCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1688	Strada ION PUSCARIU	9	Sector 4	1930	S+P+3E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1689	Strada ION RACOTEANU	2	Sector 3	1935	S+P+4E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1690	Strada ION RADOVICI	10	Sector 5	1928	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Laur AGAPI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1691	Strada IRIMICULUI	2 (bloc 1)	Sector 2	1976	S+P+11E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1692	Strada ITALIANA	1	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma	0	1.444	1994	Iorgu NICULA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1693	Strada ITALIANA	23	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1694	Strada IULIA HASDEU	1	Sector 1	1910	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Eugen ANTONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1695	Bulevardul IULIU MANIU	59 (bloc 10A)- fost Bd. Pacii nr. 9	Sector 6	1976	S+P+8 11E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1696	Bulevardul IULIU MANIU	23 (bloc 3)	Sector 6	1976	S+P+10E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1697	Bulevardul IULIU MANIU	128 (bloc 22)	Sector 6	1966	S+P+9E	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1698	Strada IVAN PETROVICI PAVLOV	29+31	Sector 1	1946	S+P+1E	0	.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1699	Strada IVAN PETROVICI PAVLOV	33+35	Sector 1	1946	S+P+1E	0	.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1700	Strada IVO ANDRIC	6	Sector 3	1887	S+P+1E	5	641.0	1993	Mihai PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1701	Strada IVO ANDRIC	10	Sector 3	1921	S+P+4E	20	2.043	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1702	Strada JEAN LOUIS CALDERON	14 (corp A+B)	Sector 2	1940	S+P+2E+Ma; S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1703	Strada JEAN LOUIS CALDERON	26	Sector 2	1930	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Alexandrina PRETORIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1704	Strada JEAN LOUIS CALDERON	50	Sector 2	1900	S+P+1E+Pod	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1705	Strada JOSEPH LISTER	5 (corp B)	Sector 5	1933	S+P+1E+Pod	0	.0	1993	Radu DIAMANDOPOL	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1706	Strada JUDETULUI	22	Sector 2	1928	S+P+1E	2	1.662	1993	Emilian TITARU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1707	Str. Lânăriei	144	Sector 4	1920	S+P+1E+pod	0	.0	1993	Traian POPP	Consolidat corform AC nr.448/16463/24.09.2013 și a PVRTL nr. 213/08.09.2015.	5. CONSOLIDATE
1708	Strada LANARIEI	114A (corp A+B)	Sector 4	1946	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1709	Strada LANARIEI	146	Sector 4	1938	S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1710	Strada LANTULUI	1+1B (corp A+B)	Sector 5	1940	S+P+Ma;S+P+3E	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1711	Bulevardul LASCAR CATARGIU	7	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	7	1.096	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1712	Bulevardul LASCAR CATARGIU	9	Sector 1	1920	S+P+3E+Pod	17	1.393	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1713	Bulevardul LASCAR CATARGIU	9A	Sector 1	1900	S+P+2E+Ma	0	1.641	1996	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1714	Bulevardul LASCAR CATARGIU	24+26	Sector 1	1937	S+P+8E	0	7.815	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1715	Bulevardul LASCAR CATARGIU	27	Sector 1	1930	S+P+5E	18	1.413	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1716	Bulevardul LASCAR CATARGIU	28	Sector 1	1935	S+P+4E	18	1.620	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1717	Bulevardul LASCAR CATARGIU	41	Sector 1	1939	S+P+3E+Ma	15	1.194	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1718	Bulevardul LASCAR CATARGIU	45	Sector 1	1930	S+P+4E+Ma	0	1.370	1996	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1719	Strada LATINA	4	Sector 2	1940	S+Ds+P+3E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1720	Strada LEON VODA	15	Sector 4	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1721	Strada LEON VODA	18 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P; S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1722	Strada LEONIDA VARNALI	15	Sector 1	1913	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1723	Strada LICURG	2	Sector 2	1910	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1724	Intrarea LICURICI	2	Sector 3	1934	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1725	Intrarea LICURICI	4	Sector 3	1934	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1726	Strada LIPSCANI	3	Sector 3	1921	S+P+4E+Ma	0	.0	1995	Dragos BADEA	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1727	Strada LIPSCANI	19	Sector 3	1898	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Mircea MIRONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1728	Strada LIPSCANI	28	Sector 3	1880	S+P+2E	0	.0	1993	Alexandru CISMIGIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1729	Strada LIPSCANI	39	Sector 3	1973	S+P+2E	0	.0	1993	Dan MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1730	Strada LIPSCANI	48+50	Sector 3	1900	S+P	0	90.0	1993	Nicolae GOSPODINOV	U1 (La cererea proprietarilor expertul a revenit; in anul 2016; la incadrarea imobilului in categorii de urgenta)	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1731	Strada LIPSCANI	52	Sector 3	1900	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Nicola GOSPODINOV	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1732	Strada LIPSCANI	54	Sector 3	1900	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Nicola GOSPODINOV	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1733	Strada LIPSCANI	66	Sector 3	1900	S+P+3E+Pod	0	.0	1993	Nicola GOSPODINOV	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1734	Strada LIPSCANI	72	Sector 3	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Nicola GOSPODINOV	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1735	Strada LIPSCANI (colt cu Strada GABROVENI)	80 (43)	Sector 3	1875	S+P+2E	0	.0	1993	Nicolae ALEMAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1736	Strada LIREI	20 (corp A+B)	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U1. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1737	Strada LIVENI	3	Sector 4	1920	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Horia DUGAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1738	Strada LIZEANU	12	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1739	Strada LIZEANU	22+24	Sector 2	1958	S+P+2E+Ma	7	1.097	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1740	Strada LIZEANU	23	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1741	Strada LOCOTENENT ILIE CIMPEANU	22	Sector 5	1933	S+P+2E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1742	Strada LOGOFATUL DAN	2 (bloc S22)	Sector 2	1973	S+P+10E	0	.0	1993	Dinu CIOBOTARU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1743	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	3	Sector 2	1930	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1744	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	11	Sector 2	1935	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1745	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	15	Sector 2	1921	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Emil COROIU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1746	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	17	Sector 2	1939	P+1E+Ma	4	838.0	1994	Ramiro SOFRONIE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1747	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	22	Sector 2	1929	S+P+3E	8	1.215	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1748	Strada LOTRU	59	Sector 1	1947	S+P+1E+Ma	7	676.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1749	Strada LOUIS PASTEUR	23	Sector 5	1928	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1750	Strada LOUIS PASTEUR	38	Sector 5	1935	S+P+2E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1751	Strada LOUIS PASTEUR	61	Sector 5	1937	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Gabriel NITU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1752	Strada LUCEAFARULUI	2	Sector 5	1933	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1753	Strada LUDWIG VAN BEETHOVEN	2	Sector 2	1960	S+P+4E	0	.0	1997	Helmuth KÖBER	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1754	Strada LUIGI CAZZAVILLAN	15	Sector 1	1922	S+P+5E	0	1.365	1993	Maria DABIJA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1755	Strada LUNEI	6	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	9	830.0	1993	Ion LUNGU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1756	Aleea LUNGULETU	6	Sector 2	1963	S+P+10E	0	30.071	1994	Dan ANASTASIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1757	Strada LUNTREI	6	Sector 2	1974	S+P+10E	348	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1758	Strada LUNTREI	3 (bloc 10)	Sector 2	1975	S+P+10E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1759	Strada MACARIE CANTARETUL	4	Sector 1	1936	S+P+3E	4	525.0	1995	Ramiro SOFRONIE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1760	Strada MAGURA VULTURULUI	31	Sector 2	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1761	Strada MAICA DOMNULUI	48	Sector 2	1937	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1762	Strada MAICA DOMNULUI	52	Sector 2	1934	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1763	Strada MAIOR ALEXANDRU CIMPEANU	10	Sector 1	1938	S+P+2E+Ma	13	818.0	1995	Silvia CARAMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1764	Strada MAIOR ALEXANDRU CIMPEANU	36	Sector 1	1936	S+P+3E+Ma	0	848.0	1995	Eugen ANTONESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1765	Strada MAIOR ALEXANDRU CIMPEANU	38	Sector 1	1930	S+P+2E+Ma	0	406.0	1995	Eugen ANTONESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1766	Strada MALTOPOL	17	Sector 1	1935	S+P+3E	0	.0	1995	Silvia CARAMAN	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1767	Aleea MANTULEASA	2	Sector 2	1936	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1768	Strada MANTULEASA	32	Sector 2	1927	S+P+2E+Ma	0	.0	1996	Niculaie TUDOSE	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1769	Strada MANTULEASA	34	Sector 2	1932	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1770	Strada MANTULEASA	33	Sector 2	1924	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1771	Strada MANTULEASA	37	Sector 2	1922	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1772	Strada MANTULEASA	38	Sector 2	1934	S+P+Mz+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1773	Bulevardul MARASESTI	28 (corp A+B+C)	Sector 4	1924	S+P+4E+Ma; S+P+4E; S+P+3E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1774	Bulevardul MARASTI	43	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1995	Mihai IONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1775	Strada MARCU ARMASU	1 (bloc 29)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1776	Strada MARCU ARMASU	3 (bloc 28)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1777	Strada MARCU ARMASU	5 (bloc 27)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1778	Strada MARCU ARMASU	7 (bloc 26)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1779	Strada MARCU ARMASU	9 (bloc 25)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1780	Strada MARCU ARMASU	11 (bloc 24)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1781	Strada MARIA HAGI MOSCU	19+21	Sector 1	1950	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1782	Strada MARIA ROSETTI	12	Sector 2	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1783	Strada MARIA ROSETTI	13	Sector 2	1910	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1784	Strada MARIA ROSETTI	15	Sector 2	1934	S+P+5E	14	1.536	1992	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1785	Strada MARIA ROSETTI	17	Sector 2	1934	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1786	Strada MARIA ROSETTI	18	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1787	Strada MARIA ROSETTI	30	Sector 2	1938	S+P+4E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1788	Strada MARIA ROSETTI	36	Sector 2	1936	S+P+7E+Ma	31	.0	1994	Moses DRIMER	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1789	Strada MARIN SERGHIESCU	6+8	Sector 2	1940	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1790	Strada MARIN SERGHIESCU	10	Sector 2	1920	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1791	Strada MASINA DE PAINE	20	Sector 2	1968	S+P+10E	0	.0	1993	Zefir APOSTOL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1792	Strada MASINA DE PAINE	22	Sector 2	1968	S+P+10E	0	.0	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1793	Strada MASINA DE PAINE	23 (corp A+B)	Sector 2	1925	S+P+1E+Ma; S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1794	Strada MASINA DE PAINE	41	Sector 2	1968	S+P+10E	0	.0	1993	Mihai NAVODARIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1795	Strada MATACHE DOBRESCU	3	Sector 3	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai ELEFTERESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1796	Strada MATASARI	14 (corp A+B)	Sector 2	1935	S+P+1E; S+P+1E	0	.0	1993	Ion VARSA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1797	Strada MATASARI	23 (corp A+B+C)	Sector 2	1936	S+P+2E; S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1798	Strada MATASARI	32+34 (corp A+B)	Sector 2	1935	S+P+1E+Ma; S+P	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1799	Strada MATASARI	38	Sector 2	1928	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1800	Strada MATASARI	41	Sector 2	1938	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1801	Strada MATASARI	47	Sector 2	1934	S+P+1E; S+P+1E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1802	Strada MATEI BASARAB	33	Sector 3	1923	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1803	Strada MATEI VOIEVOD	4 (corp A+B)	Sector 2	1937	S+P+1E+Ma; S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1804	Strada MATEI VOIEVOD	6	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1805	Strada MATEI VOIEVOD	8	Sector 2	1939	S+P+2E	0	.0	1993	Ion VARSA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1806	Strada MATEI VOIEVOD	13	Sector 2	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1807	Strada MATEI VOIEVOD	20A	Sector 2	1903	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1808	Strada MATEI VOIEVOD	35 (corp A+B)	Sector 2	1930	S+P+1E+Ma; S+P	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1809	Strada MATEI VOIEVOD	62 (corp A+B+C+D)	Sector 2	1940	S+P+1E+Pod;	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1810	Strada MATEI VOIEVOD	71	Sector 2	1940	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1811	Strada MATEI VOIEVOD	103+113 (bloc O3)	Sector 2	1963	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1812	Strada MATEI VOIEVOD	115+123 (bloc O2)	Sector 2	1963	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1813	Strada MAXIM GORKI	26	Sector 1	1940	S+P+1E+Ma	0	.0	1994	Ion LUNGU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1814	Strada MAXIMILIAN POPPER	21 (corp A+B)	Sector 3	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1815	Strada METALURGIEI	5+7	Sector 4	1966	S+P+9E	0	.0	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1816	Soseaua MIHAI BRAVU	29 (bloc P3)	Sector 2	1963	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1817	Soseaua MIHAI BRAVU	37	Sector 2	1963	S+P+10E	0	.0	1993	Constantin DRAGAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1818	Soseaua MIHAI BRAVU	42+62	Sector 2	1964	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1819	Soseaua MIHAI BRAVU	57+65	Sector 2	1960	S+P+9E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1820	Soseaua MIHAI BRAVU	64+88	Sector 2	1964	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1821	Soseaua MIHAI BRAVU	67+73	Sector 2	1960	S+P+8 9E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1822	Soseaua MIHAI BRAVU	85+93	Sector 2	1960	S+P+8 9E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1823	Soseaua MIHAI BRAVU	98+106 (bloc D16)	Sector 2	1963	S+P+10E	0	.0	1993	Adina SIMION	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1824	Soseaua MIHAI BRAVU	147+169 (bloc D5)	Sector 2	1960	S+P+8E	0	8.787	1995	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1825	Intrarea MIHAI EMINESCU	1	Sector 2	1929	S+P+3E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1826	Strada MIHAI EMINESCU	23	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	0	659.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1827	Strada MIHAI EMINESCU	26	Sector 1	1937	S+P+6E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1828	Strada MIHAI EMINESCU	36	Sector 1	1940	S+P+7E	0	1.528	1995	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1829	Strada MIHAI EMINESCU	40	Sector 1	1935	S+P+5E+Ma	0	1.435	1994	Horia DUGAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1830	Strada MIHAI EMINESCU	57	Sector 2	1925	S+P+3E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1831	Strada MIHAI EMINESCU	76A	Sector 2	1936	S+P+3E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1832	Strada MIHAI EMINESCU	77A	Sector 2	1890	S+P+4E	0	.0	1995	Silvia CARAMAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1833	Strada MIHAI EMINESCU	127	Sector 2	1938	S+P+5E+Ma	5	930.0	1997	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1834	Strada MIHAI EMINESCU	132	Sector 2	1936	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1835	Strada MIHAI EMINESCU	140	Sector 2	1949	S+P+3E	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1836	Strada MIHAI EMINESCU	150	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1837	Strada MIHAI EMINESCU	155	Sector 2	1928	S+P+1E	0	.0	1993	Dumitru MARGINEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1838	Strada MIHAI EMINESCU	166	Sector 2	1937	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1839	Strada MIHAI EMINESCU	176	Sector 2	1933	S+P+2E	0	.0	1993	Dan CAPATINA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1840	Strada MIHAI EMINESCU	182	Sector 2	1931	S+P+2E+Ma;	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1841	Strada MIHAI VODA	5	Sector 5	1910	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1842	Strada MIHAI VODA	7	Sector 5	1910	S+P+2E+Ma; S+P+3E	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1843	Strada MIHAI VODA	9	Sector 5	1940	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1844	Strada MIHAI VODA	11	Sector 5	1910	S+P+3E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1845	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	5 (fost 59)	Sector 5	1930	S+P+4E	10	1.040	1995	Alexandrina PRETORIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1846	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	7 (fost 61)	Sector 5	1940	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1847	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	8 (fost 38)	Sector 5	1910	S+P+4E	18	2.229	1995	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1848	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	9 (fost 63)	Sector 5	1939	S+P+9E	0	.0	1993	Gabriel PANICOV	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1849	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	10 (fost 40)	Sector 5	1888	S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma	0	.0	1996	Adina SIMION	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1850	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	13 (fost 67)	Sector 5	1922	S+P+3E+Ma; S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1851	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	21 (fost 75)	Sector 5	1894	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1852	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	35 (fost 85)	Sector 5	1959	S+P+6E	0	.0	1996	Nicolae ALEMAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1853	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	39 (fost 89)	Sector 5	1928	S+P+6E+Ma	20	3.684	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1854	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	41 (fost 91)	Sector 5	1939	S+P+5E+Ma	14	.0	1995	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1855	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	45 (fost 93)	Sector 5	1933	S+P+4E	0	.0	1995	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1856	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU	55 (fost 101)	Sector 5	1959	S+P+7E	45	.0	1995	Nicolaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1857	Piata MIHAIL KOGALNICEANU	8 (corp central; sc.A+B+C)	Sector 5	1958; 1959	S+P+6E	0	.0	1993	Emilian TITARU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1858	Piata MIHAIL KOGALNICEANU	3 (36)	Sector 5	1930	S+P+4E	0	.0	1993	Petre PINTEA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
	(fosta Bulevardul REGINA ELISABETA)										DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1859	Strada MIHAIL MIRINESCU	19	Sector 5	1932	S+P+1E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1860	Strada MIHAIL MIRINESCU	20+22	Sector 5	1938	S+P+2E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1861	Strada MIHAIL OBEDENARU	11	Sector 5	1938	S+P+2E+Ma	4	750.0	1995	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1862	Strada MIRCEA VASILESCU	13 (corp A+B)	Sector 4	1927	S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1863	Bulevardul MIRCEA VODA	14	Sector 3	1938	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1864	Bulevardul MIRCEA VODA	57	Sector 3	1900	S+P	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1865	Strada MIRCEA VULCANESCU	2+4	Sector 1	1935	S+P+7E	0	.0	1996	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1866	Strada MIRCEA VULCANESCU	39	Sector 1	1870	S+P+1E	0	.0	1993	Radu AGENT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1867	Strada MIRCEA VULCANESCU	42	Sector 1	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1996	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1868	Strada MIRCEA VULCANESCU	61	Sector 1	1930	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Horia DUGAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1869	Strada MIRCEA VULCANESCU	76A	Sector 1	1929	S+P+3E	8	670.0	1994	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1870	Strada MIRCEA VULCANESCU	119	Sector 1	1936	S+P+4E	0	.0	1996	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1871	Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU	12	Sector 5	1925	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1872	Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU	45	Sector 5	1936	S+P+3E	0	1.139	1995	Iorgu NICULA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1873	Strada MITROPOLIT COSTACHE VENIAMIN	21A	Sector 5	1940	S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1874	Strada MITROPOLIT FILARET	16	Sector 4	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1875	Strada MITROPOLIT FILARET	73	Sector 4	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1876	Strada MITROPOLIT IOSIF	49	Sector 4	1930	S+P	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1877	Strada MITROPOLIT NIFON	12	Sector 4	1932	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1878	Strada MITROPOLIT NIFON	14	Sector 4	1895	S+P; S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1879	Strada MITROPOLIT NIFON	16	Sector 4	1885	S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1880	Strada MITROPOLIT NIFON	27	Sector 4	1880; 1940	S+P+1E; S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1881	Strada MITROPOLIT NIFON	32	Sector 4	1880	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1882	Strada MITROPOLIT NIFON	37	Sector 4	1910	S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1883	Strada MOLDOVITA	12 (bloc A8)	Sector 4	1965	S+P+10E	0	.0	1995	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1884	Strada MONUMENTULUI	6 (corp A+B)	Sector 2	1924	S+P+2E; S+P	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1885	Strada MONUMENTULUI	8	Sector 2	1926	S+P+Mz+3E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1886	Strada MORILOR	28 (corp A)	Sector 3	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1887	Calea MOSILOR	10	Sector 2	1900	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1888	Calea MOSILOR	18	Sector 2	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea VASILIU	Imobil propus pentru demolare	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1889	Calea MOSILOR	23	Sector 3	1900	S+P+2E	0	798.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1890	Calea MOSILOR	25	Sector 3	1925	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan DOBRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1891	Calea MOSILOR	34	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	5	800.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1892	Calea MOSILOR	38	Sector 3	1892	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1893	Calea MOSILOR	44	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1894	Calea MOSILOR	46	Sector 3	1900	S+P+1E	0	.0	1993	N.icola COSPODINOV	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1895	Calea MOSILOR	80	Sector 3	1937	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Paul VERNESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1896	Calea MOSILOR	86bis	Sector 3	1937	S+P+5E+Ma	0	.0	1993	Ion VARSA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1897	Calea MOSILOR	90	Sector 3	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Maria CRACIUN	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1898	Calea MOSILOR	98	Sector 2	1935	S+P+2E	0	.0	1993	Ion VARSA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1899	Calea MOSILOR	103 (corp A+B)	Sector 2	1836; 1936	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1900	Calea MOSILOR	105 (corp A+B+C)	Sector 2	1832; 1936	S+P+1E+Ma; S+P	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1901	Calea MOSILOR	106 (corp A+B)	Sector 2	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea VASILIU	Imobil propus pentru demolare	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1902	Calea MOSILOR	108 (corp A+B)	Sector 2	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea VASILIU	Imobil propus pentru demolare	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1903	Calea MOSILOR	115	Sector 2	1934	S+P+6E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1904	Calea MOSILOR	120 (corp A+B+C)	Sector 2	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea VASILIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1905	Calea MOSILOR	122	Sector 2	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea VASILIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1906	Calea MOSILOR	123	Sector 2	1933	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1907	Calea MOSILOR	124	Sector 2	1910	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1908	Calea MOSILOR	126	Sector 2	1934	S+P+4E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1909	Calea MOSILOR	134+134A	Sector 2	1860	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea VASILIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1910	Calea MOSILOR	136+138	Sector 2	1860	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea VASILIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1911	Calea MOSILOR	203	Sector 2	1939	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1912	Calea MOSILOR	223 (bloc 31C)	Sector 2	1981	S+P+8 9E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1913	Calea MOSILOR	251 (bloc 51bis)	Sector 2	1935	S+P+8E	0	.0	1993	Valentin GRIGORESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1914	Calea MOSILOR (colt cu Bulevardul CAROL I)	113 (54)	Sector 2	1934	S+P+8E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1915	Drumul MURGULUI	40 (bloc 54)	Sector 3	1965	S+P+10E	0	12.562	1996	Alexandrina PRETORIAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1916	Strada MUZELOR	5	Sector 4	1935	S+P+2E	0	.0	1995	Iorgu NICULA	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1917	Strada MUZELOR	19	Sector 4	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1918	Piata NATIUNILE UNITE	3÷5	Sector 4	1960	S+P+17E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1919	Strada NEGOIU	37	Sector 3	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Serban ALTENLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1920	Aleea NEGRENI	2 (corp A+B)	Sector 4	1910	S+P+1E+Ma;S+P	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1921	Aleea NEGRENI	3	Sector 4	1920	P+1+M	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1922	Aleea NEGRENI	8	Sector 4	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1923	Aleea NEGRENI	9	Sector 4	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1924	Aleea NEGRENI	17	Sector 4	1925	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1925	Aleea NEGRENI	18	Sector 4	1915	S+P+1E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1926	Aleea NEGRENI	19	Sector 4	1925	S+P+1E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1927	Aleea NEGRENI	22	Sector 4	1915	S+P+1E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1928	Strada NEGUSTORI	10	Sector 2	1924	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1929	Strada NEGUSTORI	14	Sector 2	1937	S+P+6E+Pod	0	.0	1993	Emil COROIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1930	Strada NEGUSTORI	19	Sector 2	1934	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1931	Strada NEGUSTORI	24	Sector 2	1920	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1932	Bulevardul NICOLAE BALCESCU	16	Sector 1	1935	S+P+9E	0	3.127	1994	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1933	Strada NICOLAE DROSSU	26	Sector 1	1934	S+P+2E+Ma	0	267.0	1994	Mihai URSACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1934	Strada NICOLAE FILIMON	1	Sector 6	1920	S+P+2E	0	.0	1996	Marin TEODOR	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1935	Strada NICOLAE FILIPESCU	32	Sector 2	1885	S+P+2E+Ma	0	.0	1993;1994	Dan GHIOCEL	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1936	Strada NICOLAE FILIPESCU	34 (corp A+B+C)	Sector 2	1865	S+P+2E+Ma; S+P+1E; S+P+1E	0	.0	1993	Valentin GEORGESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1937	Strada NICOLAE FILIPESCU	50	Sector 2	1930	S+P+4E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1938	Strada NICOLAE FILIPESCU	59	Sector 2	1936	S+P+1E	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1939	Strada NICOLAE GOLESCU	7	Sector 1	1920	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1940	Strada NICOLAE IORGA	15A	Sector 1	1933	S+P+3E	0	471.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1941	Strada NICOLAE STAIKOVICI	37	Sector 5	1930	S+Ds+P;S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1942	Soseaua NICOLAE TITULESCU	56	Sector 1	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1943	Soseaua NICOLAE TITULESCU	88 (corp A)	Sector 1	1936	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1944	Strada NICOLAE TONITZA	10 (corp A+B)	Sector 3	1940	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U3. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1945	Strada NICOLAE TURNESCU	1 (corp A)	Sector 5	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1946	Strada NICOLAE TURNESCU	15	Sector 5	1927	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1947	Intrarea NICOLAE VERMONT	1	Sector 2	1935	S+P+4E	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1948	Intrarea NICOLAE VERMONT	3	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1949	Intrarea NICOLAE VERMONT	7	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Ion VARSA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1950	Strada OCCIDENTULUI	1	Sector 1	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai HOTINCEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1951	Strada OCCIDENTULUI	13 (corp A+B)	Sector 1	1940	S+P+6E	0	.0	1993	Mihai HOTINCEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1952	Strada OCCIDENTULUI	24	Sector 1	1940	S+P+3E	0	.0	1993	Mihai HOTINCEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1953	Strada OCCIDENTULUI	34	Sector 1	1940	S+P+5E	0	.0	1993	Mihai HOTINCEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1954	Strada OCCIDENTULUI	43 (corp A+B)	Sector 1	1940	S+P+3E	0	.0	1993	Mihai HOTINCEANU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1955	Strada OCCIDENTULUI	45 (corp B)	Sector 1	1935	S+P+3E+Ma	11	1.140	1993	Dan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1956	Strada OCCIDENTULUI	49 (corp A+B+C)	Sector 1	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Radu AGENT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1957	Strada ODOBESTI	7 (bloc N12)	Sector 3	1965	S+P+10E	0	.0	1996	Alexandrina PRETORIAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1958	Strada OLARI	14	Sector 2	1935	S+P+2E	0	.0	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1959	Strada OLARI	30	Sector 2	1870	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1960	Strada OLIMPULUI	1	Sector 4	1895	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1961	Strada OLIMPULUI	3	Sector 4	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1962	Strada OLIMPULUI	6 (corp A+B+C)	Sector 4	1896	S+P; S+P+1E; S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1963	Strada OLIMPULUI	7A	Sector 4	1900	S+P+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1964	Strada OLIMPULUI	9 (corp A+B+C)	Sector 4	1912	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1965	Strada OLIMPULUI	10 (corp A+B)	Sector 4	1930	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1966	Strada OLIMPULUI	13	Sector 4	1914	S+P+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1967	Strada OLIMPULUI	14 (corp A+B)	Sector 4	1924	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1968	Strada OLIMPULUI	21 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1969	Strada OLIMPULUI	24 (corp A+B+C+D)	Sector 4	1940	S+P+1E+Ma; S+P	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1970	Strada OLIMPULUI	27	Sector 4	1931	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1971	Strada OLIMPULUI	29	Sector 4	1896	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1972	Strada OLIMPULUI	32	Sector 4	1889	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1973	Strada OLIMPULUI	34	Sector 4	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1974	Strada OLIMPULUI	37 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1975	Strada OLIMPULUI	39 (corp A+B)	Sector 4	1923	S+P; S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1976	Strada OLIMPULUI	48 (corp A+B+C)	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1977	Strada OLIMPULUI	52 (corp A+B)	Sector 4	1839	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1978	Strada OLIMPULUI	58A	Sector 4	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1979	Strada OLIMPULUI	61	Sector 4	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1980	Strada OLIMPULUI	66 (corp A+B+C)	Sector 4	1914	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U1. U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1981	Strada OLIMPULUI	64	Sector 4	1909	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1982	Strada OLIMPULUI	68 (corp A+B)	Sector 4	1930	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1983	Strada OLIMPULUI	70	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1984	Strada OLIMPULUI	74	Sector 4	1900	S+P+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1985	Strada OLIMPULUI	72 (corp A+B)	Sector 4	1913	S+P	0	.0	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1986	Strada OLIMPULUI	76	Sector 4	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1987	Strada OLIMPULUI	80 (corp A+B+C)	Sector 4	1915	S+P+1E+Ma; S+P+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1988	Strada OLIMPULUI	82	Sector 4	1910	S+P+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1989	Soseaua OLTENITEI	49 (bloc 7)	Sector 4	1964	S+P+9E	40	3.544	1996	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1990	Soseaua OLTENITEI	55 (bloc 2)	Sector 4	1962	S+P+9E	144	8.613	1996	Marin TEODOR	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1991	Soseaua OLTENITEI	57 (bloc 8)	Sector 4	1963	S+P+9E	40	3.544	1996	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
1992	Soseaua OLTENITEI	65 (bloc 9)	Sector 4	1963	S+P+9E	40	3.544	1996	Niculaie TUDOSE	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1993	Soseaua OLTENITEI	69 (bloc 4)	Sector 4	1962	S+P+9E	144	8.613	1996	Marin TEODOR	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1994	Soseaua OLTENITEI	81 (bloc 6)	Sector 4	1962	S+P+9E	144	8.613	1996	Marin TEODOR	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1995	Strada ORZARI	15+17 (corp A+B+C+D+E+H)	Sector 2	1890	S+P; S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1. U2. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1996	Strada ORZARI	58B	Sector 2	1934	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1997	Strada OSTASILOR	6	Sector 1	1924	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1998	Strada OSTASILOR	19	Sector 1	1926	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
1999	Strada OSTASILOR	31	Sector 1	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Radu AGENT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2000	Strada OSTASILOR	12 (corp A+B)	Sector 1	1883	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2001	Strada OTETARI	6	Sector 2	1933	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Petru IOAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2002	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	21	Sector 2	1925	S+P+Mz+3E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2003	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	24	Sector 2	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2004	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	27	Sector 2	1924	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2005	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	29	Sector 2	1932	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2006	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	30 (corp A+B)	Sector 2	1914	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2007	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	31	Sector 2	1920	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2008	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	36	Sector 2	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2009	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	42	Sector 2	1934; 1899	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2010	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	43	Sector 2	1926	S+P+1E+Ma	0	.0	1994	Nicolae ALEMAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2011	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	46	Sector 2	1957	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2012	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	47	Sector 2	1865	S+P	0	.0	1994	Nicolae ALEMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2013	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	48	Sector 2	1926	S+P+2E+Ma	0	.0	1993;1996	Corneliu MUDRACENCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2014	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	71 (corp A+B)	Sector 2	1933	S+P	0	.0	1994	Nicolae ALEMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2015	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	92	Sector 2	1950	S+P+3E	13	1.580	1994	Voicu DORDEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2016	Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU	103	Sector 2	1940	S+P+4E	7	1.096	1994	Voicu DORDEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2017	Piata PACHE PROTOPOPESCU (fosta Bulevardul REPUBLICII)	13 (90)	Sector 2	1925	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2018	Strada PALEOLOGU	2	Sector 2	1936	S+P+3E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2019	Strada PALEOLOGU	5 (corp A)	Sector 2	1939	S+P+3E	0	893.0	1994	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2020	Strada PALEOLOGU	7	Sector 2	1930	S+P+4E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2021	Strada PALEOLOGU	22	Sector 3	1920	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2022	Strada PAMFIL NASTASE	22 (corp B)	Sector 2	1940	S+Ds+P+2E	0	.0	1995	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2023	Strada PANAIT ISTRATI	104 (corp A+B+C)	Sector 1	1912	S+P	2	154.0	1993	Constantin ARIENESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2024	Soseaua PANDURI	10	Sector 5	1933; 1938	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2025	Soseaua PANDURI	24	Sector 5	1926	S+P	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2026	Soseaua PANTELIMON	33	Sector 2	1914	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2027	Soseaua PANTELIMON	144 (bloc 102A)	Sector 2	1977	S+P+10 11E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2028	Soseaua PANTELIMON	237 (bloc 65)	Sector 2	1976	S+P+10E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2029	Soseaua PANTELIMON	254 (tronson I+II+III)	Sector 2	1974	S+P+11 12E	169	.0	1995	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2030	Soseaua PANTELIMON	285 (bloc 11A)	Sector 2	1976	S+P+9 11E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2031	Soseaua PANTELIMON	286 (bloc 41)	Sector 2	1972	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2032	Soseaua PANTELIMON	330 (bloc 31)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2033	Soseaua PANTELIMON	332 (bloc 32)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2034	Soseaua PANTELIMON	334 (bloc 30)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2035	Soseaua PANTELIMON	354 (bloc 2)	Sector 2	1974	S+P+10E	320	27.864	1993;1995	Nicolae TEMELCU. Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2036	Strada PARFUMULUI	39	Sector 3	1910	S+P	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2037	Strada PARINTELE STANILOAIE (fosta Strada CERNICA)	6	Sector 2	1937	S+P+5E	0	1.298	1994	Mircea CONDRUT	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2038	Strada PARIS	9	Sector 1	1934	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2039	Strada PATRASCU VODA	1	Sector 3	1928	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2040	Strada PATRASCU VODA (colt cu Strada SFANTUL GHEORGHE NOU)	10 (15)	Sector 3	1900	S+P+1E+Ma	0	441.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2041	Strada PATRIEI	3	Sector 3	1934	S+P+Mz+3E+Pod	0	.0	1994	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2042	Strada PAUL GRECEANU	7 (corp A+B)	Sector 2	1918	S+P+2ES+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2043	Strada PAUL GRECEANU	26	Sector 2	1940	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2044	Strada PAUL IONESCU	15	Sector 1	1939	S+P+2E	0	.0	1996	Ovidiu GEORGESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2045	Soseaua PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF	35+37	Sector 1	1930	S+P+Ma	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2046	Strada PETRE CRETU	77	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	0	775.0	1995	Mihai IONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2047	Strada PETRU CERCEL	9	Sector 4	1933	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2048	Strada PETRU PONI	1+3	Sector 1	1958	S+P+3E	30	2.840	1995	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2049	Strada PETRU PONI	8	Sector 1	1929	S+P+2E+Ma	3	889.0	1995	Anatolie CAZACLIU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2050	Strada PETRU PONI	18	Sector 1	1928	S+P+3E+Ma	7	1.090	1995	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2051	Strada PETRU RARES	1	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2052	Strada PETRU RARES	21	Sector 1	1913	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2053	Strada PETRU RARES	32	Sector 1	1930	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2054	Strada PLANTELOR	23	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2055	Strada PLANTELOR	60	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2056	Strada PLANTELOR	70	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2057	Strada PLANTELOR	74	Sector 2	1926	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2058	Strada PLANTELOR	78	Sector 2	1933	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2059	Strada PLANTELOR	80	Sector 2	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2060	Calea PLEVNEI	11bis (corp B+C)	Sector 1	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U1. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2061	Calea PLEVNEI	15	Sector 1	1958	S+P+6E	0	.0	1995	Virgil FIERBINTEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2062	Calea PLEVNEI	22 (corp A+B+C+D)	Sector 1	1870	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU. Nicolae ROSCA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2063	Calea PLEVNEI	26A	Sector 1	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2064	Calea PLEVNEI	40	Sector 1	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2065	Calea PLEVNEI	46+48 (corp A+B; C+D; G)	Sector 1	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Aurel COMANESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2066	Calea PLEVNEI	54 (corp A+B)	Sector 1	1920	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Aurel COMANESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2067	Calea PLEVNEI	56 (corp A+B)	Sector 1	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Constantin ARIENESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2068	Calea PLEVNEI	57	Sector 1	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Constantin ARIENESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2069	Strada POENARU BORDEA	4	Sector 4	1935	S+P+6E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2070	Strada POENARU BORDEA	6	Sector 4	1933	S+P+7E	0	.0	1993	Traian POPP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2071	Strada POENARU BORDEA	8÷10	Sector 4	1961	S+P+8E	0	2.033	1996	Nicolae ALEMAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2072	Strada POIANA FLORILOR	27	Sector 4	1939	S+P+4E+Ma	0	.0	1995	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2073	Strada POIANA NARCISELOR	8	Sector 2	1960	S+P+9E	56	.0	1996	Constantin TARHON	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2074	Strada POIANA NARCISELOR	10	Sector 2	1938	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2075	Strada POLONA	23 (corp A)	Sector 1	1932	S+P+4E	11	999.0	1993	Radu DIAMANDOPOL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2076	Strada POLONA	23C	Sector 1	1940	S+P+3E	0	.0	1994	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2077	Strada POLONA	90	Sector 1	1932	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2078	Strada POPA MARIN	3	Sector 1	1936	S+Ds+P+3E	4	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2079	Strada POPA NAN	2	Sector 2	1939	S+P+3E	0	.0	1993	Ion VARSA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2080	Strada POPA NAN	11	Sector 2	1935	S+P+3E	0	.0	1993	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2081	Strada POPA NAN	49	Sector 2	1938	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2082	Strada POPA NAN	60	Sector 2	1896	S+P	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2083	Strada POPA NAN	68	Sector 2	1929	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2084	Strada POPA NAN	88	Sector 2	1933	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2085	Strada POPA NAN	115B (corp A+B)	Sector 3	1925	S+P+1E+Ma S+P	0	218.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2086	Strada POPA PETRE	15	Sector 2	1932	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2087	Strada POPA PETRE	28	Sector 2	1924	S+P+4E	0	.0	1993	Elena DRAGOMIRESCU	U1. U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2088	Strada POPA PETRE	42	Sector 2	1928	S+P+4E	0	.0	1996	Grigore ARSENIIE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2089	Strada POPA RUSU	9 (corp A+B+C)	Sector 2	1930	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Emil COROIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2090	Strada POPA RUSU	12	Sector 2	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2091	Strada POPA RUSU	17	Sector 2	1925	S+P+1E	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2092	Strada POPA RUSU	23	Sector 2	1930	S+P+1E+Ma	11	672.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2093	Strada POPA SOARE	9	Sector 3	1890	S+P+1E+Ma	10	1.425	1993	Radu AGENT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2094	Strada POPA SOARE	20	Sector 2	1880	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2095	Strada POPA STEFAN	9+11	Sector 5	1934	S+P+2E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2096	Strada POPA TATU	1+3	Sector 1	1880	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2097	Strada POPA TATU	29A	Sector 1	1925	S+P+1E	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2098	Strada POPA TATU	37A	Sector 1	1890	S+P+3E	0	.0	1994	Horia DUGAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2099	Strada POPA TATU	42	Sector 1	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Nicolae TEMELCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2100	Strada POPA TATU	48	Sector 1	1940	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Nicolae TEMELCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2101	Strada POPA TATU	52 (corp A+B)	Sector 1	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Nicolae TEMELCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2102	Strada POPA TATU	70	Sector 1	1936	S+P+2E+Ma	0	.0	1996	Horia DUGAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2103	Strada POPA TATU	72	Sector 1	1925	S+P+1E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2104	Strada POTERAS	3 (corp A+B+C)	Sector 4	1910	S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2105	Strada POTERAS	13	Sector 4	1901	S+P+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2106	Strada POTERAS	22	Sector 4	1921	S+P+5E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2107	Strada POTERAS	26A	Sector 4	1932	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2108	Strada POTERAS	36 (corp A+C)	Sector 4	1910	S+P+Ma; S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2109	Strada POTERAS	37	Sector 4	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2110	Strada POTERAS	39	Sector 4	1916	S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2111	Strada POTERAS	41	Sector 4	1916	S+P+1E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2112	Strada POTERAS	45	Sector 4	1916	S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2113	Strada POVERNEI	7	Sector 1	1932	S+P+3E	6	1.155	1994	Rodica VASILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2114	Strada POVERNEI	10 (corp A+B+C)	Sector 1	1922	S+P+2E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2115	Strada PRECUPETII VECHI	44	Sector 2	1934	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2116	Strada PRECUPETII VECHI	50	Sector 2	1937	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2117	Strada PRECUPETII VECHI	61	Sector 2	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2118	Aleea PRICOPAN	4 (bloc 12)	Sector 5	1969	S+P+4E	40	2.244	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2119	Aleea PRICOPAN	6 (bloc 16)	Sector 5	1969	S+P+4E	40	2.244	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2120	Aleea PRICOPAN	6A (bloc 18)	Sector 5	1969	S+P+4E	40	2.244	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2121	Aleea PRICOPAN	8 (bloc 19)	Sector 5	1969	S+P+4E	40	2.244	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2122	Aleea PRICOPAN	12 (bloc 20)	Sector 5	1969	S+P+4E	40	2.244	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2123	Strada PRINCIPATELE UNITE	2 (vila A+A')	Sector 4	1930	S+P+1E+Ma; S+P+1E	3	573.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2124	Strada PRINCIPATELE UNITE	2 (vila B)	Sector 4	1930	S+P+1E	2	375.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2125	Strada PRINCIPATELE UNITE	59	Sector 4	1925	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2126	Strada PRINCIPATELE UNITE	64 (corp C+D)	Sector 4	1910	S+P; S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2127	Strada PRINCIPATELE UNITE	70	Sector 4	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2128	Strada PRINCIPATELE UNITE	71	Sector 4	1890	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2129	Strada PROFESORILOR	4	Sector 4	1940	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2130	Strada PROFESORILOR	8	Sector 4	1940	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2131	Intrarea PROGRESULUI	17C	Sector 1	1920	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Emil COROIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2132	Strada PROGRESULUI	3	Sector 1	1890	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2133	Strada PROGRESULUI	4	Sector 1	1930	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2134	Strada PROGRESULUI	16	Sector 1	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2135	Strada PUSCASULUI	18	Sector 1	1915	S+P+Ma	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2136	Strada RADU BELLER	25	Sector 1	1946	S+P+4E	0	833.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2137	Strada RADU CALOMFIRESCU	1	Sector 3	1895	S+P+1E	0	.0	1993	Vasile BOGDAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2138	Strada RADU CALOMFIRESCU	3	Sector 3	1923	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Rodica ANGELESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2139	Strada RADU CALOMFIRESCU	11	Sector 3	1867	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai COICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2140	Strada RAFAEL	2	Sector 2	1920	S+P+3E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2141	Calea RAHOVEI	51	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2142	Calea RAHOVEI	53	Sector 4	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2143	Calea RAHOVEI	65 (corp A+B+C)	Sector 4	1914; 1928	S+P	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2144	Calea RAHOVEI	69	Sector 4	1932	S+P+3E+Ma	0	1.164	1995	Nicolae TOPA	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2145	Calea RAHOVEI	71 (corp A+B)	Sector 4	1895	S+P+1E; S+P+2E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2146	Calea RAHOVEI	72 (corp A+B)	Sector 4	1915	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2147	Calea RAHOVEI	74÷76	Sector 4	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2148	Calea RAHOVEI	86 (corp A+B+C)	Sector 4	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2149	Calea RAHOVEI	92	Sector 4	1920	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2150	Strada RASPANTIILOR	29	Sector 2	1934	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2151	Strada RAUREANU	5	Sector 5	1927	S+P+3E+Ma	0	539.0	1995	Iorgu NICULA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2152	Bulevardul REGINA MARIA	30	Sector 4	1919	S+P+1E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2153	Bulevardul REGINA MARIA	47	Sector 4	1910	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2154	Bulevardul REGINA MARIA	57	Sector 4	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2155	Bulevardul REGINA MARIA	62	Sector 4	1900	S+P+3E	0	.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2156	Bulevardul REGINA MARIA	74	Sector 4	1930	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2157	Bulevardul REGINA ELISABETA	15+19	Sector 3	1979	S+P+7E	0	6.143	1994	Radu DIAMANDOPOL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2158	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	30 (10)	Sector 5	1900	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2159	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	33 (13)	Sector 5	1885	S+P+2E	0	.0	1996	Marin TEODOR	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2160	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	39 (19)	Sector 5	1875	S+P+3E	0	.0	1993	Anca GRIGORAS	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2161	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	41 (21)	Sector 5	1920	S+P+2E+Ma	0	1.558	1993	Dan STANCIULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2162	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost	54 (34)	Sector 5	1880	S+P+Mz+3E+Ma	0	.0	1993	Helmuth KOBER	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2163	Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU) Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	61 (41)	Sector 5	1927	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2164	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	71 (51)	Sector 5	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2165	Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU)	73 (53)	Sector 5	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Vladimir AMBROZIE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2166	Bulevardul REGINA MARIA	30	Sector 4	1919	P+1E	0	.0	1993	Constantin BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2167	Bulevardul REGINA MARIA	36	Sector 4	1900	P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2168	Bulevardul REGINA MARIA	47	Sector 4	1910	P+2E+Ma	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2169	Bulevardul REGINA MARIA	57	Sector 4	1930	P+2E+Ma	0	.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2170	Bulevardul REGINA MARIA	62	Sector 4	1900	P+3E	0	.0	1994	Traian POPP	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2171	Bulevardul REGINA MARIA	74	Sector 4	1930	P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2172	Strada RIPICENI	2	Sector 2	1976	S+P+10E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2173	Strada RITORIDE	14	Sector 5	1929	S+P+1E+Pod	0	.0	1993	Alexandru NEAGU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2174	Strada ROBERT KOCH	8	Sector 5	1938	S+P+1E	0	.0	1993	Gabriel TOMESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2175	Strada ROMA	41	Sector 1	1927	S+P+1E+Ma	3	549.0	1995	Valentin SEVCENCO	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2176	Strada ROMULUS	2	Sector 2	1932	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Aurel COMANESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2177	Strada ROMULUS	6	Sector 2	1942	S+P+2E	0	.0	1993	Ion VARSA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2178	Strada ROMULUS	16	Sector 2	1930	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2179	Strada ROMULUS	79	Sector 3	1935	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2180	Strada ROMULUS	83+85	Sector 3	1900	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2181	Strada RONDA	24	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2182	Strada ROTASULUI	4 (corp A+B+C)	Sector 1	1930	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2183	Strada RUMEOARA	25	Sector 2	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2184	Strada RUMEOARA	29	Sector 2	1908	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan GEORGESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2185	Strada RUMEOARA	30	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Eugen ANTONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2186	Strada RUMEOARA	35	Sector 2	1925	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2187	Strada RUSSETU	10 (bloc 16)	Sector 6	1961	S+P+4E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2188	Strada SACHELARIE VISARION	8	Sector 2	1975	S+P+10E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2189	Strada SAGETII	1 (corp A+B)	Sector 2	1885; 1905	S+P+2E+Ma; S+P	0	.0	1993	Liliana BALTATEANU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2190	Strada SAGETII	5	Sector 2	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2191	Strada SAGETII	9	Sector 2	1931	S+P+3E	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2192	Strada SALCAMILOR	7	Sector 2	1901	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Stelian PICULESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2193	Strada SAPIENTEI	2 (corp A)	Sector 5	1927	S+Ds+P+3E	0	.0	1993	Cristian ENESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2194	Strada SAPIENTEI	6	Sector 5	1921	S+P+3E+Ma	0	.0	1995	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2195	Strada SARMISEGETUZA	3	Sector 3	1878	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2196	Strada SARMISEGETUZA	6	Sector 3	1883	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2197	Strada SARMISEGETUZA	8	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2198	Strada SCARLAT OTULESCU	4	Sector 5	1960	S+P+4E	20	1.194	1995	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2199	Strada SCARLATESCU	26	Sector 1	1920	S+P	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2200	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	5	Sector 1	1890	S+P+2E	0	.0	1995	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2201	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	7	Sector 1	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Nicolae TEMELCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2202	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	9	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	4	400.0	1995	Eugen ANTONESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2203	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	20	Sector 1	1923	S+P+3E	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2204	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	21	Sector 1	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2205	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	41	Sector 1	1940	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2206	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	41B	Sector 1	1921	S+P+1E	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2207	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	51 (corp A+B+C)	Sector 1	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Ecaterina BALL	U1. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2208	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	57	Sector 1	1920	S+P+3E	16	1.829	1993	Gheorghe DRUGEA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2209	Strada SELARI	15	Sector 3	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2210	Strada SELARI	17	Sector 3	1890	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2211	Strada SELARI	18	Sector 3	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2212	Strada SELARI	20	Sector 3	1896	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2213	Strada SELARI	24	Sector 3	1890	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2214	Strada SEMICERCULUI	1	Sector 1	1919	S+P+4E+Ma	18	2.723	1995	Nicolae ALEMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2215	Strada SEMICERCULUI	2	Sector 1	1891	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2216	Strada SEMILUNEI	4	Sector 2	1897	S+P	0	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2217	Strada SEMILUNEI	7	Sector 2	1887	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2218	Strada SEPCARI	9	Sector 3	1930	S+P+7E	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2219	Strada SEPCARI	22	Sector 3	1890	S+P+2E	0	.0	1993	Zaharia PAULIUC	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2220	Calea SERBAN VODA 43 (bloc 2)		Sector 4	1963	S+P+8E	160	1.256	1996	Niculaie TUDOSE	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2221	Calea SERBAN VODA 81+83		Sector 4	1930	S+P+3E+Ma	0	2.570	1995	Nicolae TOPA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2222	Calea SERBAN VODA 109		Sector 4	1893	S+P+Ma	0	.0	1993	Aurelian PAVELESCU	U1. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2223	Calea SERBAN VODA 111		Sector 4	1948	S+P+1E	0	.0	1993	Aurelian PAVELESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2224	Calea SERBAN VODA 115 (corp A+B)		Sector 4	1928	S+P+2E; S+P	0	.0	1993	Cristian BALAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2225	Calea SERBAN VODA 126		Sector 4	1900	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2226	Calea SERBAN VODA 143 (corp A+B)		Sector 4	1917	S+P	0	.0	1993	Aurelian PAVELESCU	U2. U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2227	Calea SERBAN VODA 147 (corp A+B)		Sector 4	1938	S+P; S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Aurelian PAVELESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2228	Calea SERBAN VODA 266		Sector 4	1942	S+P+3E+Ma	6	1.866	1995	Nicolae TOPA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2229	Strada SFANTA ECATERINA	17 (corp A+B)	Sector 4	1904	S+P+2E; S+P+2E	0	.0	1993	Traian POPP	U1. U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2230	Strada SFANTA ECATERINA	11	Sector 4	1911	S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2231	Strada SFANTA ECATERINA	15	Sector 4	1929	S+P+1E	0	.0	1993	Traian POPP	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2232	Strada SFANTA MARIA	18A	Sector 1	1936	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2233	Strada SFANTA VINERI	10	Sector 3	1930	S+P+2E+Ma	0	1.298	1994	Ion VARSA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2234	Strada SFANTUL CONSTANTIN	7	Sector 1	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2235	Strada SFANTUL CONSTANTIN	12	Sector 1	1893	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2236	Strada SFANTUL CONSTANTIN	13÷13A	Sector 1	1918	S+P+2E	0	.0	1996	Marin TEODOR	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2237	Strada SFANTUL CONSTANTIN	14 (corp D)	Sector 1	1937	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2238	Strada SFANTUL CONSTANTIN	22	Sector 1	1910	S+P+1E	4	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2239	Strada SFANTUL CONSTANTIN	27	Sector 1	1935	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2240	Strada SFANTUL CONSTANTIN	29A	Sector 1	1930	S+P+2E	0	.0	1996	Ovidiu GEORGESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2241	Strada SFANTUL CONSTANTIN	30B	Sector 1	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2242	Strada SFANTUL CONSTANTIN	30C	Sector 1	1925	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2243	Strada SFANTUL ELEFTERIE	8	Sector 5	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2244	Strada SFANTUL ELEFTERIE	12	Sector 5	1932	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Emilian TITARU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2245	Strada SFANTUL ELEFTERIE	39 (corp A+B+C)	Sector 5	1933; 1935	S+P+1E	0	.0	1993	Radu DIAMANDOPOL	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2246	Intrarea SFANTUL MINA	6	Sector 3	1900	S+Ds+P+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2247	Intrarea SFANTUL MINA	7	Sector 3	1894	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2248	Intrarea SFANTUL MINA	8	Sector 3	1903	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2249	Strada SFANTUL NICETA	5 (corp A)	Sector 2	1916	S+P+1E	2	.0	1993	Constantin DALBAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2250	Strada SFANTUL SPIRIDON	2	Sector 2	1927	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2251	Strada SFANTUL SPIRIDON	8	Sector 2	1930	S+Ds+P+2E+Ma	0	.0	1995	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2252	Strada SFANTUL SPIRIDON	12	Sector 2	1970	S+P+8E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2253	Strada SFANTUL STEFAN	14	Sector 2	1932	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2254	Strada SFANTUL STEFAN	19 (corp A+B)	Sector 2	1925	DS+P+1E+Ma; S+P	4	760.0	1993	Mihai NAVODARIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2255	Strada SFINTII VOIEVOZI	17	Sector 1	1928	S+P+3E	0	.0	1995	Octavian MANOIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2256	Strada SFINTILOR	3	Sector 2	1928	S+P+4E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2257	Strada SFINTILOR	8	Sector 2	1935	S+P+5E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2258	Strada SFINTILOR	9	Sector 2	1910	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Ion VARSA	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2259	Strada SFINTILOR	10	Sector 2	1938	S+P+6E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2260	Strada SFINTILOR	11 (corp C)	Sector 2	1920	P	0	30.0	1993	Florin VASILIU	Imobil propus pentru demolare	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2261	Strada SIBIU	41 (bloc S14)	Sector 6	1974	S+P+10E	0	6.816	1995	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2262	Aleea SILISTEA	1	Sector 2	1968	S+P+4E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2263	Aleea SILISTEA	4 (bloc 7)	Sector 2	1968	S+P+4E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2264	Strada SILVESTRU	2	Sector 2	1934	S+P+3E	0	706.0	1994	Eugen ANTONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2265	Strada SILVESTRU	9	Sector 2	1934	S+P+4E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2266	Strada SILVESTRU	16	Sector 2	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2267	Strada SILVESTRU	18	Sector 2	1939	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2268	Strada SILVESTRU	20	Sector 2	1925	S+P+2E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2269	Strada SILVESTRU	27+29 (corp A+B)	Sector 2	1925; 1938	S+P+1E+Ma; S+P+2E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2270	Strada SILVESTRU	30	Sector 2	1936	S+P+3E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2271	Strada SILVESTRU	67	Sector 2	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2272	Aleea SINAIA	5	Sector 2	1974	S+P+8E	0	.0	1993	Dragos BADEA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2273	Aleea SINAIA	8	Sector 2	1974	S+P+8E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2274	Aleea SINAIA	10 (bloc 74)	Sector 2	1976	S+P+10E	44	.0	1993	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2275	Strada SLANIC	6	Sector 3	1900	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2276	Strada SLANIC	8	Sector 3	1850	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2277	Strada SLANIC	12	Sector 3	1926	S+P+3E	0	1.438	1994	Dan CAPATINA	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2278	Strada SLANIC	14+18	Sector 3	1971	S+P+9E	0	.0	1994	Paul VERNESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2279	Strada SLANIC	20+22	Sector 3	1950	S+P+8E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2280	Strada SLANIC	24	Sector 3	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2281	Strada SLANIC	26 (corp B)	Sector 3	1900	S+P	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2282	Strada SLAVESTI	12	Sector 1	1934	S+P+1E+Ma	0	250.0	1995	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2283	Strada SMARDAN	5	Sector 3	1910	S+P+5E	0	1.716	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2284	Strada SMARDAN	13	Sector 3	1920	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2285	Strada SMARDAN	15	Sector 3	1906	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2286	Strada SMARDAN	16	Sector 3	1956	S+P+3E+Ma	0	.0	1994	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2287	Strada SMARDAN	17	Sector 3	1910	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2288	Strada SMARDAN	20	Sector 3	1900	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2289	Strada SMARDAN	21	Sector 3	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2290	Strada SMARDAN	23+25	Sector 3	1905	S+P+3E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2291	Strada SMARDAN	27	Sector 3	1906	S+P+3E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2292	Strada SMARDAN	28	Sector 3	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2293	Strada SMARDAN	29	Sector 3	1890	S+P+2E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2294	Strada SMARDAN	31	Sector 3	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2295	Strada SMARDAN	33	Sector 3	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2296	Strada SMARDAN	37	Sector 3	1900	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2297	Strada SMARDAN	41	Sector 3	1884	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2298	Strada SMARDAN	43	Sector 3	1905	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2299	Strada SOMESULUI	8	Sector 1	1931	S+P	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2300	Strada SPATARULUI	8	Sector 2	1890	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Valentin GEORGESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2301	Strada SPATARULUI	17bis	Sector 2	1939	2S+P+6E	7	1.020	1994	Helmuth KOBER	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2302	Strada SPATARULUI	27 (corp A+B)	Sector 2	1880	S+P+1E+Ma; S+P	0	.0	1993	Valentin GEORGESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2303	Strada SPATARULUI	29	Sector 2	1937	S+P+3E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2304	Strada SPATARULUI	32	Sector 2	1932	S+P+4E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2305	Strada SPATARULUI	37	Sector 2	1928	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2306	Strada SPATARULUI	44	Sector 2	1910	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2307	Strada SPERANTEI	3	Sector 2	1930	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Liliana BALTATEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2308	Strada SPERANTEI	5	Sector 2	1938	S+Ds+P+3E	0	9.815	1995	Marin TEODOR	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2309	Intrarea STAFETEI	1	Sector 3	1933	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2310	Strada STANISLAV CIHOVSCHI	7	Sector 1	1934	S+Ds+Mz+2E	0	.0	1995	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2311	Strada STAVROPOLEOS	3	Sector 3	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2312	Strada STEFAN CAPSA	8+10	Sector 5	1925	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2313	Strada STEFAN CAPSA	24	Sector 5	1933	S+P+2E	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2314	Soseaua STEFAN CEL MARE	15	Sector 2	1968	S+P+8E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2315	Soseaua STEFAN CEL MARE	17	Sector 2	1960	S+P+7E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2316	Soseaua STEFAN CEL MARE	23	Sector 2	1959	S+P+6E	0	4.20	1993	Silvia CARAMAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2317	Soseaua STEFAN CEL MARE	25	Sector 2	1962	S+P+9E	114	8.886	1993	Gheorghe AFANASENCO	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2318	Soseaua STEFAN CEL MARE	29 (bloc 29; tronson A; sc A+B)	Sector 2	1962	S+P+9E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2319	Soseaua STEFAN CEL MARE	35	Sector 2	1961	S+P+9E	190	13.796	1995	Nicolae TEMELCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2320	Soseaua STEFAN CEL MARE	37	Sector 2	1957	S+P+6E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2321	Soseaua STEFAN CEL MARE	40	Sector 2	1965	S+P+6E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2322	Soseaua Stefan cel Mare	31 (bloc 29; tronson B+C; sc 1; 2 ;3 ;4)	Sector 2	1962	S+P+9E	-	-	1993	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2323	Strada STEFAN LUCHIAN	7	Sector 2	1937	S+P+2E	0	.0	1993	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2324	Strada STEFAN MIHAILEANU	2	Sector 2	1920	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2325	Strada STEFAN MIHAILEANU	20	Sector 2	1931	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Ion LUNGU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2326	Strada STEFAN MIHAILEANU	27	Sector 2	1947	S+P+6E	0	.0	1993	Ion VARSA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2327	Strada STEFAN MIHAILEANU	31	Sector 2	1938	S+P+3E	8	1.0	1997	Dan GHIOCEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2328	Strada STEFAN MIHAILEANU	32B	Sector 2	1936	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Emil COROIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2329	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	3	Sector 1	1963	S+P+11E	48	4.641	1995	Stelian PICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2330	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	7	Sector 1	1962	S+P+12E	0	4.676	1995	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2331	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	9	Sector 1	1963	S+P+11E	0	4.641	1995	Stelian PICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2332	Strada STEFAN PROTOPOPESCU	11	Sector 1	1962	S+P+11E	0	4.676	1995	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2333	Strada STEFAN STOIKA (colt cu	38 (corp A+B; 15)	Sector 1	1940; 1900	S+P+2E; S+P	0	.0	1993	Dragos BADEA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
	Strada IANI BUZOIANI)										DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2334	Strada STELEA SPATARU	6	Sector 3	1890	S+P	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2335	Strada STELEA SPATARU	7 (corp A+B+C)	Sector 3	1936	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2336	Strada STELEA SPATARU	14	Sector 3	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2337	Strada STELEA SPATARU	10	Sector 3	1936	S+P+2E+Ma	0	129.344	1994	Iorgu NICULA	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2338	Strada STELEA SPATARU	10A	Sector 3	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Nicola GOSPODINOV	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2339	Strada STELEA SPATARU	11	Sector 3	1879	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2340	Strada STELEA SPATARU	20	Sector 3	1880	S+P+1E	0	.0	1993	Mihai PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2341	Strada STELEA SPATARU	21	Sector 3	1903	S+P	0	.0	1993	Vasile BOGDAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2342	Strada STELEA SPATARU	23	Sector 3	1903	S+P+2E	0	.0	1993	Vasile BOGDAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2343	Strada STIRBEI VODA	10	Sector 1	1935	S+P+2E	0	.0	1996	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2344	Strada STIRBEI VODA	29A	Sector 1	1942	S+P+9E	0	2.453	1995	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2345	Strada STIRBEI VODA	30	Sector 1	1900	S+P+2E	0	.0	1996	Nicolae CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2346	Strada STIRBEI VODA	38	Sector 1	1930	S+P+3E	0	.0	1995	Radu AGENT	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2347	Strada STIRBEI VODA	61	Sector 1	1930	S+P+3E	0	.0	1994	Emil COROIU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2348	Strada STIRBEI VODA	68	Sector 1	1946	S+P+7E	0	.0	1996	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2349	Strada STIRBEI VODA	71	Sector 1	1928	S+P+3E+Ma	6	1.142	1993	Aurelian PAVELESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2350	Strada STOIAN MILITARU	53 (corp A)	Sector 4	1936	S+P+1E	0	.0	1996	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2351	Strada STRADUIŢEII	4 (bloc A5)	Sector 4	1969	S+P+10E	44	3.540	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2352	Strada STUPIILOR	3 (bloc A13)	Sector 4	1965	S+P+10E	0	3.540	1995	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2353	Strada SUVENIR	10	Sector 2	1929	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Liliana BALTATEANU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2354	Strada TABACARILOR	22 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2355	Strada TABACARILOR	24 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2356	Strada TABACARILOR	25 (corp A+B)	Sector 4	1930	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2357	Strada TABACARILOR	27 (corp A+B)	Sector 4	1940	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2358	Strada TABACARILOR	30	Sector 4	1910	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2359	Strada TABACARILOR	33 (corp A+B)	Sector 4	1920	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2360	Drumul TABEREI	59 (bloc TD48)	Sector 6	1973	S+P+11E	0	4.664	1995	Constantin PAVEL	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2361	Strada TACHE GHEORGHE	13 (bloc 14)	Sector 4	1962	S+P+9E	40	3.544	1995	Marin TEODOR	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2362	Strada TACHE IONESCU	1	Sector 1	1935	S+P+7E	0	2.660	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2363	Strada TACHE IONESCU	5	Sector 1	1935	S+P+5E+Ma	0	2.857	1995	Gabriel NICULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2364	Strada TEHERAN	21+23	Sector 1	1962	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai NAVODARIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2365	Strada TEIUL DOAMNEI	2	Sector 2	1976	S+P+10E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2366	Strada TEIUL DOAMNEI	92	Sector 2	1943	S+P+3E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2367	Strada TEIUL DOAMNEI	96 (corp A+B)	Sector 2	1937	S+P+1E; S+P+1E	0	.0	1993	Rodica VASILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2368	Strada TEIUL DOAMNEI	98	Sector 2	1945	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2369	Strada TEMISANA	7	Sector 1	1924	S+P+3E	0	.0	1993	Constantin PAUN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2370	Strada TEODORESCU G. DEM	20B	Sector 3	1941	S+P+4E	0	.0	1994	Ioan STOICOVICI	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2371	Strada TEPES VODA	16	Sector 2	1936	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2372	Strada TEPES VODA	72	Sector 2	1937	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2373	Strada TEPES VODA	78	Sector 2	1937	S+P+1E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2374	Strada TEPES VODA	146C	Sector 2	1927	S+P+1E; S+P+1E	0	.0	1993	Viorel CONSTANTINESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2375	Strada THEODOR D. SPERANTIA	14A	Sector 3	1938	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2376	Strada THOMA IONESCU	6	Sector 5	1933	S+P+2E+Ma	0	.0	1995	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2377	Strada THOMA IONESCU	16	Sector 5	1933	S+P+1E+Ma; S+P+1E	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2378	Strada TOAMNEI	29	Sector 2	1958	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Rodica ANGELESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2379	Strada TOAMNEI	30 (corp A+B)	Sector 2	1928; 1890	S+P+2E; S+P	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2380	Strada TOAMNEI	45	Sector 2	1920	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2381	Strada TOAMNEI	48A	Sector 2	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2382	Strada TOAMNEI	89	Sector 2	1963	S+P+4E	0	.0	1995	Grigore ARSENIIE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2383	Strada TOAMNEI	119	Sector 2	1932	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2384	Strada TRAIAN	54 (corp A)	Sector 3	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2385	Strada TRAIAN	71	Sector 2	0	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2386	Strada TRAIAN	161	Sector 2	1940	S+P+4E	0	.0	1993	Anastasia NICOLESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2387	Strada TRAIAN	181	Sector 2	1928	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2388	Strada TRAIAN	183	Sector 2	1926	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Ion LUNGU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2389	Strada TRAIAN	187	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2390	Strada TRAIAN	202	Sector 2	1910	S+P+3E	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2391	Strada TRAIAN	206	Sector 2	1940	S+P+6E	0	.0	1994	Sofronie RAMIRO	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2392	Strada TRAIAN	218	Sector 2	1912	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Alexandru PROGRESEANU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2393	Strada TRAIAN	222	Sector 2	1942	S+P+4E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2394	Strada TRAIAN	254	Sector 2	1900	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2395	Strada TRAIAN VASILE	65	Sector 1	1938	S+Ds+P+2E	6	611.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2396	Strada TRAIAN VASILE	71	Sector 1	1939	S+P+1E	6	247.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2397	Strada TRANSILVANIEI	28	Sector 1	1900	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2398	Strada TREI SCAUNE	27	Sector 2	1942	S+P+1E+Ma	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2399	Strada TUDOR ARGHEZI	12	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2400	Strada TUDOR ARGHEZI	11	Sector 2	1946	S+P+7E	25	3.032	1993	Cristian BALAN	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2401	Strada TUDOR ARGHEZI	16	Sector 2	1934	S+P+6E	0	.0	1993	Rodica ANGELESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2402	Strada TUDOR ARGHEZI	17	Sector 2	1951	S+P+4E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2403	Strada TUDOR ARGHEZI	19	Sector 2	1910	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2404	Strada TUDOR ARGHEZI	24	Sector 2	1922	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2405	Strada TUDOR ARGHEZI	25	Sector 2	1911	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2406	Strada TUDOR VIANU	33	Sector 1	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Victor NEDRITA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2407	Strada TUNARI	6	Sector 2	1940	S+P+7E	0	.0	1993	Radu PERJESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2408	Strada TUNARI	45	Sector 2	1934	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2409	Strada TUNARI	73	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2410	Strada TUNARI	81	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2411	Strada TUNARI	83	Sector 2	1936	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2412	Strada TUNARI	87	Sector 2	1938	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2413	Strada TURTURELELOR	26÷26A	Sector 3	1930	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2414	Strada UIOARA (bloc M2)	3	Sector 4	1973	S+P+10E	0	.0	1993	Mihaela POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2415	Splaiul UNIRII	2F	Sector 3	1930	S+P+3E	0	.0	1994	Ion VARSA	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2416	Splaiul UNIRII	5	Sector 3	1939	S+P+8E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2417	Splaiul UNIRII	9	Sector 3	1890	S+P+2E+Pod	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2418	Splaiul UNIRII	58	Sector 4	1920	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2419	Splaiul UNIRII	72	Sector 4	1932	S+P+1E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2420	Splaiul UNIRII	84	Sector 4	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Gabriel PANICOV	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2421	Splaiul UNIRII	102+104	Sector 4	1903	S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2422	Splaiul UNIRII	112	Sector 4	1912	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2423	Splaiul UNIRII	209	Sector 3	1940	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2424	Strada UNITATII	52	Sector 3	1930	S+P	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2425	Strada VALERIU BRANISTE	38 (corp B+C+D+E)	Sector 3	1940	S+P	0	.0	1993	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2426	Strada VANATORI	1	Sector 5	1934	S+P+8E	0	.0	1995	Mihai NAVODARIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2427	Strada VASELOR	23	Sector 2	0	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2428	Strada VASELOR	24 (corp A+B+C+D)	Sector 2	1930	S+P; S+P+1E;	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2429	Strada VASELOR	28	Sector 2	1928	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2430	Strada VASELOR	30	Sector 2	1934	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2431	Strada VASILE CONTA	6	Sector 2	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2432	Strada VASILE CONTA	17	Sector 2	1915	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2433	Strada VASILE CONTA	19	Sector 2	1949-1950	S+P+5E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2434	Strada VASILE CRISTESCU	11 (corp A+B+C)	Sector 2	1925	S+P+2E+Ma; S+P;	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2435	Strada VASILE LASCAR	6	Sector 2	1936	S+P+7E+Ma	10	1.267	1993	Radu PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2436	Strada VASILE LASCAR	21	Sector 2	1937	S+P+8E	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2437	Strada VASILE LASCAR	24	Sector 2	1920	S+P+4E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2438	Strada VASILE LASCAR	35	Sector 2	1946	S+P+Mz+7E	0	.0	1993	Radu PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2439	Strada VASILE LASCAR	48+50	Sector 2	1935	S+P+8E	0	.0	1993	Gabriela POP	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2440	Strada VASILE LASCAR	68	Sector 2	1932	S+P+4E	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2441	Strada VASILE LASCAR	71 (corp B+C)	Sector 2	1935; 1910	S+P+3E; S+P	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2442	Strada VASILE LASCAR	77	Sector 2	1936	S+P+3E	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2443	Strada VASILE LASCAR	79	Sector 2	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2444	Strada VASILE LASCAR	80	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	5	904.0	1995	Radu AGENT	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2445	Strada VASILE LASCAR	81	Sector 2	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2446	Strada VASILE LUCACIU	31+33	Sector 3	1933	S+P+2E+Ma	0	1.855	1994	Vasile GURAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2447	Strada VASILE LUCACIU	77	Sector 3	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2448	Strada VASILE LUCACIU	88	Sector 3	1927	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2449	Strada VASILE LUCACIU	4 (corp A)	Sector 3	1900	S+P	1	170.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2450	Strada VASILE PARVAN	14	Sector 1	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Aurel COMANESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2451	Intrarea VASILE PAUN 2		Sector 5	1940	S+P+5E	0	.0	1993	Mihai NAVODARIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2452	Strada VASILE STROESCU	8	Sector 2	1934	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2453	Strada VASILE STROESCU	18	Sector 2	1930	S+P+3E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2454	Strada VASILE TONEANU	17	Sector 3	1933	S+P+2E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2455	Aleea VERGULUI	1 (bloc 20)	Sector 2	1964	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2456	Aleea VERGULUI	3 (bloc 21)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2457	Aleea VERGULUI	4 (bloc 15)	Sector 2	1975	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2458	Aleea VERGULUI	5 (bloc 19)	Sector 2	1973	S+P+10E	0	.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2459	Aleea VERGULUI	7 (bloc 18)	Sector 2	1973	S+P+10E	0	.0	1993	Gheorghe AFANASENCO	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2460	Soseaua VERGULUI	11 (bloc H1)	Sector 2	1975	S+P+11E	0	.0	1993	Stefan.MIHAILESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2461	Soseaua VERGULUI	13 (bloc H2)	Sector 2	1978	S+P+10E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2462	Strada VERONICA MICLE	25	Sector 1	1930	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2463	Strada VERZISORI	35	Sector 4	1930	S+P	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2464	Strada VERZISORI	46 (corp A+B+C)	Sector 4	1920	S+P; S+P+Ma; S+P	0	.0	1993	Cristian BALAN	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2465	Strada VESPASIAN	54	Sector 1	1939	S+P+4E	0	.0	1994	Mircea PERJESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2466	Strada VICTOR BABES	12	Sector 5	1927;1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Armand NEFIAN	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2467	Calea VICTORIEI	16+20	Sector 3	1890	S+P+2E; S+P+3E+Pod	0	.0	1993	Emilian TITARU	U1	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2468	Calea VICTORIEI	26	Sector 3	1822	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2469	Calea VICTORIEI	54	Sector 1	1907	S+P+4E	0	1.740	1995	Mihai URSACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2470	Calea VICTORIEI	91+93	Sector 1	1937	S+P+5E+M	0	10.707	1993	Dragos BADEA	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2471	Calea VICTORIEI	115	Sector 1	1887	S+P+1E+Ma	0	2.518	1996	Anatolie CAZACLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2472	Calea VICTORIEI	122	Sector 1	1936	S+P+Mz+4E	0	2.121	1996	Gabriel NICULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2473	Calea VICTORIEI	134	Sector 1	1900	S+P+2E+Ma	25	3.115	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2474	Calea VICTORIEI	135	Sector 1	1940	S+P+9E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2475	Calea VICTORIEI	190	Sector 1	1895	S+P+2E+Ma	0	2.876	1996	Mihai URSACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2476	Strada VIESPARILOR	29	Sector 2	1938	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2477	Soseaua VIILOR	94	Sector 5	1924	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2478	Soseaua VIILOR	96	Sector 5	1926	S+P+3E	24	2.165	1993	Niculaie TUDOSE	U3 (Radiata din Lista imobilelor incadrate in clasa de risc seismic Rsl conform Deciziei Civile nr.17/2010)	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2479	Strada VIITORULUI	10+12	Sector 2	1925	S+P+2E	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2480	Strada VIITORULUI	26A	Sector 2	1912	S+P+2E+Ma	0	.0	1994	Ion LUNGU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2481	Strada VIITORULUI	33	Sector 2	1920	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Leonid NEAGOE	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2482	Strada VIITORULUI	70	Sector 2	1920	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2483	Strada VIITORULUI	117+119	Sector 2	1938	S+P+3E	0	.0	1993	Mircea NEICU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2484	Strada VIITORULUI	157+159	Sector 2	1938	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Emil COROIU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2485	Strada VISARION	19	Sector 1	1934	S+P+2E	0	.0	1993	Eugeniu IORDACHESCU	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2486	Strada VISARION	25	Sector 1	1910	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	U3	DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE 6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2487	Strada VISINILOR	2A	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2488	Strada VISTIERILOR	1	Sector 5	1934; 1935	S+P+2E	0	.0	1993	Radu PETROVICI	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2489	Strada VITEJESCU	9 (corp A+B)	Sector 4	1941	S+P; S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Adina SIMION	U1 (corp A); U3 (corp B)	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2490	Strada VITEJESCU	16	Sector 4	1940	S+P; S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U2. U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2491	Intrarea VLADIMIR STREINU	2	Sector 2	1937	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2492	Intrarea VLADIMIR STREINU	12	Sector 2	1937	S+P+2E	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2493	Strada VULTURILOR	4 (corp A1+A2+B)	Sector 3	1910	S+P+1E	0	.0	1993	Dan POPESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2494	Strada VULTURILOR	51	Sector 3	1936	S+P+3E	0	.0	1996	Anatolie CAZACLIU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2495	Strada VULTURILOR	55 (corp A+B)	Sector 3	1890	S+P+1E	0	.0	1993	Adina SIMION	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2496	Strada WASHINGTON	Nr. 5 (corp B)	Sector 1	1933	S + P + 2E+Ms	0	.825	1994	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P. – ING. Popescu Dumitru Dan	a fost expertizat doar corpul (B)	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2497	Strada WITING	26	Sector 1	1934	S+P+2E	0	.0	1994	Ion LUNGU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2498	Strada WITING	42	Sector 1	1930	S+P+4E	0	.0	1994	Mircea NEICU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2499	Strada ZAMBILA IONITA	1 (bloc 33B)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2500	Strada ZAMBILA IONITA	3 (bloc 33)	Sector 2	1975	S+P+10E	0	.0	1993	Stefan MIHAILESCU	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2501	Strada ZARII	11	Sector 5	1940	S+P+1E	0	.0	1993	Corneliu NICUT	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2502	Strada ZECE MESE	6A	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan POPESCU	U1	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2503	Strada ZEFIRULUI	3	Sector 2	1912	S+P	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2504	Strada ZEFIRULUI	11	Sector 2	1928	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2505	Strada ZEFIRULUI	19	Sector 2	1928	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Niculaie TUDOSE	U3	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2506	Strada ALEXANDRU BALASANU	9 (corp A+B)	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Corneliu NICUT	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2507	Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA	33 (bloc O3)	Sector 4	1965	S+P+9E	0	.0	1996	Corneliu MUDRACENCO	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2508	Strada ALEXANDRU RADOVICI	10	Sector 2	1928	S+D+P+3E+M	6	605.0	1993	Dragos BADEA	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2509	Strada ALIORULUI	7 (bloc A6)	Sector 4	1967	S+P+10E	0	.0	1993	Mihaela POPESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2510	Soseaua ANDRONACHE	105	Sector 2		S+P	0	.0	1997	Horia DUGAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2511	Strada APOLODOR	3	Sector 5	1930	S+P+4E+Ma	11	1.061	1994	Iorgu NICULA	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2512	Strada ARINII DORNEI	4 (bloc 28)	Sector 6	1973	S+P+11E	0	.0	1995	Nicolae ALEMAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2513	Strada AUREL VLAICU	166	Sector 2	1938	S+P+5E	0	.0	1995	Grigore ARSENIIE	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2514	Strada AVALANSEI	13 (corp A+B)	Sector 4	1934	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2515	Strada BABA NOVAC	21 (bloc G11)	Sector 3	1965	S+P+10E	0	.0	1996	Nicolae CONSTANTINESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2516	Strada BALADEI	5 (bloc 73)	Sector 4	1984	S+P+9E	0	.0	1993	Mihaela POPESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2517	Strada BANAT	2bis	Sector 1	1920	S+P+1E+Ma	14	365.0	1993	Radu AGENT	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2518	Bulevardul BANUL MANTA	28	Sector 1	1920	S+P+2E	4	435.0	1993	Nicolae ROSCA	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2519	Bulevardul BANUL MANTA	30 (corp A)	Sector 1	1910	S+P+2E+Ma	5	580.0	1993	Nicolae ROSCA	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2520	Bulevardul BANUL MANTA	30 (corp B)	Sector 1	1936	S+P+2E	5	360.0	1993	Nicolae ROSCA	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2521	Strada BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA	2C (bloc 33C)	Sector 1	1976	S+P+10E	0	236.0	1995	Radu AGENT	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2522	Strada BARBU VACARESCU	44	Sector 2	1961	S+P+7E+Ma	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2523	Strada CALUSEI	48	Sector 2	1930	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Ioan LUNGU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2524	Bulevardul CAROL I	23 (corp A+B)	Sector 3	1980	S+P+10E	0	.0	1994	Emilian TITARU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2525	Soseaua COLENTINA	1 (bloc 34)	Sector 2	1972	S+P+10E	320	3.740	1991	Mihai NAVODARIU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2526	Soseaua COLENTINA	81 (bloc 84)	Sector 2	1982	S+P+10 11E	0	.0	1993	Mariana SUCEVEANU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2527	Soseaua COLENTINA	95 (bloc 93)	Sector 2	1977	P+10	0	.0	1993	Mariana SUCEVEANU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2528	Strada COLTEI	6	Sector 3	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Alexandru FOTACHE	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2529	Strada COLTEI	24	Sector 3	1890	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2530	Strada CORBENI	14	Sector 2	1905	S+P	0	.0	1993	Adina SIMION	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2531	Strada CUZA VODA	96	Sector 4	1890	S+P	0	.0	1993	Corneliu NICUT	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2532	Bulevardul DACIA	72	Sector 2	1935	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2533	Bulevardul DACIA	98 (fost 68)	Sector 2	1936	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2534	Bulevardul DACIA	125 (fost 71)	Sector 2	1931	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2535	Strada DEALUL TUGULEA	2÷12 (bloc 8)	Sector 6		S+P+9 10E	0	.0	1993	Constantin CIOVEIE	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2536	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	8	Sector 4	1963	S+P+8E	0	.0	1995	Armand NEFIAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2537	Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR	25 (bloc 2)	Sector 4	1961	S+P+7E	0	.0	1996	Dan CAPATINA	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2538	Strada DIMITRIE GUSTI	3	Sector 1	1920	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2539	Aleea DRAGOS MLADINOVICI	2÷4 (bloc R11)	Sector 4	1965	S+P+9E	164	12.10	1996	Armand NEFIAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2540	Aleea DRAGOS MLADINOVICI	5 (bloc R16)	Sector 4	1965	S+P+9E	80	6.920	1996	Nicolae CONSTANTINESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2541	Aleea DRAGOS MLADINOVICI	7 (bloc R17)	Sector 4	1965	S+P+9E	80	6.50	1996	Armand NEFIAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2542	Strada DUMBRAVA ROSIE	19	Sector 2	1928	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2543	Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE	6	Sector 2	1936	S+P+2E	0	.0	1993	Corneliu NICUT	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2544	Strada ELENA CUZA	1 (corp A+B+C)	Sector 4	1920	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2545	Strada ELENA CUZA	16	Sector 4	1890	S+P	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2546	Strada EMANOIL IONESCU	21+23	Sector 1	1906	S+P+1E	0	.0	1993	Nicolae TEMELCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2547	Strada EMANOIL IONESCU	35+37	Sector 1	1906	S+P+1E	0	.0	1993	Nicolae TEMELCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2548	Strada EPISCOPUL RADU	19	Sector 2	1900	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2549	Strada FRUMOASA	14 (corp B)	Sector 1	1970	S+P+1E	0	.0	1993	Vasile BOGDAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2550	Strada GABROVENI	14	Sector 3	1880	S+P+1E	0	.0	1993	Vasile BOGDAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2551	Strada GABROVENI	27	Sector 3		S+P+2	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2552	Strada GABROVENI	29	Sector 3		S+P+2	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2553	Strada GEORGE MURGOCI	1	Sector 4	1901	S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2554	Strada GEORGE MURGOCI	5	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2555	Strada GEORGE MURGOCI	7	Sector 4	1900	S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2556	Strada GHIRLANDEI	5 (bloc 46)	Sector 6	1965	S+P+4E	60	5.250	1993	Ion LUNGU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2557	Strada GHIRLANDEI	9 (bloc 43)	Sector 6	1965	S+P+9E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2558	Strada GHIRLANDEI	9A (bloc 44)	Sector 6	1965	S+P+9E	0	.0	1993	Mircea CONDRUT	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2559	Strada GRIGORE COBALCESCU	34	Sector 1		S+P+2	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2560	Strada GRIGORE COBALCESCU	46	Sector 1	1929	S+P+2E+Ma	0	.0	1995	Nicolae TOPA	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2561	Calea GRIVITEI	234	Sector 1	1961	S+P+7E	96	6.548	1996	Alexandru HRISTOFOROV	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2562	Strada HAGA	10	Sector 1	1925	S+P+2E	0	392.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2563	Strada HARALAMBIE BOTESCU	15	Sector 5	1920	S+P	0	.0	1994	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2564	Strada HORATIU	5	Sector 1	1926	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2565	Strada HRISOVULUI	5	Sector 1	1961	S+P+3E	0	.0	1996	Alexandru HRISTOFOROV	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2566	Bulevardul I. C. BRATIANU	22	Sector 3	1833	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2567	Bulevardul I. C. BRATIANU	44bis	Sector 3	1988	S+P+9E	0	7.884	1994	Alexandru PROGRESEANU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2568	Strada ICOANEI	8 (corp D)	Sector 2	1890	S+P	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2569	Strada ILICI PIOTR CEAIKOVSKI	7	Sector 2	1959	S+P+3E	0	.0	1995	Marin TEODOR	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2570	Splaiul INDEPENDENTEI	56B	Sector 5	1934	S+P+3E	0	.0	1995	Mihai IONESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2571	Strada IOAN BUDAI DELEANU	7	Sector 4	1935	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Cristian BALAN	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2572	Bulevardul ION MIHALACHE	40	Sector 1	1976	S+P+10E	42	6.444	1995	Radu AGENT	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2573	Intrarea ITALIANA	2	Sector 2	1934	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2574	Bulevardul LACUL TEI	77	Sector 2	1956	S+P+2E	0	.0	1993	Emil COROIU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2575	Strada LATINA	11 (corp A)	Sector 2	1890	S+P+1E+Pod	0	.0	1994	Mariana STEFANESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2576	Strada LIPSCANI	78	Sector 3	1900	S+P+2E	0	.0	1993	Nicolae GOSPODINOV	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2577	Strada LIVIU REBREANU	37 (bloc M24)	Sector 3	1965	S+P+4E	0	.0	1995	Cristian BALAN	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2578	Strada LOGOFATUL LUCA STROICI	5	Sector 2	1956	S+P+2E	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2579	Strada LOUIS PASTEUR	43	Sector 5	1927	S+P+1E+Ma	0	805.0	1993	Dan STANCIULESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2580	Strada MARIA ROSETTI	61	Sector 2	1918	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2581	Strada MASINA DE PAINE	37 (bloc 2)	Sector 2	1976	S+P+10E	44	.0	1993;1995	Marin TEODOR	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2582	Soseaua MIHAI BRAVU	125	Sector 2		S+P+9E	0	.0	1995	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2583	Intrarea MIHAI EMINESCU	3	Sector 2	1932	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2584	Strada MIHAI EMINESCU	8A	Sector 1	1939	S+P+7E+Ma	0	2.618	1993	Mircea CONDRUT	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2585	Strada MIHAI EMINESCU	183	Sector 2	1903	S+P+1E	0	.0	1993	Cristian BALAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2586	Piata MIHAIL KOGALNICEANU	7	Sector 5	1933	S+P+2E	0	.0	1996	Alexandru HRISTOFOROV	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2587	Strada MIRCEA VULCANESCU	96	Sector 1	1870	S+P	4	337.0	1993	Radu AGENT	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2588	Strada MIRCEA VULCANESCU	107 (corp A+B+C)	Sector 1	1870	S+P+2E	0	.0	1993	Radu AGENT	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2589	Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU	4bis	Sector 5	1925	S+P+4E+Ma	0	.0	1994	Dan GHIOCEL	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2590	Strada MITROPOLIT NIFON	12A	Sector 4	1890	S+P+1E; S+P	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2591	Strada NICOLAE RACOTA	8	Sector 1	1976	S+P+10E	0	.0	1994	Traian POPP	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2592	Soseaua NICOLAE TITULESCU	48 (corp A)	Sector 1		S+P+2	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2593	Soseaua NICOLAE TITULESCU	80 (bloc 1A)	Sector 1	1975	S+P+12E	0	.0	1995	Dan POPESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2594	Strada NICOLAE VELESCU	3	Sector 1	1924	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2595	Strada NIFON BALASESCU	14	Sector 2	1930	S+P+2E	0	.0	1993	Adina SIMION	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2596	Strada NITU VASILE	42 (bloc 2)	Sector 4	1963	S+P+4E	0	.0	1995	Mircea NEICU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2597	Strada OCCIDENTULUI	21	Sector 1	1890	S+P	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2598	Strada OSTASILOR	23A	Sector 1	1900	S+P	0	.0	1993	Mircea PERJESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2599	Bulevardul PACHE PROTOPODESCU	57	Sector 2	1930	S+P+Ma	0	.0	1994	Nicolae ALEMAN	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2600	Aleea PANTELIMON	7	Sector 3	1969	P+4	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2601	Calea PLEVNEI	131A	Sector 1	1931	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea MIRONESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2602	Strada POLONA	40	Sector 1		P	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2603	Strada POPA TATU	13	Sector 1	1889	S+P+Ma	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2604	Strada POPA TATU	18	Sector 1	1935	S+P+1E	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2605	Strada POPA TATU	33	Sector 1	1897	S+P+1E	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2606	Strada POPA TATU	80	Sector 1	1940	S+P+3E+Ma	6	985.0	1993	Radu AGENT	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2607	Strada POPA TATU	85	Sector 1	1885	S+P+2E	0	.0	2010	Rodica VASILESCU	expertul propune demolarea imobilului	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2608	Strada POSTAVARUL	22 (bloc 12)	Sector 3	1968	S+P+10E	43	2.798	1995	Dan CAPATINA	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2609	Strada PRECUPETII VECHI	54	Sector 2	1915	S+P+2E	0	.0	1993	Anatolie CAZACLIU -		SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2610	Strada PRINCIPATELE UNITE	45	Sector 4	1920	S+P+1E; S+P+1E	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2611	Strada PRINCIPATELE UNITE	47C (corp A+B+C)	Sector 4	1934	S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2612	Strada PRINCIPATELE UNITE	56÷58	Sector 4	1900	S+P+1E	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2613	Strada PRINCIPATELE UNITE	61	Sector 4	1935	S+P	0	.0	1993	Valentin SEVCENCO -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2614	Calea RAHOVEI	46 (corp A+B)	Sector 4	1923	S+P+2E+Ma	0	.0	1993	Alexandru BRANZEI -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2615	Calea RAHOVEI	50	Sector 4	1895	S+P+2E+Ma	6	2.389	1995	Nicolae TOPA -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2616	Calea RAHOVEI	332+336 (bloc 43A+B)	Sector 5	1980	S+P+9E	0	.0	1993	Vlad DUMITRESCU -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2617	Strada RASNOV	3	Sector 2	1970	S+P+4E	0	.0	1993	Adina SIMION -		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2618	Aleea RAUL SADULUI 6 (bloc 7)		Sector 4	1964	S+P+9E	0	.0	1993	Traian POPP	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2619	Bulevardul REGINA MARIA	21	Sector 4	1900	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan STANCIULESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2620	Bulevardul REGINA MARIA	75+79	Sector 4	1924	S+P+3E+Ma	52	3.225	1995	Nicolae TOPA	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2621	Strada RESITA	1 (bloc 8)	Sector 4	1970	S+P+10E	0	.0	1993	Constantin LAVRIC	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2622	Strada RIPICENI	6 (bloc 9)	Sector 2	1975	S+P+10E	110	.0	1993	Adina SIMION	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2623	Strada RIPICENI	6 (corp A)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Adina SIMION	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2624	Strada RIPICENI	6 (corp B)	Sector 2	1973	S+P+10E	0	.0	1993	Constantin CIOVEIE	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2625	Strada ROMA	21	Sector 1	1930	S+P+2E	0	.0	1996	Eugeniu IORDACHESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2626	Bulevardul SCHITU MAGUREANU	49	Sector 1	1937	S+P+3E	0	.0	1995	Nicolae CONSTANTINESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2627	Aleea SECUIILOR	2 (bloc 31)	Sector 4	1965	S+P+8E	107	6.557	1993	Nicolae CONSTANTINESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2628	Strada SFANTUL SPIRIDON	4	Sector 2	1936	S+P+3E+Ma	0	.0	1993	Radu PETROVICI	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2629	Aleea SINAIA	18	Sector 2	1973	S+P+10E	0	.0	1993	Adina SIMION	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2630	Strada SPATARULUI	9	Sector 2	1898	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2631	Strada SPINENI	10 (corp A+B+C)	Sector 4	1912	S+P	0	.0	1993	Cristian BALAN	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2632	Strada STIRBEI VODA	96	Sector 1	1905	S+P+2E	0	.0	1993	Mihai URSACHESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2633	Strada STRADUINTEI	2 (bloc O4)	Sector 4	1965	S+P+9E	240	19.044	1993;1995	Constantin CIOVEIE	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2634	Strada TACHE GHEORGHE	13 (bloc 16)	Sector 4	1963	S+P+10E	40	3.544	1996	Niculae TUDOSE	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2635	Intrarea TEIUL DOAMNEI	1 (bloc 19)	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Elena DRAGOMIRESCU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2636	Strada TEIUL DOAMNEI	108	Sector 2	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2637	Strada TERMOPILE	2	Sector 2	1910	S+P+2E	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2638	Strada THOMAS MASARYK	6	Sector 2	1935	S+P	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2639	Bulevardul TIMISOARA	19 (bloc C6)	Sector 6	1963	S+P+8E	180	14.50	1996	Serban PAUNESCU	Expertul concluzioneaza ca nu este necesara consolidarea imobilului	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2640	Aleea Tohani	1 (bloc 30)	Sector 4	1974	S+P+10E	0	.0	1993	Gabriel NICULESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2641	Strada TURNU MAGURELE	11 (bloc A16)	Sector 4	1967	S+P+10E	0	.0	1993	Mihaela POPESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2642	Strada TURNU MAGURELE	15 (bloc A17)	Sector 4	1967	S+P+10E	0	.0	1993	Mihaela POPESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2643	Strada TURNU MAGURELE	23 (bloc A14)	Sector 4	1967	S+P+10E	0	.0	1993	Mihaela POPESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2644	Strada VASILE LASCAR	11	Sector 2	1902	S+P+1E	0	.0	1993	Mircea NEICU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2645	Strada VASILE LASCAR	20	Sector 2	1893	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Iorgu NICULA	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2646	Strada VASILE LASCAR	55	Sector 2	1911	S+P+1E+Ma	0	.0	1993	Dan DUMITRESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
2647	Strada VETERANILOR	5 (bloc 7)	Sector 6	1960	S+P+9 10E	0	.0	1993	Constantin CIOVEIE	-	SEISMIC CORESPUNZATOARE 7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2648	Strada VISARION	15	Sector 1	1914	S+P+2E	0	.0	1996	Stelian PICULESCU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2649	Strada ZABLOVSCHI	21	Sector 1	1912	S+P+1E	0	.0	1993	Dan ANASTASIU	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2650	Strada ZEFIRULUI	3A	Sector 2	1939		0	.0	1994	Adina SIMION	-	7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2651	Bulevardul PRIMAVERII (INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMAN)	17	Sector 1	1950	Ds+P+1E S+P+Pod	0	1.723	2022	Eugen LOZINCA		2. CLASA a-II-a DE RISC SEISMIC
1611	Soseaua IANCULUI	59 (bloc 101A)	Sector 2	1979	S+P+10E	0	0	1993	Ion LUNGU		7. NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA SAU CLASE IN RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2652	Calea Griviței	107-109(corp B)	1	1934	DS+S+P+3E+M	20	2610	1996	CARACOTI STERE	U2	6. INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTA; NEINCADRATE IN CLASE DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE
2653	Strada Constantin Mille("Teatrul Mic")	14 -16 corp (A+B+C+)	Sector 1	1935-1940; 1950-1955 1914-1925;	Corp A – Administrativ S+P+E+Ma Corp B- scenă și buzunare S+P+Ma Corp C - Sala spectacol+ap.pers.fizice S+P+2E+Ma	10	680;306;825	2021	Scurtu Ioan Cosmin(Expert Judiciar)	Expertul Tehnic atestat ing. Mihai Ursăchescu a încadrat în anul 2011 corpurile A+B(adm+sala) în clasa de risc seismic RS II și corpul C(scena) în clasa de risc seismic RS III. Expertul tehnic atestat ing. Dragoș Marcu a încadrat în anul 2017 Corpul C în clasa de risc seismic Rsl și	8. INCADRATE/REINCADRATE IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CLASE DE RISC

Nr. crt.	Adresa	Nr	Sector	Anul construirii	Regimul de inaltime	Numar de apartamente	Aria desfasurata	Anul Elaborarii Expertizei Tehnice	Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate de catre M.D.R.A.P.	Observatii	Clasa de risc seismic
										corpurile A+B în clasa de risc seismic Rs II; Corpurile imobilului (A+B+C) încadrate în clasa de risc seismic RS II (Hotărârea Civilă nr. 1842/2022, definitiva, Curtea de Apel București).	